

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.05.2018 г., поступившего на рассмотрение 24.05.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Здание		
вид объекта недвижимости		
Лист № ___ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : ___	Всего разделов: ___
24.05.2018 № 99/2018/100107462		
Кадастровый номер:	78:40:0019282:8347	
Номер кадастрового квартала:	78:40:0019282	
Дата присвоения кадастрового номера:	22.05.2018	
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют	
Адрес:	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Петергоф, Парковая улица, дом 14, корпус 2, строение 1	
Площадь, м ² :	18555.3	
Назначение:	Многokвартирный дом	
Наименование:	Многokвартирный дом	
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	6, в том числе подземных 1	
Материал наружных стен:	Из прочих материалов	
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	2018	
Год завершения строительства:	данные отсутствуют	
Кадастровая стоимость, руб.:	568999758.92	
Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.05.2018 г., поступившего на рассмотрение 24.05.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:


Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № <u> </u> Раздела <u>1</u>	Всего листов раздела <u>1</u> : <u> </u>	Всего разделов: <u> </u>	Всего листов выписки: <u> </u>
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:40:0019282:96
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	78:40:0019282:8483, 78:40:0019282:8482, 78:40:0019282:8481, 78:40:0019282:8480, 78:40:0019282:8449, 78:40:0019282:8448, 78:40:0019282:8367, 78:40:0019282:8576, 78:40:0019282:8575, 78:40:0019282:8574, 78:40:0019282:8573, 78:40:0019282:8572, 78:40:0019282:8571, 78:40:0019282:8514, 78:40:0019282:8513, 78:40:0019282:8479, 78:40:0019282:8478, 78:40:0019282:8447, 78:40:0019282:8446, 78:40:0019282:8445, 78:40:0019282:8570, 78:40:0019282:8568, 78:40:0019282:8567, 78:40:0019282:8566, 78:40:0019282:8565, 78:40:0019282:8564, 78:40:0019282:8477, 78:40:0019282:8476, 78:40:0019282:8475, 78:40:0019282:8474, 78:40:0019282:8444, 78:40:0019282:8443, 78:40:0019282:8442, 78:40:0019282:8441, 78:40:0019282:8401, 78:40:0019282:8402, 78:40:0019282:8400, 78:40:0019282:8399, 78:40:0019282:8398, 78:40:0019282:8397, 78:40:0019282:8563, 78:40:0019282:8562, 78:40:0019282:8561, 78:40:0019282:8560, 78:40:0019282:8559, 78:40:0019282:8558, 78:40:0019282:8512, 78:40:0019282:8511, 78:40:0019282:8510, 78:40:0019282:8473, 78:40:0019282:8472, 78:40:0019282:8471, 78:40:0019282:8440, 78:40:0019282:8439, 78:40:0019282:8396, 78:40:0019282:8395, 78:40:0019282:8389, 78:40:0019282:8390, 78:40:0019282:8366, 78:40:0019282:8365, 78:40:0019282:8364, 78:40:0019282:8363, 78:40:0019282:8557, 78:40:0019282:8556, 78:40:0019282:8555, 78:40:0019282:8554, 78:40:0019282:8553, 78:40:0019282:8552, 78:40:0019282:8509, 78:40:0019282:8508, 78:40:0019282:8507, 78:40:0019282:8506, 78:40:0019282:8505, 78:40:0019282:8470, 78:40:0019282:8469, 78:40:0019282:8468, 78:40:0019282:8467, 78:40:0019282:8438, 78:40:0019282:8437, 78:40:0019282:8436, 78:40:0019282:8435, 78:40:0019282:8428, 78:40:0019282:8391, 78:40:0019282:8392, 78:40:0019282:8393, 78:40:0019282:8394, 78:40:0019282:8388, 78:40:0019282:8387, 78:40:0019282:8362, 78:40:0019282:8361, 78:40:0019282:8360, 78:40:0019282:8551, 78:40:0019282:8550, 78:40:0019282:8549, 78:40:0019282:8548, 78:40:0019282:8504, 78:40:0019282:8503, 78:40:0019282:8502, 78:40:0019282:8466, 78:40:0019282:8465, 78:40:0019282:8429, 78:40:0019282:8430, 78:40:0019282:8431, 78:40:0019282:8427, 78:40:0019282:8432, 78:40:0019282:8433, 78:40:0019282:8386, 78:40:0019282:8385, 78:40:0019282:8384, 78:40:0019282:8383, 78:40:0019282:8382, 78:40:0019282:8381, 78:40:0019282:8616, 78:40:0019282:8615, 78:40:0019282:8614, 78:40:0019282:8547, 78:40:0019282:8546, 78:40:0019282:8545, 78:40:0019282:8544, 78:40:0019282:8501, 78:40:0019282:8500, 78:40:0019282:8499, 78:40:0019282:8498, 78:40:0019282:8434, 78:40:0019282:8613, 78:40:0019282:8612, 78:40:0019282:8543, 78:40:0019282:8497, 78:40:0019282:8496, 78:40:0019282:8495, 78:40:0019282:8420, 78:40:0019282:8421, 78:40:0019282:8422, 78:40:0019282:8423, 78:40:0019282:8424, 78:40:0019282:8611, 78:40:0019282:8542, 78:40:0019282:8541, 78:40:0019282:8540, 78:40:0019282:8494, 78:40:0019282:8491, 78:40:0019282:8493, 78:40:0019282:8490, 78:40:0019282:8425, 78:40:0019282:8426, 78:40:0019282:8419, 78:40:0019282:8539, 78:40:0019282:8538, 78:40:0019282:8537, 78:40:0019282:8492, 78:40:0019282:8489, 78:40:0019282:8517, 78:40:0019282:8516, 78:40:0019282:8536, 78:40:0019282:8535, 78:40:0019282:8464, 78:40:0019282:8610, 78:40:0019282:8518, 78:40:0019282:8515, 78:40:0019282:8607, 78:40:0019282:8606, 78:40:0019282:8534, 78:40:0019282:8533, 78:40:0019282:8532, 78:40:0019282:8531, 78:40:0019282:8463, 78:40:0019282:8380, 78:40:0019282:8379, 78:40:0019282:8378, 78:40:0019282:8377, 78:40:0019282:8376, 78:40:0019282:8608, 78:40:0019282:8605, 78:40:0019282:8604, 78:40:0019282:8603, 78:40:0019282:8602, 78:40:0019282:8601, 78:40:0019282:8600, 78:40:0019282:8530, 78:40:0019282:8462, 78:40:0019282:8461, 78:40:0019282:8460, 78:40:0019282:8417, 78:40:0019282:8375, 78:40:0019282:8374, 78:40:0019282:8373, 78:40:0019282:8609, 78:40:0019282:8358, 78:40:0019282:8359, 78:40:0019282:8357, 78:40:0019282:8356, 78:40:0019282:8599, 78:40:0019282:8598, 78:40:0019282:8597, 78:40:0019282:8596, 78:40:0019282:8595, 78:40:0019282:8594, 78:40:0019282:8529, 78:40:0019282:8528, 78:40:0019282:8527, 78:40:0019282:8459, 78:40:0019282:8456, 78:40:0019282:8455, 78:40:0019282:8416, 78:40:0019282:8415, 78:40:0019282:8411, 78:40:0019282:8414, 78:40:0019282:8413, 78:40:0019282:8412, 78:40:0019282:8372, 78:40:0019282:8371, 78:40:0019282:8370, 78:40:0019282:8354, 78:40:0019282:8355, 78:40:0019282:8352, 78:40:0019282:8353, 78:40:0019282:8350, 78:40:0019282:8351, 78:40:0019282:8585, 78:40:0019282:8569, 78:40:0019282:8577, 78:40:0019282:8593, 78:40:0019282:8592, 78:40:0019282:8591, 78:40:0019282:8526, 78:40:0019282:8525, 78:40:0019282:8524, 78:40:0019282:8523, 78:40:0019282:8454, 78:40:0019282:8458, 78:40:0019282:8457, 78:40:0019282:8453, 78:40:0019282:8418, 78:40:0019282:8410, 78:40:0019282:8409, 78:40:0019282:8408, 78:40:0019282:8407, 78:40:0019282:8406, 78:40:0019282:8369, 78:40:0019282:8349, 78:40:0019282:8348, 78:40:0019282:8590, 78:40:0019282:8589, 78:40:0019282:8588, 78:40:0019282:8587, 78:40:0019282:8586, 78:40:0019282:8584, 78:40:0019282:8522, 78:40:0019282:8521, 78:40:0019282:8520, 78:40:0019282:8519, 78:40:0019282:8488, 78:40:0019282:8487, 78:40:0019282:8486, 78:40:0019282:8485, 78:40:0019282:8484, 78:40:0019282:8452, 78:40:0019282:8451, 78:40:0019282:8450, 78:40:0019282:8405, 78:40:0019282:8404, 78:40:0019282:8403, 78:40:0019282:8368, 78:40:0019282:8583, 78:40:0019282:8582, 78:40:0019282:8581, 78:40:0019282:8580, 78:40:0019282:8579, 78:40:0019282:8578
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Кадастровый номер земельного участка, если входящие в состав единого недвижимого комплекса объекты недвижимости расположены на одном земельном участке	данные отсутствуют
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют	
Сведения о кадастровом инженере:	Сергеев Сергей Владимирович №78-13-776	
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"	
Особые отметки:	В соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 03.05.2018 №78-14-06-2018, количество этажей в здании: 6, в том числе подземных - 1; материалы стен - сборный железобетон. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.	
Получатель выписки:	Брагина Александра Викторовна	
Государственный регистратор	ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____ Раздела <u>5</u>	Всего листов раздела <u>5</u> : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	
Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)			
			
Масштаб 1:	Условные обозначения:		
Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание						
вид объекта недвижимости						
Лист № __ Раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1 : __		Всего разделов: __		Всего листов выписки: __
24.05.2018 № 99/2018/100107462						
Кадастровый номер:				78:40:0019282:8347		
1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости						
Система координат: мск 64						
Зона №						
Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.1	85880.62	92647.37	данные отсутствуют	0.1		
1.2	85878.73	92653.67	данные отсутствуют	0.1		
1.3	85877.73	92653.37	данные отсутствуют	0.1		
1.4	85876.52	92657.51	данные отсутствуют	0.1		
1.5	85877.54	92657.83	данные отсутствуют	0.1		
1.6	85875.55	92664.38	данные отсутствуют	0.1		
1.7	85874.31	92664	данные отсутствуют	0.1		
1.8	85872.68	92669.52	данные отсутствуют	0.1		
1.9	85873.92	92669.89	данные отсутствуют	0.1		
1.10	85871.96	92676.49	данные отсутствуют	0.1		
1.11	85870.96	92676.2	данные отсутствуют	0.1		
1.12	85869.8	92680.05	данные отсутствуют	0.1		
1.13	85870.81	92680.35	данные отсутствуют	0.1		
Государственный регистратор				ФГИС ЕГРН		
полное наименование должности				подпись		инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.14	85869.62	92684.34	данные отсутствуют	0.1		
1.15	85868.37	92683.97	данные отсутствуют	0.1		
1.16	85866.61	92689.84	данные отсутствуют	0.1		
1.17	85867.87	92690.21	данные отсутствуют	0.1		
1.18	85866.67	92694.24	данные отсутствуют	0.1		
1.19	85865.67	92693.94	данные отсутствуют	0.1		
1.20	85864.52	92697.79	данные отсутствуют	0.1		
1.21	85865.53	92698.09	данные отсутствуют	0.1		
1.22	85863.56	92704.68	данные отсутствуют	0.1		
1.23	85862.31	92704.31	данные отсутствуют	0.1		
1.24	85860.68	92709.79	данные отсутствуют	0.1		
1.25	85861.93	92710.16	данные отсутствуют	0.1		
1.26	85859.96	92716.79	данные отсутствуют	0.1		
1.27	85859.01	92716.5	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.28	85857.79	92720.61	данные отсутствуют	0.1		
1.29	85858.74	92720.9	данные отсутствуют	0.1		
1.30	85856.83	92727.17	данные отсутствуют	0.1		
1.31	85816.51	92715.13	данные отсутствуют	0.1		
1.32	85816.88	92713.91	данные отсутствуют	0.1		
1.33	85810.96	92712.15	данные отсутствуют	0.1		
1.34	85810.57	92713.38	данные отсутствуют	0.1		
1.35	85807.51	92712.47	данные отсутствуют	0.1		
1.36	85807.23	92713.42	данные отсутствуют	0.1		
1.37	85788.88	92707.96	данные отсутствуют	0.1		
1.38	85789.16	92707.01	данные отсутствуют	0.1		
1.39	85786.11	92706.09	данные отсутствуют	0.1		
1.40	85786.44	92704.97	данные отсутствуют	0.1		
1.41	85783.58	92704.09	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.42	85787.33	92691.42	данные отсутствуют	0.1		
1.43	85800.09	92695.24	данные отсутствуют	0.1		
1.44	85800.5	92693.89	данные отсутствуют	0.1		
1.45	85805.21	92695.3	данные отсутствуют	0.1		
1.46	85804.81	92696.65	данные отсутствуют	0.1		
1.47	85814.69	92699.55	данные отсутствуют	0.1		
1.48	85814.31	92700.82	данные отсутствуют	0.1		
1.49	85820.24	92702.56	данные отсутствуют	0.1		
1.50	85820.59	92701.32	данные отсутствуют	0.1		
1.51	85823.69	92702.25	данные отсутствуют	0.1		
1.52	85824.1	92700.92	данные отсутствуют	0.1		
1.53	85828.81	92702.34	данные отсутствуют	0.1		
1.54	85828.38	92703.65	данные отсутствуют	0.1		
1.55	85844.84	92708.54	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.56	85843.98	92711.4	данные отсутствуют	0.1		
1.57	85847.48	92712.44	данные отсутствуют	0.1		
1.58	85850.93	92700.9	данные отсутствуют	0.1		
1.59	85849.76	92700.54	данные отсутствуют	0.1		
1.60	85850.67	92697.48	данные отсутствуют	0.1		
1.61	85849.44	92697.11	данные отсутствуют	0.1		
1.62	85852.84	92685.74	данные отсутствуют	0.1		
1.63	85855.2	92686.45	данные отсутствуют	0.1		
1.64	85856.96	92680.57	данные отсутствуют	0.1		
1.65	85854.55	92679.84	данные отсутствуют	0.1		
1.66	85857.89	92668.5	данные отсутствуют	0.1		
1.67	85859.19	92668.87	данные отсутствуют	0.1		
1.68	85860.08	92665.79	данные отсутствуют	0.1		
1.69	85861.27	92666.14	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.70	85864.68	92654.57	данные отсутствуют	0.1		
1.71	85861.18	92653.52	данные отсутствуют	0.1		
1.72	85860.34	92656.38	данные отсутствуют	0.1		
1.73	85841.24	92650.72	данные отсутствуют	0.1		
1.74	85840.87	92651.97	данные отсутствуют	0.1		
1.75	85836.11	92650.61	данные отсутствуют	0.1		
1.76	85836.49	92649.34	данные отсутствуют	0.1		
1.77	85820.47	92644.51	данные отсутствуют	0.1		
1.78	85820.86	92643.28	данные отсутствуют	0.1		
1.79	85817.11	92642.16	данные отсутствуют	0.1		
1.80	85816.73	92643.41	данные отсутствуют	0.1		
1.81	85815.08	92642.92	данные отсутствуют	0.1		
1.82	85813.51	92648.14	данные отсутствуют	0.1		
1.83	85816.37	92649.02	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.84	85814.5	92655.26	данные отсутствуют	0.1		
1.85	85801.96	92651.52	данные отсутствуют	0.1		
1.86	85802.8	92648.54	данные отсутствуют	0.1		
1.87	85801.57	92648.2	данные отсутствуют	0.1		
1.88	85807.31	92628.98	данные отсутствуют	0.1		
1.89	85808.54	92629.36	данные отсутствуют	0.1		
1.90	85809.47	92626.22	данные отсутствуют	0.1		
1.91	85825	92630.85	данные отсутствуют	0.1		
1.92	85824.63	92632.1	данные отсутствуют	0.1		
1.93	85830.36	92633.79	данные отсутствуют	0.1		
1.94	85830.72	92632.55	данные отсутствуют	0.1		
1.95	85833.8	92633.45	данные отсутствуют	0.1		
1.96	85834.07	92632.51	данные отсутствуют	0.1		
1.97	85852.43	92637.97	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.98	85852.15	92638.91	данные отсутствуют	0.1		
1.99	85855.22	92639.82	данные отсутствуют	0.1		
1.100	85854.84	92641.06	данные отсутствуют	0.1		
1.101	85860.76	92642.82	данные отсутствуют	0.1		
1.102	85861.13	92641.57	данные отсутствуют	0.1		
1.1	85880.62	92647.37	данные отсутствуют	0.1		
2.1	85880.62	92647.37	данные отсутствуют	0.1		
2.2	85878.73	92653.67	данные отсутствуют	0.1		
2.3	85877.73	92653.37	данные отсутствуют	0.1		
2.4	85876.52	92657.51	данные отсутствуют	0.1		
2.5	85877.54	92657.83	данные отсутствуют	0.1		
2.6	85875.55	92664.38	данные отсутствуют	0.1		
2.7	85874.31	92664	данные отсутствуют	0.1		
2.8	85872.68	92669.52	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.9	85873.92	92669.89	данные отсутствуют	0.1		
2.10	85871.96	92676.49	данные отсутствуют	0.1		
2.11	85870.96	92676.2	данные отсутствуют	0.1		
2.12	85869.8	92680.05	данные отсутствуют	0.1		
2.13	85870.81	92680.35	данные отсутствуют	0.1		
2.14	85869.62	92684.34	данные отсутствуют	0.1		
2.15	85868.37	92683.97	данные отсутствуют	0.1		
2.16	85866.61	92689.84	данные отсутствуют	0.1		
2.17	85867.87	92690.21	данные отсутствуют	0.1		
2.18	85866.67	92694.24	данные отсутствуют	0.1		
2.19	85865.67	92693.94	данные отсутствуют	0.1		
2.20	85864.52	92697.79	данные отсутствуют	0.1		
2.21	85865.53	92698.09	данные отсутствуют	0.1		
2.22	85863.56	92704.68	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.23	85862.31	92704.31	данные отсутствуют	0.1		
2.24	85860.68	92709.79	данные отсутствуют	0.1		
2.25	85861.93	92710.16	данные отсутствуют	0.1		
2.26	85859.96	92716.79	данные отсутствуют	0.1		
2.27	85859.01	92716.5	данные отсутствуют	0.1		
2.28	85857.79	92720.61	данные отсутствуют	0.1		
2.29	85858.74	92720.9	данные отсутствуют	0.1		
2.30	85856.83	92727.17	данные отсутствуют	0.1		
2.31	85816.51	92715.13	данные отсутствуют	0.1		
2.32	85816.88	92713.91	данные отсутствуют	0.1		
2.33	85810.96	92712.15	данные отсутствуют	0.1		
2.34	85810.57	92713.38	данные отсутствуют	0.1		
2.35	85807.51	92712.47	данные отсутствуют	0.1		
2.36	85807.23	92713.42	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.37	85788.88	92707.96	данные отсутствуют	0.1		
2.38	85789.16	92707.01	данные отсутствуют	0.1		
2.39	85786.11	92706.09	данные отсутствуют	0.1		
2.40	85786.44	92704.97	данные отсутствуют	0.1		
2.41	85783.58	92704.09	данные отсутствуют	0.1		
2.42	85787.33	92691.42	данные отсутствуют	0.1		
2.43	85800.09	92695.24	данные отсутствуют	0.1		
2.44	85800.53	92695.37	данные отсутствуют	0.1		
2.45	85800.21	92696.48	данные отсутствуют	0.1		
2.46	85804.03	92697.62	данные отсутствуют	0.1		
2.47	85804.37	92696.5	данные отсутствуют	0.1		
2.48	85804.81	92696.65	данные отсутствуют	0.1		
2.49	85814.69	92699.55	данные отсутствуют	0.1		
2.50	85814.31	92700.82	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.51	85820.24	92702.56	данные отсутствуют	0.1		
2.52	85820.59	92701.32	данные отсутствуют	0.1		
2.53	85823.69	92702.25	данные отсутствуют	0.1		
2.54	85824.09	92702.36	данные отсутствуют	0.1		
2.55	85823.75	92703.51	данные отсутствуют	0.1		
2.56	85827.57	92704.67	данные отсутствуют	0.1		
2.57	85827.93	92703.51	данные отсутствуют	0.1		
2.58	85828.38	92703.65	данные отсутствуют	0.1		
2.59	85844.84	92708.54	данные отсутствуют	0.1		
2.60	85843.98	92711.4	данные отсутствуют	0.1		
2.61	85847.48	92712.44	данные отсутствуют	0.1		
2.62	85850.93	92700.9	данные отсутствуют	0.1		
2.63	85849.76	92700.54	данные отсутствуют	0.1		
2.64	85850.67	92697.48	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.65	85849.44	92697.11	данные отсутствуют	0.1		
2.66	85852.84	92685.74	данные отсутствуют	0.1		
2.67	85855.2	92686.45	данные отсутствуют	0.1		
2.68	85856.96	92680.57	данные отсутствуют	0.1		
2.69	85854.55	92679.84	данные отсутствуют	0.1		
2.70	85857.89	92668.5	данные отсутствуют	0.1		
2.71	85859.19	92668.87	данные отсутствуют	0.1		
2.72	85860.08	92665.79	данные отсутствуют	0.1		
2.73	85861.27	92666.14	данные отсутствуют	0.1		
2.74	85864.68	92654.57	данные отсутствуют	0.1		
2.75	85861.18	92653.52	данные отсутствуют	0.1		
2.76	85860.34	92656.38	данные отсутствуют	0.1		
2.77	85841.24	92650.72	данные отсутствуют	0.1		
2.78	85840.79	92650.58	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.79	85841.13	92649.44	данные отсутствуют	0.1		
2.80	85837.3	92648.3	данные отсутствуют	0.1		
2.81	85836.95	92649.47	данные отсутствуют	0.1		
2.82	85836.49	92649.34	данные отсутствуют	0.1		
2.83	85820.47	92644.51	данные отсутствуют	0.1		
2.84	85820.86	92643.28	данные отсутствуют	0.1		
2.85	85817.11	92642.16	данные отсутствуют	0.1		
2.86	85816.73	92643.41	данные отсутствуют	0.1		
2.87	85815.08	92642.92	данные отсутствуют	0.1		
2.88	85813.51	92648.14	данные отсутствуют	0.1		
2.89	85816.37	92649.02	данные отсутствуют	0.1		
2.90	85814.5	92655.26	данные отсутствуют	0.1		
2.91	85801.96	92651.52	данные отсутствуют	0.1		
2.92	85802.8	92648.54	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.93	85801.57	92648.2	данные отсутствуют	0.1		
2.94	85807.31	92628.98	данные отсутствуют	0.1		
2.95	85808.54	92629.36	данные отсутствуют	0.1		
2.96	85809.47	92626.22	данные отсутствуют	0.1		
2.97	85825	92630.85	данные отсутствуют	0.1		
2.98	85824.63	92632.1	данные отсутствуют	0.1		
2.99	85830.36	92633.79	данные отсутствуют	0.1		
2.100	85830.72	92632.55	данные отсутствуют	0.1		
2.101	85833.8	92633.45	данные отсутствуют	0.1		
2.102	85834.07	92632.51	данные отсутствуют	0.1		
2.103	85852.43	92637.97	данные отсутствуют	0.1		
2.104	85852.15	92638.91	данные отсутствуют	0.1		
2.105	85855.22	92639.82	данные отсутствуют	0.1		
2.106	85854.84	92641.06	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.107	85860.76	92642.82	данные отсутствуют	0.1		
2.108	85861.13	92641.57	данные отсутствуют	0.1		
2.1	85880.62	92647.37	данные отсутствуют	0.1		
3.1	85881.02	92646.11	данные отсутствуют	0.1		
3.2	85880.62	92647.37	данные отсутствуют	0.1		
3.3	85878.73	92653.67	данные отсутствуют	0.1		
3.4	85877.73	92653.37	данные отсутствуют	0.1		
3.5	85876.52	92657.51	данные отсутствуют	0.1		
3.6	85877.54	92657.83	данные отсутствуют	0.1		
3.7	85875.65	92664.06	данные отсутствуют	0.1		
3.8	85876.82	92664.42	данные отсутствуют	0.1		
3.9	85875.01	92670.53	данные отсутствуют	0.1		
3.10	85873.84	92670.18	данные отсутствуют	0.1		
3.11	85871.96	92676.49	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.12	85870.96	92676.2	данные отсутствуют	0.1		
3.13	85869.8	92680.05	данные отсутствуют	0.1		
3.14	85870.81	92680.35	данные отсутствуют	0.1		
3.15	85869.71	92684.04	данные отсутствуют	0.1		
3.16	85870.86	92684.38	данные отсутствуют	0.1		
3.17	85868.97	92690.86	данные отсутствуют	0.1		
3.18	85867.78	92690.51	данные отсутствуют	0.1		
3.19	85866.67	92694.24	данные отсутствуют	0.1		
3.20	85865.67	92693.94	данные отсутствуют	0.1		
3.21	85864.52	92697.79	данные отсутствуют	0.1		
3.22	85865.53	92698.09	данные отсутствуют	0.1		
3.23	85863.65	92704.37	данные отсутствуют	0.1		
3.24	85864.83	92704.73	данные отсутствуют	0.1		
3.25	85862.99	92710.83	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.26	85861.83	92710.5	данные отсутствуют	0.1		
3.27	85859.96	92716.79	данные отсутствуют	0.1		
3.28	85859.01	92716.5	данные отсутствуют	0.1		
3.29	85857.79	92720.61	данные отсутствуют	0.1		
3.30	85858.74	92720.9	данные отсутствуют	0.1		
3.31	85856.83	92727.17	данные отсутствуют	0.1		
3.32	85856.45	92728.44	данные отсутствуют	0.1		
3.33	85853.25	92727.47	данные отсутствуют	0.1		
3.34	85853.62	92726.21	данные отсутствуют	0.1		
3.35	85846.32	92724.03	данные отсутствуют	0.1		
3.36	85845.89	92725.5	данные отсутствуют	0.1		
3.37	85839.86	92723.7	данные отсутствуют	0.1		
3.38	85840.29	92722.23	данные отсутствуют	0.1		
3.39	85825.48	92717.81	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.40	85825.04	92719.3	данные отсутствуют	0.1		
3.41	85818.97	92717.47	данные отсутствуют	0.1		
3.42	85819.41	92716	данные отсутствуют	0.1		
3.43	85816.51	92715.13	данные отсутствуют	0.1		
3.44	85810.57	92713.38	данные отсутствуют	0.1		
3.45	85807.51	92712.47	данные отсутствуют	0.1		
3.46	85807.23	92713.42	данные отсутствуют	0.1		
3.47	85806.85	92714.72	данные отсутствуют	0.1		
3.48	85803.59	92713.75	данные отсутствуют	0.1		
3.49	85803.53	92713.94	данные отсутствуют	0.1		
3.50	85791.7	92710.4	данные отсутствуют	0.1		
3.51	85791.75	92710.22	данные отсутствуют	0.1		
3.52	85788.48	92709.24	данные отсутствуют	0.1		
3.53	85788.88	92707.96	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.54	85789.16	92707.01	данные отсутствуют	0.1		
3.55	85786.11	92706.09	данные отсутствуют	0.1		
3.56	85786.44	92704.97	данные отсутствуют	0.1		
3.57	85783.58	92704.09	данные отсутствуют	0.1		
3.58	85787.33	92691.42	данные отсутствуют	0.1		
3.59	85790.24	92692.29	данные отсутствуют	0.1		
3.60	85790.67	92690.83	данные отсутствуют	0.1		
3.61	85797.18	92692.77	данные отсутствуют	0.1		
3.62	85796.75	92694.24	данные отсутствуют	0.1		
3.63	85800.09	92695.24	данные отсутствуют	0.1		
3.64	85800.53	92695.37	данные отсутствуют	0.1		
3.65	85800.21	92696.48	данные отсутствуют	0.1		
3.66	85804.03	92697.62	данные отсутствуют	0.1		
3.67	85804.37	92696.5	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.68	85804.81	92696.65	данные отсутствуют	0.1		
3.69	85808.26	92697.66	данные отсутствуют	0.1		
3.70	85808.64	92696.37	данные отсутствуют	0.1		
3.71	85811.89	92697.33	данные отсутствуют	0.1		
3.72	85811.51	92698.61	данные отсутствуют	0.1		
3.73	85814.69	92699.55	данные отсутствуют	0.1		
3.74	85820.59	92701.32	данные отсутствуют	0.1		
3.75	85823.69	92702.25	данные отсутствуют	0.1		
3.76	85824.09	92702.36	данные отсутствуют	0.1		
3.77	85823.75	92703.51	данные отсутствуют	0.1		
3.78	85827.57	92704.67	данные отсутствуют	0.1		
3.79	85827.93	92703.51	данные отсутствуют	0.1		
3.80	85828.38	92703.65	данные отсутствуют	0.1		
3.81	85831.62	92704.62	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.82	85831.99	92703.36	данные отсутствуют	0.1		
3.83	85835.76	92704.48	данные отсутствуют	0.1		
3.84	85835.39	92705.73	данные отсутствуют	0.1		
3.85	85844.84	92708.54	данные отсутствуют	0.1		
3.86	85848.36	92709.51	данные отсутствуют	0.1		
3.87	85850.93	92700.9	данные отсутствуют	0.1		
3.88	85849.76	92700.54	данные отсутствуют	0.1		
3.89	85850.67	92697.48	данные отсутствуют	0.1		
3.90	85849.44	92697.11	данные отсутствуют	0.1		
3.91	85848.1	92696.75	данные отсутствуют	0.1		
3.92	85849.08	92693.48	данные отсутствуют	0.1		
3.93	85848.88	92693.41	данные отсутствуют	0.1		
3.94	85851.31	92685.3	данные отсутствуют	0.1		
3.95	85852.84	92685.74	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.96	85855.2	92686.45	данные отсутствуют	0.1		
3.97	85856.96	92680.57	данные отсутствуют	0.1		
3.98	85854.55	92679.84	данные отсутствуют	0.1		
3.99	85853.1	92679.42	данные отсутствуют	0.1		
3.100	85855.53	92671.29	данные отсутствуют	0.1		
3.101	85855.72	92671.34	данные отсутствуют	0.1		
3.102	85856.69	92668.1	данные отсутствуют	0.1		
3.103	85857.89	92668.5	данные отсутствуют	0.1		
3.104	85859.19	92668.87	данные отсутствуют	0.1		
3.105	85860.08	92665.79	данные отсутствуют	0.1		
3.106	85861.27	92666.14	данные отсутствуют	0.1		
3.107	85863.82	92657.49	данные отсутствуют	0.1		
3.108	85860.34	92656.38	данные отсутствуют	0.1		
3.109	85841.24	92650.72	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.110	85840.79	92650.58	данные отсутствуют	0.1		
3.111	85841.13	92649.44	данные отсутствуют	0.1		
3.112	85837.3	92648.3	данные отсутствуют	0.1		
3.113	85836.95	92649.47	данные отсутствуют	0.1		
3.114	85836.49	92649.34	данные отсутствуют	0.1		
3.115	85833.04	92648.31	данные отсутствуют	0.1		
3.116	85832.67	92649.53	данные отсутствуют	0.1		
3.117	85826.38	92647.65	данные отсутствуют	0.1		
3.118	85826.75	92646.41	данные отсутствуют	0.1		
3.119	85820.47	92644.51	данные отсутствуют	0.1		
3.120	85816.73	92643.41	данные отсутствуют	0.1		
3.121	85815.08	92642.92	данные отсутствуют	0.1		
3.122	85813.51	92648.14	данные отсутствуют	0.1		
3.123	85816.37	92649.02	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.124	85817.65	92649.41	данные отсутствуют	0.1		
3.125	85815.77	92655.67	данные отсутствуют	0.1		
3.126	85814.5	92655.26	данные отсутствуют	0.1		
3.127	85801.96	92651.52	данные отсутствуют	0.1		
3.128	85800.68	92651.16	данные отсутствуют	0.1		
3.129	85801.57	92648.2	данные отсутствуют	0.1		
3.130	85803.29	92642.44	данные отсутствуют	0.1		
3.131	85801.83	92642	данные отсутствуют	0.1		
3.132	85803.65	92635.85	данные отсутствуют	0.1		
3.133	85805.13	92636.29	данные отсутствуют	0.1		
3.134	85807.31	92628.98	данные отсутствуют	0.1		
3.135	85808.22	92625.84	данные отсутствуют	0.1		
3.136	85809.47	92626.22	данные отсутствуют	0.1		
3.137	85814.06	92627.59	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.138	85814.47	92626.19	данные отсутствуют	0.1		
3.139	85822.19	92628.47	данные отсутствуют	0.1		
3.140	85821.77	92629.88	данные отсутствуют	0.1		
3.141	85825	92630.85	данные отсутствуют	0.1		
3.142	85830.72	92632.55	данные отсутствуют	0.1		
3.143	85833.8	92633.45	данные отсутствуют	0.1		
3.144	85834.07	92632.51	данные отсутствуют	0.1		
3.145	85834.47	92631.22	данные отсутствуют	0.1		
3.146	85837.72	92632.19	данные отсутствуют	0.1		
3.147	85837.78	92632	данные отсутствуют	0.1		
3.148	85849.65	92635.52	данные отсутствуют	0.1		
3.149	85849.59	92635.72	данные отсутствуют	0.1		
3.150	85852.85	92636.69	данные отсутствуют	0.1		
3.151	85852.43	92637.97	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.152	85852.15	92638.91	данные отсутствуют	0.1		
3.153	85864.06	92642.45	данные отсутствуют	0.1		
3.154	85864.5	92640.99	данные отсутствуют	0.1		
3.155	85870.6	92642.81	данные отсутствуют	0.1		
3.156	85870.17	92644.26	данные отсутствуют	0.1		
3.157	85877.37	92646.4	данные отсутствуют	0.1		
3.158	85877.75	92645.13	данные отсутствуют	0.1		
3.1	85881.02	92646.11	данные отсутствуют	0.1		

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости

Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м	данные отсутствуют
Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____ Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8347	

3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Система координат: мск 64

Зона №

Номера характерных точек контура	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м		Кадастровые номера иных объектов недвижимости, с контурами которых пересекается контур данного объекта недвижимости
	X	Y		H1	H2	
1	2	3	4	5	6	7

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

Здание						
вид объекта недвижимости						
Лист № ____ Раздела <u>7</u>		Всего листов раздела <u>7</u> : ____		Всего разделов: ____		Всего листов выписки: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107462						
Кадастровый номер:				78:40:0019282:8347		
№ п/п	Кадастровый номер помещения, машино-места	Номер этажа (этажей)	Обозначение (номер) помещения, машино-места на поэтажном плане	Назначение помещения	Вид разрешенного использования	Площадь, м ²
1	78:40:0019282:8483	Этаж № 4	124	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.7
2	78:40:0019282:8482	Этаж № 4	123	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
3	78:40:0019282:8481	Этаж № 4	122	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.4
4	78:40:0019282:8480	Этаж № 4	121	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.8
5	78:40:0019282:8449	Этаж № 3	90	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
6	78:40:0019282:8448	Этаж № 3	89	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.1
7	78:40:0019282:8367	Этаж № 2	8	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.2
8	78:40:0019282:8576	Этаж № 2	217	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
9	78:40:0019282:8575	Этаж № 1	216	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.2
10	78:40:0019282:8574	Этаж № 1	215	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
11	78:40:0019282:8573	Этаж № 1	214	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.8
12	78:40:0019282:8572	Этаж № 1	213	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.9
13	78:40:0019282:8571	Этаж № 1	212	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.4
14	78:40:0019282:8514	Этаж № 1	155	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.1
15	78:40:0019282:8513	Этаж № 1	154	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59.5
16	78:40:0019282:8479	Этаж № 4	120	данные отсутствуют	данные отсутствуют	69.8
17	78:40:0019282:8478	Этаж № 3	119	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
18	78:40:0019282:8447	Этаж № 3	88	данные отсутствуют	данные отсутствуют	43.9
19	78:40:0019282:8446	Этаж № 2	87	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.8
20	78:40:0019282:8445	Этаж № 2	86	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.3
21	78:40:0019282:8570	Этаж № 1	211	данные отсутствуют	данные отсутствуют	65.1
22	78:40:0019282:8568	Этаж № 1	209	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.2
23	78:40:0019282:8567	Этаж № 5	208	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
24	78:40:0019282:8566	Этаж № 5	207	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.9
25	78:40:0019282:8565	Этаж № 5	206	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
26	78:40:0019282:8564	Этаж № 5	205	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.2
27	78:40:0019282:8477	Этаж № 3	118	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8

28	78:40:0019282:8476	Этаж № 3	117	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.4
29	78:40:0019282:8475	Этаж № 3	116	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.8
30	78:40:0019282:8474	Этаж № 3	115	данные отсутствуют	данные отсутствуют	69.8
31	78:40:0019282:8444	Этаж № 2	85	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.3
32	78:40:0019282:8443	Этаж № 2	84	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.2
33	78:40:0019282:8442	Этаж № 2	83	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.2
34	78:40:0019282:8441	Этаж № 2	82	данные отсутствуют	данные отсутствуют	43.9
35	78:40:0019282:8401	Этаж № 1	42	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.8
36	78:40:0019282:8402	Этаж № 1	43	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.1
37	78:40:0019282:8400	Этаж № 1	41	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.6
38	78:40:0019282:8399	Этаж № 1	40	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.4
39	78:40:0019282:8398	Этаж № 1	39	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.4
40	78:40:0019282:8397	Этаж № 1	38	данные отсутствуют	данные отсутствуют	64.9
41	78:40:0019282:8563	Этаж № 5	204	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.5
42	78:40:0019282:8562	Этаж № 4	203	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
43	78:40:0019282:8561	Этаж № 4	202	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59.1
44	78:40:0019282:8560	Этаж № 4	201	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
45	78:40:0019282:8559	Этаж № 4	200	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
46	78:40:0019282:8558	Этаж № 4	199	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.6
47	78:40:0019282:8512	Этаж № 5	153	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.7
48	78:40:0019282:8511	Этаж № 5	152	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
49	78:40:0019282:8510	Этаж № 5	151	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.5
50	78:40:0019282:8473	Этаж № 2	114	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.8
51	78:40:0019282:8472	Этаж № 2	113	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
52	78:40:0019282:8471	Этаж № 2	112	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.4
53	78:40:0019282:8440	Этаж № 1	81	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59.2
54	78:40:0019282:8439	Этаж № 1	80	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.3
55	78:40:0019282:8396	Этаж № 1	37	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.4
56	78:40:0019282:8395	Этаж № 1	36	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40
57	78:40:0019282:8389	Этаж № 5	30	данные отсутствуют	данные отсутствуют	46.9
58	78:40:0019282:8390	Этаж № 5	31	данные отсутствуют	данные отсутствуют	50.2
59	78:40:0019282:8366	Этаж № 1	7	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.2
60	78:40:0019282:8365	Этаж № 1	6	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.8
61	78:40:0019282:8364	Этаж № 1	5	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.5

62	78:40:0019282:8363	Этаж № 1	4	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.2
63	78:40:0019282:8557	Этаж № 3	198	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
64	78:40:0019282:8556	Этаж № 3	197	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.9
65	78:40:0019282:8555	Этаж № 3	196	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
66	78:40:0019282:8554	Этаж № 3	195	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.2
67	78:40:0019282:8553	Этаж № 3	194	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
68	78:40:0019282:8552	Этаж № 2	193	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
69	78:40:0019282:8509	Этаж № 5	150	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.8
70	78:40:0019282:8508	Этаж № 5	149	данные отсутствуют	данные отсутствуют	69.7
71	78:40:0019282:8507	Этаж № 4	148	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.6
72	78:40:0019282:8506	Этаж № 4	147	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
73	78:40:0019282:8505	Этаж № 4	146	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.4
74	78:40:0019282:8470	Этаж № 2	111	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.7
75	78:40:0019282:8469	Этаж № 2	110	данные отсутствуют	данные отсутствуют	69.7
76	78:40:0019282:8468	Этаж № 1	109	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.1
77	78:40:0019282:8467	Этаж № 1	108	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.1
78	78:40:0019282:8438	Этаж № 1	79	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.8
79	78:40:0019282:8437	Этаж № 1	78	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.5
80	78:40:0019282:8436	Этаж № 1	77	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.6
81	78:40:0019282:8435	Этаж № 1	76	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44.3
82	78:40:0019282:8428	Этаж № 5	69	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.9
83	78:40:0019282:8391	Этаж № 5	32	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.6
84	78:40:0019282:8392	Этаж № 5	33	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.2
85	78:40:0019282:8393	Этаж № 5	34	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.4
86	78:40:0019282:8394	Этаж № 5	35	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.7
87	78:40:0019282:8388	Этаж № 5	29	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.3
88	78:40:0019282:8387	Этаж № 4	28	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.7
89	78:40:0019282:8362	Этаж № 1	3	данные отсутствуют	данные отсутствуют	50.6
90	78:40:0019282:8361	Этаж № 1	2	данные отсутствуют	данные отсутствуют	47.1
91	78:40:0019282:8360	Этаж № 1	1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	41.5
92	78:40:0019282:8551	Этаж № 2	192	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59
93	78:40:0019282:8550	Этаж № 2	191	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
94	78:40:0019282:8549	Этаж № 2	190	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
95	78:40:0019282:8548	Этаж № 2	189	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.8

96	78:40:0019282:8504	Этаж № 4	145	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.7
97	78:40:0019282:8503	Этаж № 4	144	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.4
98	78:40:0019282:8502	Этаж № 3	143	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.6
99	78:40:0019282:8466	Этаж № 1	107	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.4
100	78:40:0019282:8465	Этаж № 1	106	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.9
101	78:40:0019282:8429	Этаж № 5	70	данные отсутствуют	данные отсутствуют	64.5
102	78:40:0019282:8430	Этаж № 5	71	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.2
103	78:40:0019282:8431	Этаж № 5	72	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.2
104	78:40:0019282:8427	Этаж № 5	68	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
105	78:40:0019282:8432	Этаж № 5	73	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.5
106	78:40:0019282:8433	Этаж № 5	74	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.3
107	78:40:0019282:8386	Этаж № 4	27	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.5
108	78:40:0019282:8385	Этаж № 4	26	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.1
109	78:40:0019282:8384	Этаж № 4	25	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
110	78:40:0019282:8383	Этаж № 4	24	данные отсутствуют	данные отсутствуют	50.2
111	78:40:0019282:8382	Этаж № 4	23	данные отсутствуют	данные отсутствуют	46.8
112	78:40:0019282:8381	Этаж № 4	22	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.5
113	78:40:0019282:8616	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	8ЛК, 8ЛК, 8ЛК, 8ЛК, 8ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	271.3
114	78:40:0019282:8615	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	7ЛК, 7ЛК, 7ЛК, 7ЛК, 7ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	187.9
115	78:40:0019282:8614	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	6ЛК, 6ЛК, 6ЛК, 6ЛК, 6ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	264.4
116	78:40:0019282:8547	Этаж № 1	188	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.2
117	78:40:0019282:8546	Этаж № 1	187	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59.1
118	78:40:0019282:8545	Этаж № 1	186	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.7
119	78:40:0019282:8544	Этаж № 1	185	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.6
120	78:40:0019282:8501	Этаж № 3	142	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
121	78:40:0019282:8500	Этаж № 3	141	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.4
122	78:40:0019282:8499	Этаж № 3	140	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.7
123	78:40:0019282:8498	Этаж № 3	139	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.1
124	78:40:0019282:8434	Этаж № 5	75	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
125	78:40:0019282:8613	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	5ЛК, 5ЛК, 5ЛК, 5ЛК, 5ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	207.4
126	78:40:0019282:8612	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	4ЛК, 4ЛК, 4ЛК, 4ЛК, 4ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	207.8
127	78:40:0019282:8543	Этаж № 1	184	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
128	78:40:0019282:8497	Этаж № 2	138	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
129	78:40:0019282:8496	Этаж № 2	137	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8

130	78:40:0019282:8495	Этаж № 2	136	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.6
131	78:40:0019282:8420	Этаж № 4	61	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.8
132	78:40:0019282:8421	Этаж № 4	62	данные отсутствуют	данные отсутствуют	64.5
133	78:40:0019282:8422	Этаж № 4	63	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.3
134	78:40:0019282:8423	Этаж № 4	64	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.2
135	78:40:0019282:8424	Этаж № 4	65	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.3
136	78:40:0019282:8611	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	ЗЛК, ЗЛК, ЗЛК, ЗЛК, ЗЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	266.4
137	78:40:0019282:8542	Этаж № 5	183	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44.2
138	78:40:0019282:8541	Этаж № 5	182	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
139	78:40:0019282:8540	Этаж № 5	181	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
140	78:40:0019282:8494	Этаж № 2	135	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.6
141	78:40:0019282:8491	Этаж № 1	132	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.9
142	78:40:0019282:8493	Этаж № 2	134	данные отсутствуют	данные отсутствуют	69.6
143	78:40:0019282:8490	Этаж № 1	131	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.4
144	78:40:0019282:8425	Этаж № 4	66	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.4
145	78:40:0019282:8426	Этаж № 4	67	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
146	78:40:0019282:8419	Этаж № 4	60	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
147	78:40:0019282:8539	Этаж № 5	180	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.4
148	78:40:0019282:8538	Этаж № 5	179	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.3
149	78:40:0019282:8537	Этаж № 5	178	данные отсутствуют	данные отсутствуют	71.1
150	78:40:0019282:8492	Этаж № 1	133	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.2
151	78:40:0019282:8489	Этаж № 1	130	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.4
152	78:40:0019282:8517	Этаж № 1	158	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.5
153	78:40:0019282:8516	Этаж № 1	157	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.3
154	78:40:0019282:8536	Этаж № 4	177	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44.1
155	78:40:0019282:8535	Этаж № 4	176	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
156	78:40:0019282:8464	Этаж № 5	105	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.7
157	78:40:0019282:8610	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	2ЛК, 2ЛК, 2ЛК, 2ЛК, 2ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	270.7
158	78:40:0019282:8518	Этаж № 1	159	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.1
159	78:40:0019282:8515	Этаж № 1	156	данные отсутствуют	данные отсутствуют	41.8
160	78:40:0019282:8607	Этаж № 5	248	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
161	78:40:0019282:8606	Этаж № 5	247	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.4
162	78:40:0019282:8534	Этаж № 4	175	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.2
163	78:40:0019282:8533	Этаж № 4	174	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.6

164	78:40:0019282:8532	Этаж № 4	173	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53
165	78:40:0019282:8531	Этаж № 4	172	данные отсутствуют	данные отсутствуют	71
166	78:40:0019282:8463	Этаж № 5	104	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.1
167	78:40:0019282:8380	Этаж № 3	21	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.7
168	78:40:0019282:8379	Этаж № 3	20	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.3
169	78:40:0019282:8378	Этаж № 3	19	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.2
170	78:40:0019282:8377	Этаж № 3	18	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
171	78:40:0019282:8376	Этаж № 3	17	данные отсутствуют	данные отсутствуют	50.3
172	78:40:0019282:8608	Этаж № Подвал	1нч-14нч	данные отсутствуют	данные отсутствуют	2353.7
173	78:40:0019282:8605	Этаж № 5	246	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.3
174	78:40:0019282:8604	Этаж № 5	245	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.7
175	78:40:0019282:8603	Этаж № 5	244	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.3
176	78:40:0019282:8602	Этаж № 5	243	данные отсутствуют	данные отсутствуют	64.8
177	78:40:0019282:8601	Этаж № 5	242	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55
178	78:40:0019282:8600	Этаж № 5	241	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
179	78:40:0019282:8530	Этаж № 3	171	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44
180	78:40:0019282:8462	Этаж № 5	103	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.6
181	78:40:0019282:8461	Этаж № 5	102	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.2
182	78:40:0019282:8460	Этаж № 5	101	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.2
183	78:40:0019282:8417	Этаж № 3	58	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.5
184	78:40:0019282:8375	Этаж № 3	16	данные отсутствуют	данные отсутствуют	46.8
185	78:40:0019282:8374	Этаж № 3	15	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.3
186	78:40:0019282:8373	Этаж № 2	14	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.8
187	78:40:0019282:8609	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	1ЛК, 1ЛК, 1ЛК, 1ЛК, 1ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	304.5
188	78:40:0019282:8358	Этаж № Подвал	11-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	16.7
189	78:40:0019282:8359	Этаж № Подвал	12-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	13.3
190	78:40:0019282:8357	Этаж № Подвал	10-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	17.1
191	78:40:0019282:8356	Этаж № Подвал	9-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	12.4
192	78:40:0019282:8599	Этаж № 4	240	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
193	78:40:0019282:8598	Этаж № 4	239	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.5
194	78:40:0019282:8597	Этаж № 4	238	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.5
195	78:40:0019282:8596	Этаж № 4	237	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.7
196	78:40:0019282:8595	Этаж № 4	236	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.3
197	78:40:0019282:8594	Этаж № 4	235	данные отсутствуют	данные отсутствуют	64.7

198	78:40:0019282:8529	Этаж № 3	170	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.2
199	78:40:0019282:8528	Этаж № 3	169	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
200	78:40:0019282:8527	Этаж № 3	168	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.6
201	78:40:0019282:8459	Этаж № 5	100	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44.1
202	78:40:0019282:8456	Этаж № 4	97	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.5
203	78:40:0019282:8455	Этаж № 4	96	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.2
204	78:40:0019282:8416	Этаж № 3	57	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.4
205	78:40:0019282:8415	Этаж № 3	56	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.4
206	78:40:0019282:8411	Этаж № 3	52	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
207	78:40:0019282:8414	Этаж № 3	55	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.3
208	78:40:0019282:8413	Этаж № 3	54	данные отсутствуют	данные отсутствуют	64.7
209	78:40:0019282:8412	Этаж № 3	53	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.9
210	78:40:0019282:8372	Этаж № 2	13	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.4
211	78:40:0019282:8371	Этаж № 2	12	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.1
212	78:40:0019282:8370	Этаж № 2	11	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
213	78:40:0019282:8354	Этаж № 1	7-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	4.2
214	78:40:0019282:8355	Этаж № 1	8-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	16.6
215	78:40:0019282:8352	Этаж № 1	5-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	9.4
216	78:40:0019282:8353	Этаж № 1	6-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	4.1
217	78:40:0019282:8350	Этаж № 1	3-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	9.8
218	78:40:0019282:8351	Этаж № 1	4-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	4.1
219	78:40:0019282:8585	Этаж № 3	226	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55
220	78:40:0019282:8569	Этаж № 1	210	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.2
221	78:40:0019282:8577	Этаж № 2	218	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55
222	78:40:0019282:8593	Этаж № 4	234	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55
223	78:40:0019282:8592	Этаж № 4	233	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
224	78:40:0019282:8591	Этаж № 3	232	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
225	78:40:0019282:8526	Этаж № 3	167	данные отсутствуют	данные отсутствуют	52.9
226	78:40:0019282:8525	Этаж № 3	166	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.7
227	78:40:0019282:8524	Этаж № 2	165	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44
228	78:40:0019282:8523	Этаж № 2	164	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.1
229	78:40:0019282:8454	Этаж № 4	95	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
230	78:40:0019282:8458	Этаж № 4	99	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.8
231	78:40:0019282:8457	Этаж № 4	98	данные отсутствуют	данные отсутствуют	52.8

232	78:40:0019282:8453	Этаж № 4	94	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44
233	78:40:0019282:8418	Этаж № 3	59	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.6
234	78:40:0019282:8410	Этаж № 2	51	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.6
235	78:40:0019282:8409	Этаж № 2	50	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.3
236	78:40:0019282:8408	Этаж № 2	49	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.3
237	78:40:0019282:8407	Этаж № 2	48	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.2
238	78:40:0019282:8406	Этаж № 2	47	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.3
239	78:40:0019282:8369	Этаж № 2	10	данные отсутствуют	данные отсутствуют	50.2
240	78:40:0019282:8349	Этаж № 1	2-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	4.1
241	78:40:0019282:8348	Этаж № 1	1-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	7.8
242	78:40:0019282:8590	Этаж № 3	231	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.4
243	78:40:0019282:8589	Этаж № 3	230	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.5
244	78:40:0019282:8588	Этаж № 3	229	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.7
245	78:40:0019282:8587	Этаж № 3	228	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.3
246	78:40:0019282:8586	Этаж № 3	227	данные отсутствуют	данные отсутствуют	64.6
247	78:40:0019282:8584	Этаж № 3	225	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
248	78:40:0019282:8522	Этаж № 2	163	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.2
249	78:40:0019282:8521	Этаж № 2	162	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.4
250	78:40:0019282:8520	Этаж № 2	161	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53
251	78:40:0019282:8519	Этаж № 2	160	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.6
252	78:40:0019282:8488	Этаж № 5	129	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.8
253	78:40:0019282:8487	Этаж № 5	128	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.5
254	78:40:0019282:8486	Этаж № 5	127	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.4
255	78:40:0019282:8485	Этаж № 5	126	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.7
256	78:40:0019282:8484	Этаж № 5	125	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70
257	78:40:0019282:8452	Этаж № 3	93	данные отсутствуют	данные отсутствуют	71
258	78:40:0019282:8451	Этаж № 3	92	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53
259	78:40:0019282:8450	Этаж № 3	91	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.5
260	78:40:0019282:8405	Этаж № 2	46	данные отсутствуют	данные отсутствуют	64.7
261	78:40:0019282:8404	Этаж № 2	45	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.8
262	78:40:0019282:8403	Этаж № 2	44	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
263	78:40:0019282:8368	Этаж № 2	9	данные отсутствуют	данные отсутствуют	46.8
264	78:40:0019282:8583	Этаж № 2	224	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
265	78:40:0019282:8582	Этаж № 2	223	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.5

266	78:40:0019282:8581	Этаж № 2	222	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.5
267	78:40:0019282:8580	Этаж № 2	221	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.8
268	78:40:0019282:8579	Этаж № 2	220	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.2
269	78:40:0019282:8578	Этаж № 2	219	данные отсутствуют	данные отсутствуют	64.7

Государственный регистратор					ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности			подпись		инициалы, фамилия	

М.П.