

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.05.2018 г., поступившего на рассмотрение 24.05.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Здание		
вид объекта недвижимости		
Лист № __ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : __	Всего разделов: __
Всего листов выписки: __		
24.05.2018 № 99/2018/100108449		
Кадастровый номер:	78:40:0019282:8796	
Номер кадастрового квартала:	78:40:0019282	
Дата присвоения кадастрового номера:	22.05.2018	
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют	
Адрес:	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Петергоф, Парковая улица, дом 14 , корпус 3, строение 1	
Площадь, м²:	18212.6	
Назначение:	Многokвартирный дом	
Наименование:	Многokвартирный дом	
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	6, в том числе подземных 1	
Материал наружных стен:	Из прочих материалов	
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	2018	
Год завершения строительства:	данные отсутствуют	
Кадастровая стоимость, руб.:	558490836.01	
Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.05.2018 г., поступившего на рассмотрение 24.05.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:


Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № <u> </u> Раздела <u>1</u>	Всего листов раздела <u>1</u> : <u> </u>	Всего разделов: <u> </u>	Всего листов выписки: <u> </u>
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:40:0019282:96
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	78:40:0019282:8955, 78:40:0019282:8956, 78:40:0019282:8957, 78:40:0019282:8958, 78:40:0019282:8959, 78:40:0019282:8960, 78:40:0019282:8923, 78:40:0019282:8924, 78:40:0019282:8925, 78:40:0019282:8926, 78:40:0019282:8877, 78:40:0019282:8878, 78:40:0019282:8879, 78:40:0019282:8880, 78:40:0019282:8881, 78:40:0019282:8882, 78:40:0019282:9065, 78:40:0019282:9064, 78:40:0019282:8965, 78:40:0019282:8966, 78:40:0019282:8927, 78:40:0019282:8928, 78:40:0019282:8929, 78:40:0019282:8930, 78:40:0019282:8931, 78:40:0019282:8932, 78:40:0019282:8883, 78:40:0019282:8884, 78:40:0019282:8868, 78:40:0019282:8867, 78:40:0019282:8866, 78:40:0019282:8852, 78:40:0019282:9063, 78:40:0019282:9062, 78:40:0019282:9061, 78:40:0019282:8933, 78:40:0019282:8934, 78:40:0019282:8935, 78:40:0019282:8936, 78:40:0019282:8838, 78:40:0019282:8839, 78:40:0019282:8840, 78:40:0019282:8841, 78:40:0019282:8842, 78:40:0019282:8843, 78:40:0019282:9060, 78:40:0019282:9059, 78:40:0019282:9057, 78:40:0019282:8950, 78:40:0019282:8949, 78:40:0019282:8844, 78:40:0019282:8845, 78:40:0019282:8846, 78:40:0019282:8847, 78:40:0019282:8848, 78:40:0019282:8849, 78:40:0019282:9058, 78:40:0019282:8801, 78:40:0019282:8802, 78:40:0019282:8803, 78:40:0019282:8804, 78:40:0019282:8850, 78:40:0019282:8851, 78:40:0019282:8853, 78:40:0019282:8854, 78:40:0019282:8855, 78:40:0019282:8856, 78:40:0019282:8805, 78:40:0019282:8807, 78:40:0019282:8808, 78:40:0019282:8809, 78:40:0019282:8798, 78:40:0019282:8799, 78:40:0019282:8985, 78:40:0019282:8857, 78:40:0019282:8858, 78:40:0019282:8859, 78:40:0019282:8860, 78:40:0019282:8861, 78:40:0019282:8862, 78:40:0019282:8800, 78:40:0019282:8797, 78:40:0019282:8987, 78:40:0019282:8988, 78:40:0019282:8989, 78:40:0019282:8990, 78:40:0019282:8991, 78:40:0019282:8992, 78:40:0019282:8876, 78:40:0019282:8875, 78:40:0019282:8937, 78:40:0019282:8938, 78:40:0019282:8890, 78:40:0019282:8863, 78:40:0019282:8864, 78:40:0019282:8865, 78:40:0019282:8837, 78:40:0019282:8836, 78:40:0019282:8835, 78:40:0019282:8993, 78:40:0019282:8994, 78:40:0019282:8995, 78:40:0019282:8996, 78:40:0019282:8997, 78:40:0019282:8998, 78:40:0019282:8939, 78:40:0019282:8940, 78:40:0019282:8941, 78:40:0019282:8942, 78:40:0019282:8943, 78:40:0019282:8944, 78:40:0019282:8913, 78:40:0019282:8912, 78:40:0019282:8911, 78:40:0019282:8834, 78:40:0019282:8830, 78:40:0019282:8833, 78:40:0019282:8832, 78:40:0019282:8831, 78:40:0019282:8999, 78:40:0019282:9000, 78:40:0019282:9001, 78:40:0019282:9002, 78:40:0019282:9003, 78:40:0019282:9004, 78:40:0019282:8982, 78:40:0019282:8945, 78:40:0019282:8946, 78:40:0019282:8947, 78:40:0019282:8948, 78:40:0019282:8910, 78:40:0019282:8909, 78:40:0019282:8908, 78:40:0019282:8907, 78:40:0019282:8906, 78:40:0019282:8905, 78:40:0019282:9021, 78:40:0019282:9022, 78:40:0019282:9023, 78:40:0019282:9024, 78:40:0019282:9025, 78:40:0019282:9005, 78:40:0019282:9006, 78:40:0019282:9007, 78:40:0019282:9008, 78:40:0019282:9009, 78:40:0019282:8967, 78:40:0019282:8968, 78:40:0019282:8969, 78:40:0019282:8970, 78:40:0019282:8904, 78:40:0019282:8903, 78:40:0019282:8902, 78:40:0019282:8901, 78:40:0019282:8900, 78:40:0019282:8899, 78:40:0019282:8986, 78:40:0019282:9026, 78:40:0019282:9027, 78:40:0019282:9028, 78:40:0019282:9029, 78:40:0019282:9030, 78:40:0019282:9031, 78:40:0019282:9010, 78:40:0019282:9011, 78:40:0019282:9012, 78:40:0019282:9013, 78:40:0019282:9014, 78:40:0019282:8971, 78:40:0019282:8972, 78:40:0019282:8973, 78:40:0019282:8974, 78:40:0019282:8975, 78:40:0019282:8976, 78:40:0019282:8898, 78:40:0019282:8897, 78:40:0019282:8896, 78:40:0019282:8895, 78:40:0019282:8953, 78:40:0019282:8806, 78:40:0019282:9032, 78:40:0019282:9033, 78:40:0019282:9034, 78:40:0019282:9035, 78:40:0019282:9036, 78:40:0019282:9037, 78:40:0019282:9015, 78:40:0019282:9016, 78:40:0019282:9017, 78:40:0019282:9018, 78:40:0019282:8977, 78:40:0019282:8978, 78:40:0019282:8979, 78:40:0019282:8980, 78:40:0019282:8981, 78:40:0019282:8894, 78:40:0019282:8893, 78:40:0019282:8892, 78:40:0019282:8891, 78:40:0019282:9038, 78:40:0019282:9039, 78:40:0019282:9040, 78:40:0019282:9041, 78:40:0019282:9042, 78:40:0019282:9043, 78:40:0019282:9019, 78:40:0019282:9020, 78:40:0019282:8983, 78:40:0019282:8984, 78:40:0019282:8810, 78:40:0019282:8811, 78:40:0019282:8812, 78:40:0019282:8813, 78:40:0019282:9044, 78:40:0019282:9045, 78:40:0019282:9046, 78:40:0019282:9047, 78:40:0019282:9048, 78:40:0019282:9049, 78:40:0019282:8814, 78:40:0019282:8815, 78:40:0019282:8816, 78:40:0019282:8817, 78:40:0019282:8818, 78:40:0019282:8819, 78:40:0019282:9050, 78:40:0019282:9051, 78:40:0019282:9052, 78:40:0019282:9053, 78:40:0019282:8914, 78:40:0019282:8915, 78:40:0019282:8916, 78:40:0019282:8917, 78:40:0019282:9056, 78:40:0019282:9054, 78:40:0019282:9055, 78:40:0019282:8885, 78:40:0019282:8886, 78:40:0019282:8887, 78:40:0019282:8888, 78:40:0019282:8889, 78:40:0019282:8820, 78:40:0019282:8821, 78:40:0019282:8822, 78:40:0019282:8823, 78:40:0019282:8824, 78:40:0019282:8825, 78:40:0019282:8951, 78:40:0019282:8952, 78:40:0019282:8954, 78:40:0019282:8918, 78:40:0019282:8919, 78:40:0019282:8920, 78:40:0019282:8921, 78:40:0019282:8922, 78:40:0019282:8869, 78:40:0019282:8870, 78:40:0019282:8871, 78:40:0019282:8872, 78:40:0019282:8873, 78:40:0019282:8874, 78:40:0019282:8826, 78:40:0019282:8827, 78:40:0019282:8828, 78:40:0019282:8829
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Кадастровый номер земельного участка, если входящие в состав единого недвижимого комплекса объекты недвижимости расположены на одном земельном участке	данные отсутствуют
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют	
Сведения о кадастровом инженере:	Сергеев Сергей Владимирович №78-13-776	
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"	
Особые отметки:	Согласно разрешению на ввод объекта в эксплуатацию от 03.05.2018 № 78-14-06-2018 количество этажей 6, в том числе 1 подземный. Материал стен сборный железобетон. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.	
Получатель выписки:	Брагина Александра Викторовна	
Государственный регистратор	ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____ Раздела <u>5</u>	Всего листов раздела <u>5</u> : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	
Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)			
 <p>78:40:0019282:8796</p>			
Масштаб 1:	Условные обозначения:		
Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание						
вид объекта недвижимости						
Лист № __ Раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1 : __		Всего разделов: __		Всего листов выписки: __
24.05.2018 № 99/2018/100108449						
Кадастровый номер:				78:40:0019282:8796		
1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости						
Система координат: мск 64						
Зона №						
Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.1	85846.02	92763.6	данные отсутствуют	0.1		
1.2	85844.17	92769.93	данные отсутствуют	0.1		
1.3	85843.16	92769.63	данные отсутствуют	0.1		
1.4	85841.96	92773.75	данные отсутствуют	0.1		
1.5	85842.94	92774.04	данные отсутствуют	0.1		
1.6	85840.98	92780.65	данные отсутствуют	0.1		
1.7	85839.73	92780.28	данные отсутствуют	0.1		
1.8	85838.11	92785.73	данные отсутствуют	0.1		
1.9	85839.37	92786.11	данные отсутствуют	0.1		
1.10	85837.39	92792.73	данные отсутствуют	0.1		
1.11	85836.38	92792.43	данные отсутствуют	0.1		
1.12	85835.24	92796.3	данные отсутствуют	0.1		
1.13	85836.24	92796.6	данные отсутствуют	0.1		
Государственный регистратор				ФГИС ЕГРН		
полное наименование должности				подпись		инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.14	85835.07	92800.6	данные отсутствуют	0.1		
1.15	85833.82	92800.23	данные отсутствуют	0.1		
1.16	85832.09	92806.08	данные отсутствуют	0.1		
1.17	85833.33	92806.44	данные отсутствуют	0.1		
1.18	85832.13	92810.49	данные отсутствуют	0.1		
1.19	85831.11	92810.18	данные отсутствуют	0.1		
1.20	85829.99	92814.04	данные отсутствуют	0.1		
1.21	85831	92814.34	данные отсутствуют	0.1		
1.22	85829.02	92820.96	данные отсутствуют	0.1		
1.23	85827.76	92820.56	данные отсутствуют	0.1		
1.24	85826.13	92826.03	данные отсутствуют	0.1		
1.25	85827.4	92826.4	данные отсутствуют	0.1		
1.26	85825.44	92833.04	данные отсутствуют	0.1		
1.27	85824.45	92832.74	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.28	85823.23	92836.83	данные отсутствуют	0.1		
1.29	85824.22	92837.12	данные отсутствуют	0.1		
1.30	85822.33	92843.46	данные отсутствуют	0.1		
1.31	85802.75	92837.64	данные отсутствуют	0.1		
1.32	85803.12	92836.38	данные отсутствуют	0.1		
1.33	85797.23	92834.64	данные отсутствуют	0.1		
1.34	85796.86	92835.9	данные отсутствуют	0.1		
1.35	85793.84	92835.01	данные отсутствуют	0.1		
1.36	85793.56	92835.94	данные отсутствуют	0.1		
1.37	85775.11	92830.46	данные отсутствуют	0.1		
1.38	85775.4	92829.53	данные отсутствуют	0.1		
1.39	85772.37	92828.61	данные отсутствуют	0.1		
1.40	85772.76	92827.34	данные отсутствуют	0.1		
1.41	85767.06	92825.67	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.42	85766.68	92826.93	данные отсутствуют	0.1		
1.43	85751.08	92822.28	данные отсутствуют	0.1		
1.44	85752.05	92819.11	данные отсутствуют	0.1		
1.45	85750.76	92818.75	данные отсутствуют	0.1		
1.46	85756.49	92799.46	данные отсутствуют	0.1		
1.47	85757.74	92799.83	данные отсутствуют	0.1		
1.48	85758.61	92796.87	данные отсутствуют	0.1		
1.49	85771.23	92800.63	данные отсутствуют	0.1		
1.50	85769.37	92806.99	данные отсутствуют	0.1		
1.51	85766.48	92806.14	данные отсутствуют	0.1		
1.52	85764.97	92811.32	данные отсутствуют	0.1		
1.53	85766.56	92811.79	данные отсутствуют	0.1		
1.54	85766.2	92813.02	данные отсутствуют	0.1		
1.55	85769.97	92814.14	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.56	85770.34	92812.89	данные отсутствуют	0.1		
1.57	85786.35	92817.63	данные отсутствуют	0.1		
1.58	85786.74	92816.36	данные отсутствуют	0.1		
1.59	85791.5	92817.78	данные отсутствуют	0.1		
1.60	85791.11	92819.08	данные отсутствуют	0.1		
1.61	85810.21	92824.75	данные отсутствуют	0.1		
1.62	85809.36	92827.59	данные отсутствуют	0.1		
1.63	85812.83	92828.62	данные отсутствуют	0.1		
1.64	85816.26	92817.13	данные отсутствуют	0.1		
1.65	85815.1	92816.79	данные отсутствуют	0.1		
1.66	85816.02	92813.72	данные отсутствуют	0.1		
1.67	85814.77	92813.35	данные отсутствуют	0.1		
1.68	85818.19	92801.96	данные отсутствуют	0.1		
1.69	85820.56	92802.67	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.70	85822.25	92796.81	данные отсутствуют	0.1		
1.71	85819.89	92796.12	данные отсутствуют	0.1		
1.72	85823.27	92784.69	данные отсутствуют	0.1		
1.73	85824.52	92785.06	данные отсутствуют	0.1		
1.74	85825.42	92782.01	данные отсутствуют	0.1		
1.75	85826.6	92782.36	данные отсутствуют	0.1		
1.76	85830.02	92770.84	данные отсутствуют	0.1		
1.77	85826.57	92769.82	данные отсутствуют	0.1		
1.78	85825.72	92772.68	данные отсутствуют	0.1		
1.79	85809.27	92767.79	данные отсутствуют	0.1		
1.80	85808.88	92769.09	данные отсутствуют	0.1		
1.81	85804.13	92767.65	данные отсутствуют	0.1		
1.82	85804.5	92766.38	данные отсутствуют	0.1		
1.83	85801.44	92765.47	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.84	85801.83	92764.19	данные отсутствуют	0.1		
1.85	85795.96	92762.44	данные отсутствуют	0.1		
1.86	85795.57	92763.73	данные отсутствуют	0.1		
1.87	85785.71	92760.78	данные отсутствуют	0.1		
1.88	85785.32	92762.07	данные отсутствуют	0.1		
1.89	85780.57	92760.66	данные отсутствуют	0.1		
1.90	85780.92	92759.37	данные отсутствуют	0.1		
1.91	85768.15	92755.57	данные отсутствуют	0.1		
1.92	85771.97	92742.82	данные отсутствуют	0.1		
1.93	85774.86	92743.69	данные отсутствуют	0.1		
1.94	85775.21	92742.54	данные отсутствуют	0.1		
1.95	85778.25	92743.43	данные отсутствуют	0.1		
1.96	85778.54	92742.49	данные отсутствуют	0.1		
1.97	85796.96	92747.95	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.98	85796.68	92748.9	данные отсутствуют	0.1		
1.99	85799.73	92749.82	данные отсутствуют	0.1		
1.100	85799.35	92751.08	данные отсутствуют	0.1		
1.101	85805.23	92752.85	данные отсутствуют	0.1		
1.102	85805.59	92751.59	данные отсутствуют	0.1		
1.103	85820.65	92756.06	данные отсутствуют	0.1		
1.104	85820.29	92757.28	данные отсутствуют	0.1		
1.105	85826.15	92759.07	данные отсутствуют	0.1		
1.106	85826.53	92757.83	данные отсутствуют	0.1		
1.1	85846.02	92763.6	данные отсутствуют	0.1		
2.1	85846.02	92763.6	данные отсутствуют	0.1		
2.2	85844.17	92769.93	данные отсутствуют	0.1		
2.3	85843.16	92769.63	данные отсутствуют	0.1		
2.4	85841.96	92773.75	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.5	85842.94	92774.04	данные отсутствуют	0.1		
2.6	85840.98	92780.65	данные отсутствуют	0.1		
2.7	85839.73	92780.28	данные отсутствуют	0.1		
2.8	85838.11	92785.73	данные отсутствуют	0.1		
2.9	85839.37	92786.11	данные отсутствуют	0.1		
2.10	85837.39	92792.73	данные отсутствуют	0.1		
2.11	85836.38	92792.43	данные отсутствуют	0.1		
2.12	85835.24	92796.3	данные отсутствуют	0.1		
2.13	85836.24	92796.6	данные отсутствуют	0.1		
2.14	85835.07	92800.6	данные отсутствуют	0.1		
2.15	85833.82	92800.23	данные отсутствуют	0.1		
2.16	85832.09	92806.08	данные отсутствуют	0.1		
2.17	85833.33	92806.44	данные отсутствуют	0.1		
2.18	85832.13	92810.49	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.19	85831.11	92810.18	данные отсутствуют	0.1		
2.20	85829.99	92814.04	данные отсутствуют	0.1		
2.21	85831	92814.34	данные отсутствуют	0.1		
2.22	85829.02	92820.96	данные отсутствуют	0.1		
2.23	85827.76	92820.56	данные отсутствуют	0.1		
2.24	85826.13	92826.03	данные отсутствуют	0.1		
2.25	85827.4	92826.4	данные отсутствуют	0.1		
2.26	85825.44	92833.04	данные отсутствуют	0.1		
2.27	85824.45	92832.74	данные отсутствуют	0.1		
2.28	85823.23	92836.83	данные отсутствуют	0.1		
2.29	85824.22	92837.12	данные отсутствуют	0.1		
2.30	85822.33	92843.46	данные отсутствуют	0.1		
2.31	85802.75	92837.64	данные отсутствуют	0.1		
2.32	85803.12	92836.38	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.33	85797.23	92834.64	данные отсутствуют	0.1		
2.34	85796.86	92835.9	данные отсутствуют	0.1		
2.35	85793.84	92835.01	данные отсутствуют	0.1		
2.36	85793.56	92835.94	данные отсутствуют	0.1		
2.37	85775.11	92830.46	данные отсутствуют	0.1		
2.38	85775.4	92829.53	данные отсутствуют	0.1		
2.39	85772.37	92828.61	данные отсутствуют	0.1		
2.40	85772.76	92827.34	данные отсутствуют	0.1		
2.41	85767.06	92825.67	данные отсутствуют	0.1		
2.42	85766.68	92826.93	данные отсутствуют	0.1		
2.43	85751.08	92822.28	данные отсутствуют	0.1		
2.44	85752.05	92819.11	данные отсутствуют	0.1		
2.45	85750.76	92818.75	данные отсутствуют	0.1		
2.46	85756.49	92799.46	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.47	85757.74	92799.83	данные отсутствуют	0.1		
2.48	85758.61	92796.87	данные отсутствуют	0.1		
2.49	85771.23	92800.63	данные отсутствуют	0.1		
2.50	85769.37	92806.99	данные отсутствуют	0.1		
2.51	85766.48	92806.14	данные отсутствуют	0.1		
2.52	85764.97	92811.32	данные отсутствуют	0.1		
2.53	85766.56	92811.79	данные отсутствуют	0.1		
2.54	85766.2	92813.02	данные отсутствуют	0.1		
2.55	85769.97	92814.14	данные отсутствуют	0.1		
2.56	85770.34	92812.89	данные отсутствуют	0.1		
2.57	85786.35	92817.63	данные отсутствуют	0.1		
2.58	85786.81	92817.76	данные отсутствуют	0.1		
2.59	85786.46	92819.01	данные отсутствуют	0.1		
2.60	85790.32	92820.19	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.61	85790.66	92818.94	данные отсутствуют	0.1		
2.62	85791.11	92819.08	данные отсутствуют	0.1		
2.63	85810.21	92824.75	данные отсутствуют	0.1		
2.64	85809.36	92827.59	данные отсутствуют	0.1		
2.65	85812.83	92828.62	данные отсутствуют	0.1		
2.66	85816.26	92817.13	данные отсутствуют	0.1		
2.67	85815.1	92816.79	данные отсутствуют	0.1		
2.68	85816.02	92813.72	данные отсутствуют	0.1		
2.69	85814.77	92813.35	данные отсутствуют	0.1		
2.70	85818.19	92801.96	данные отсутствуют	0.1		
2.71	85820.56	92802.67	данные отсутствуют	0.1		
2.72	85822.25	92796.81	данные отсутствуют	0.1		
2.73	85819.89	92796.12	данные отсутствуют	0.1		
2.74	85823.27	92784.69	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.75	85824.52	92785.06	данные отсутствуют	0.1		
2.76	85825.42	92782.01	данные отсутствуют	0.1		
2.77	85826.6	92782.36	данные отсутствуют	0.1		
2.78	85830.02	92770.84	данные отсутствуют	0.1		
2.79	85826.57	92769.82	данные отсутствуют	0.1		
2.80	85825.72	92772.68	данные отсутствуют	0.1		
2.81	85809.27	92767.79	данные отсутствуют	0.1		
2.82	85808.84	92767.66	данные отсутствуют	0.1		
2.83	85809.17	92766.49	данные отсутствуют	0.1		
2.84	85805.29	92765.36	данные отсутствуют	0.1		
2.85	85804.96	92766.52	данные отсутствуют	0.1		
2.86	85804.5	92766.38	данные отсутствуют	0.1		
2.87	85801.44	92765.47	данные отсутствуют	0.1		
2.88	85801.83	92764.19	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.89	85795.96	92762.44	данные отсутствуют	0.1		
2.90	85795.57	92763.73	данные отсутствуют	0.1		
2.91	85785.71	92760.78	данные отсутствуют	0.1		
2.92	85785.25	92760.64	данные отсутствуют	0.1		
2.93	85785.58	92759.46	данные отсутствуют	0.1		
2.94	85781.7	92758.31	данные отсутствуют	0.1		
2.95	85781.37	92759.5	данные отсутствуют	0.1		
2.96	85780.92	92759.37	данные отсутствуют	0.1		
2.97	85768.15	92755.57	данные отсутствуют	0.1		
2.98	85771.97	92742.82	данные отсутствуют	0.1		
2.99	85774.86	92743.69	данные отсутствуют	0.1		
2.100	85775.21	92742.54	данные отсутствуют	0.1		
2.101	85778.25	92743.43	данные отсутствуют	0.1		
2.102	85778.54	92742.49	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.103	85796.96	92747.95	данные отсутствуют	0.1		
2.104	85796.68	92748.9	данные отсутствуют	0.1		
2.105	85799.73	92749.82	данные отсутствуют	0.1		
2.106	85799.35	92751.08	данные отсутствуют	0.1		
2.107	85805.23	92752.85	данные отсутствуют	0.1		
2.108	85805.59	92751.59	данные отсутствуют	0.1		
2.109	85820.65	92756.06	данные отсутствуют	0.1		
2.110	85820.29	92757.28	данные отсутствуют	0.1		
2.111	85826.15	92759.07	данные отсутствуют	0.1		
2.112	85826.53	92757.83	данные отсутствуют	0.1		
2.1	85846.02	92763.6	данные отсутствуют	0.1		
3.1	85846.38	92762.36	данные отсутствуют	0.1		
3.2	85846.02	92763.6	данные отсутствуют	0.1		
3.3	85844.17	92769.93	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.4	85843.16	92769.63	данные отсутствуют	0.1		
3.5	85841.96	92773.75	данные отсутствуют	0.1		
3.6	85842.94	92774.04	данные отсутствуют	0.1		
3.7	85841.08	92780.33	данные отсутствуют	0.1		
3.8	85842.2	92780.66	данные отсутствуют	0.1		
3.9	85840.38	92786.79	данные отсутствуют	0.1		
3.10	85839.26	92786.46	данные отсутствуют	0.1		
3.11	85837.39	92792.73	данные отсутствуют	0.1		
3.12	85836.38	92792.43	данные отсутствуют	0.1		
3.13	85835.24	92796.3	данные отсутствуют	0.1		
3.14	85836.24	92796.6	данные отсутствуют	0.1		
3.15	85835.16	92800.3	данные отсутствуют	0.1		
3.16	85836.28	92800.63	данные отсутствуют	0.1		
3.17	85834.36	92807.13	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.18	85833.23	92806.79	данные отсутствуют	0.1		
3.19	85832.13	92810.49	данные отсутствуют	0.1		
3.20	85831.11	92810.18	данные отсутствуют	0.1		
3.21	85829.99	92814.04	данные отсутствуют	0.1		
3.22	85831	92814.34	данные отсутствуют	0.1		
3.23	85829.13	92820.61	данные отсутствуют	0.1		
3.24	85830.25	92820.94	данные отсутствуют	0.1		
3.25	85828.41	92827.08	данные отсутствуют	0.1		
3.26	85827.29	92826.75	данные отсутствуют	0.1		
3.27	85825.44	92833.04	данные отсутствуют	0.1		
3.28	85824.45	92832.74	данные отсутствуют	0.1		
3.29	85823.23	92836.83	данные отсутствуют	0.1		
3.30	85824.22	92837.12	данные отсутствуют	0.1		
3.31	85822.33	92843.46	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.32	85821.93	92844.7	данные отсутствуют	0.1		
3.33	85818.64	92843.71	данные отсутствуют	0.1		
3.34	85819.01	92842.47	данные отсутствуют	0.1		
3.35	85811.82	92840.34	данные отсутствуют	0.1		
3.36	85811.4	92841.76	данные отсутствуют	0.1		
3.37	85805.27	92839.92	данные отсутствуют	0.1		
3.38	85805.69	92838.51	данные отсутствуют	0.1		
3.39	85802.75	92837.64	данные отсутствуют	0.1		
3.40	85796.86	92835.9	данные отсутствуют	0.1		
3.41	85793.84	92835.01	данные отсутствуют	0.1		
3.42	85793.56	92835.94	данные отсутствуют	0.1		
3.43	85793.14	92837.17	данные отсутствуют	0.1		
3.44	85789.91	92836.21	данные отсутствуют	0.1		
3.45	85789.85	92836.4	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.46	85777.98	92832.86	данные отсутствуют	0.1		
3.47	85778.05	92832.62	данные отсутствуют	0.1		
3.48	85774.74	92831.71	данные отсутствуют	0.1		
3.49	85775.11	92830.46	данные отсутствуют	0.1		
3.50	85775.4	92829.53	данные отсутствуют	0.1		
3.51	85772.37	92828.61	данные отсутствуют	0.1		
3.52	85766.68	92826.93	данные отсутствуют	0.1		
3.53	85763.47	92825.98	данные отсутствуют	0.1		
3.54	85763.05	92827.39	данные отсутствуют	0.1		
3.55	85755.34	92825.09	данные отсутствуют	0.1		
3.56	85755.76	92823.68	данные отсутствуют	0.1		
3.57	85751.08	92822.28	данные отсутствуют	0.1		
3.58	85749.85	92821.88	данные отсутствуют	0.1		
3.59	85750.76	92818.75	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.60	85752.94	92811.4	данные отсутствуют	0.1		
3.61	85751.53	92810.98	данные отсутствуют	0.1		
3.62	85753.34	92804.88	данные отсутствуют	0.1		
3.63	85754.76	92805.3	данные отсутствуют	0.1		
3.64	85756.49	92799.46	данные отсутствуют	0.1		
3.65	85757.39	92796.51	данные отсутствуют	0.1		
3.66	85758.61	92796.87	данные отсутствуют	0.1		
3.67	85771.23	92800.63	данные отсутствуют	0.1		
3.68	85772.48	92801.03	данные отсутствуют	0.1		
3.69	85770.64	92807.36	данные отсутствуют	0.1		
3.70	85769.37	92806.99	данные отсутствуют	0.1		
3.71	85766.48	92806.14	данные отсутствуют	0.1		
3.72	85764.97	92811.32	данные отсутствуют	0.1		
3.73	85766.56	92811.79	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.74	85770.34	92812.89	данные отсутствуют	0.1		
3.75	85776.62	92814.75	данные отсутствуют	0.1		
3.76	85776.98	92813.51	данные отсутствуют	0.1		
3.77	85780.18	92814.45	данные отсутствуют	0.1		
3.78	85780.14	92814.61	данные отсутствуют	0.1		
3.79	85783.09	92815.48	данные отсутствуют	0.1		
3.80	85782.77	92816.57	данные отсутствуют	0.1		
3.81	85786.35	92817.63	данные отсутствуют	0.1		
3.82	85786.81	92817.76	данные отсутствуют	0.1		
3.83	85786.46	92819.01	данные отсутствуют	0.1		
3.84	85790.32	92820.19	данные отсутствуют	0.1		
3.85	85790.66	92818.94	данные отсутствуют	0.1		
3.86	85791.11	92819.08	данные отсутствуют	0.1		
3.87	85810.21	92824.75	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.88	85810.16	92824.91	данные отсутствуют	0.1		
3.89	85813.63	92825.94	данные отсутствуют	0.1		
3.90	85816.26	92817.13	данные отсутствуют	0.1		
3.91	85815.1	92816.79	данные отсутствуют	0.1		
3.92	85816.02	92813.72	данные отсутствуют	0.1		
3.93	85814.77	92813.35	данные отсутствуют	0.1		
3.94	85813.55	92812.96	данные отсутствуют	0.1		
3.95	85814.51	92809.75	данные отсутствуют	0.1		
3.96	85814.32	92809.69	данные отсутствуют	0.1		
3.97	85816.75	92801.52	данные отсутствуют	0.1		
3.98	85818.19	92801.96	данные отсутствуют	0.1		
3.99	85820.56	92802.67	данные отсутствуют	0.1		
3.100	85822.25	92796.81	данные отсутствуют	0.1		
3.101	85819.89	92796.12	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.102	85818.48	92795.68	данные отсутствуют	0.1		
3.103	85820.87	92787.55	данные отсутствуют	0.1		
3.104	85821.07	92787.61	данные отсутствуют	0.1		
3.105	85822.04	92784.33	данные отсутствуют	0.1		
3.106	85823.27	92784.69	данные отсутствуют	0.1		
3.107	85824.52	92785.06	данные отсутствуют	0.1		
3.108	85825.42	92782.01	данные отсутствуют	0.1		
3.109	85826.6	92782.36	данные отсутствуют	0.1		
3.110	85829.22	92773.53	данные отсутствуют	0.1		
3.111	85825.77	92772.52	данные отсутствуют	0.1		
3.112	85825.72	92772.68	данные отсутствуют	0.1		
3.113	85816.29	92769.88	данные отсутствуют	0.1		
3.114	85815.92	92771.12	данные отсутствуют	0.1		
3.115	85812.15	92769.99	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.116	85812.52	92768.75	данные отсутствуют	0.1		
3.117	85809.27	92767.79	данные отсутствуют	0.1		
3.118	85808.84	92767.66	данные отсутствуют	0.1		
3.119	85809.17	92766.49	данные отсутствуют	0.1		
3.120	85805.29	92765.36	данные отсутствуют	0.1		
3.121	85804.96	92766.52	данные отсутствуют	0.1		
3.122	85804.5	92766.38	данные отсутствуют	0.1		
3.123	85801.44	92765.47	данные отсутствуют	0.1		
3.124	85795.57	92763.73	данные отсутствуют	0.1		
3.125	85792.36	92762.77	данные отсутствуют	0.1		
3.126	85791.99	92763.99	данные отсутствуют	0.1		
3.127	85788.77	92763.02	данные отсутствуют	0.1		
3.128	85789.13	92761.8	данные отсутствуют	0.1		
3.129	85785.71	92760.78	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.130	85785.25	92760.64	данные отсутствуют	0.1		
3.131	85785.58	92759.46	данные отсутствуют	0.1		
3.132	85781.7	92758.31	данные отсутствуют	0.1		
3.133	85781.37	92759.5	данные отсутствуют	0.1		
3.134	85780.92	92759.37	данные отсутствуют	0.1		
3.135	85777.38	92758.31	данные отсутствуют	0.1		
3.136	85776.96	92759.73	данные отсутствуют	0.1		
3.137	85770.87	92757.91	данные отсутствуют	0.1		
3.138	85771.29	92756.5	данные отсутствуют	0.1		
3.139	85768.15	92755.57	данные отсутствуют	0.1		
3.140	85771.97	92742.82	данные отсутствуют	0.1		
3.141	85774.86	92743.69	данные отсутствуют	0.1		
3.142	85775.21	92742.54	данные отсутствуют	0.1		
3.143	85778.25	92743.43	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.144	85778.54	92742.49	данные отсутствуют	0.1		
3.145	85778.91	92741.25	данные отсутствуют	0.1		
3.146	85782.36	92742.27	данные отсутствуют	0.1		
3.147	85782.42	92742.08	данные отсутствуют	0.1		
3.148	85794.08	92745.56	данные отсутствуют	0.1		
3.149	85794.03	92745.76	данные отсутствуют	0.1		
3.150	85797.33	92746.72	данные отсутствуют	0.1		
3.151	85796.96	92747.95	данные отсутствуют	0.1		
3.152	85796.68	92748.9	данные отсутствуют	0.1		
3.153	85799.73	92749.82	данные отсутствуют	0.1		
3.154	85805.59	92751.59	данные отсутствуют	0.1		
3.155	85808.51	92752.45	данные отсутствуют	0.1		
3.156	85808.97	92751.03	данные отсутствуют	0.1		
3.157	85815.07	92752.83	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.158	85814.64	92754.27	данные отсутствуют	0.1		
3.159	85820.65	92756.06	данные отсутствуют	0.1		
3.160	85826.53	92757.83	данные отсутствуют	0.1		
3.161	85829.46	92758.69	данные отсутствуют	0.1		
3.162	85829.88	92757.26	данные отсутствуют	0.1		
3.163	85835.98	92759.05	данные отсутствуют	0.1		
3.164	85835.55	92760.5	данные отсутствуют	0.1		
3.165	85842.73	92762.62	данные отсутствуют	0.1		
3.166	85843.09	92761.38	данные отсутствуют	0.1		
3.1	85846.38	92762.36	данные отсутствуют	0.1		

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости	
Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м	данные отсутствуют
Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м	данные отсутствуют
Государственный регистратор	ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись
	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____ Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8796	

3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Система координат: мск 64

Зона №

Номера характерных точек контура	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м		Кадастровые номера иных объектов недвижимости, с контурами которых пересекается контур данного объекта недвижимости
	X	Y		H1	H2	
1	2	3	4	5	6	7

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

Здание						
вид объекта недвижимости						
Лист № ____ Раздела <u>7</u>		Всего листов раздела <u>7</u> : ____		Всего разделов: ____		Всего листов выписки: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108449						
Кадастровый номер:				78:40:0019282:8796		
№ п/п	Кадастровый номер помещения, машино-места	Номер этажа (этажей)	Обозначение (номер) помещения, машино-места на поэтажном плане	Назначение помещения	Вид разрешенного использования	Площадь, м ²
1	78:40:0019282:8955	Этаж № 1	146	данные отсутствуют	данные отсутствуют	41.9
2	78:40:0019282:8956	Этаж № 1	147	данные отсутствуют	данные отсутствуют	47.5
3	78:40:0019282:8957	Этаж № 1	148	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.7
4	78:40:0019282:8958	Этаж № 1	149	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44.3
5	78:40:0019282:8959	Этаж № 2	150	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.7
6	78:40:0019282:8960	Этаж № 2	151	данные отсутствуют	данные отсутствуют	52.9
7	78:40:0019282:8923	Этаж № 4	114	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.8
8	78:40:0019282:8924	Этаж № 5	115	данные отсутствуют	данные отсутствуют	69.6
9	78:40:0019282:8925	Этаж № 5	116	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.4
10	78:40:0019282:8926	Этаж № 5	117	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
11	78:40:0019282:8877	Этаж № 1	68	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.1
12	78:40:0019282:8878	Этаж № 1	69	данные отсутствуют	данные отсутствуют	41.9
13	78:40:0019282:8879	Этаж № 1	70	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.2
14	78:40:0019282:8880	Этаж № 1	71	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59.5
15	78:40:0019282:8881	Этаж № 2	72	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44
16	78:40:0019282:8882	Этаж № 2	73	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
17	78:40:0019282:9065	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	8ЛК, 8ЛК, 8ЛК, 8ЛК, 8ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	300.9
18	78:40:0019282:9064	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	7ЛК, 7ЛК, 7ЛК, 7ЛК, 7ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	266.6
19	78:40:0019282:8961	Этаж № 2	152	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.5
20	78:40:0019282:8962	Этаж № 2	153	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
21	78:40:0019282:8963	Этаж № 2	154	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
22	78:40:0019282:8964	Этаж № 2	155	данные отсутствуют	данные отсутствуют	43.9
23	78:40:0019282:8965	Этаж № 3	156	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.9
24	78:40:0019282:8966	Этаж № 3	157	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53
25	78:40:0019282:8927	Этаж № 5	118	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
26	78:40:0019282:8928	Этаж № 5	119	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.7
27	78:40:0019282:8929	Этаж № 1	120	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58

28	78:40:0019282:8930	Этаж № 1	121	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
29	78:40:0019282:8931	Этаж № 1	122	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27
30	78:40:0019282:8932	Этаж № 1	123	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.1
31	78:40:0019282:8883	Этаж № 2	74	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
32	78:40:0019282:8884	Этаж № 2	75	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.7
33	78:40:0019282:8868	Этаж № 4	59	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59
34	78:40:0019282:8867	Этаж № 4	58	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
35	78:40:0019282:8866	Этаж № 4	57	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
36	78:40:0019282:8852	Этаж № 1	43	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.7
37	78:40:0019282:9063	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	6ЛК, 6ЛК, 6ЛК, 6ЛК, 6ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	264.5
38	78:40:0019282:9062	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	5ЛК, 5ЛК, 5ЛК, 5ЛК, 5ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	205.4
39	78:40:0019282:9061	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	4ЛК, 4ЛК, 4ЛК, 4ЛК, 4ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	205.1
40	78:40:0019282:8933	Этаж № 2	124	данные отсутствуют	данные отсутствуют	69.6
41	78:40:0019282:8934	Этаж № 2	125	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.4
42	78:40:0019282:8935	Этаж № 2	126	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.7
43	78:40:0019282:8936	Этаж № 2	127	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.7
44	78:40:0019282:8838	Этаж № 4	29	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.7
45	78:40:0019282:8839	Этаж № 4	30	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38
46	78:40:0019282:8840	Этаж № 4	31	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.4
47	78:40:0019282:8841	Этаж № 4	32	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
48	78:40:0019282:8842	Этаж № 5	33	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
49	78:40:0019282:8843	Этаж № 5	34	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.1
50	78:40:0019282:9060	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	3ЛК, 3ЛК, 3ЛК, 3ЛК, 3ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	264.6
51	78:40:0019282:9059	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	2ЛК, 2ЛК, 2ЛК, 2ЛК, 2ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	187.4
52	78:40:0019282:9057	Этаж № Подвал	1нч-17нч	данные отсутствуют	данные отсутствуют	2340.6
53	78:40:0019282:8950	Этаж № 5	141	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.7
54	78:40:0019282:8949	Этаж № 5	140	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.4
55	78:40:0019282:8844	Этаж № 5	35	данные отсутствуют	данные отсутствуют	65.4
56	78:40:0019282:8845	Этаж № 5	36	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
57	78:40:0019282:8846	Этаж № 5	37	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
58	78:40:0019282:8847	Этаж № 5	38	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38
59	78:40:0019282:8848	Этаж № 5	39	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.6
60	78:40:0019282:8849	Этаж № 5	40	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
61	78:40:0019282:9058	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	1ЛК, 1ЛК, 1ЛК, 1ЛК, 1ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	269.1

62	78:40:0019282:8801	Этаж № 1	5-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	17
63	78:40:0019282:8802	Этаж № 1	6-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	4.2
64	78:40:0019282:8803	Этаж № 1	7-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	4.1
65	78:40:0019282:8804	Этаж № 1	8-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	4.1
66	78:40:0019282:8850	Этаж № 1	41	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.1
67	78:40:0019282:8851	Этаж № 1	42	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.6
68	78:40:0019282:8853	Этаж № 1	44	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59.4
69	78:40:0019282:8854	Этаж № 1	45	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.3
70	78:40:0019282:8855	Этаж № 2	46	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.5
71	78:40:0019282:8856	Этаж № 2	47	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
72	78:40:0019282:8805	Этаж № 1	9-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	9.4
73	78:40:0019282:8807	Этаж № 1	12-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	4.2
74	78:40:0019282:8808	Этаж № 1	13-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.4
75	78:40:0019282:8809	Этаж № 1	14-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	7.6
76	78:40:0019282:8798	Этаж № Подвал	2-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	16.8
77	78:40:0019282:8799	Этаж № Подвал	3-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	17.3
78	78:40:0019282:8985	Этаж № 1	176	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.8
79	78:40:0019282:8857	Этаж № 2	48	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
80	78:40:0019282:8858	Этаж № 2	49	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.9
81	78:40:0019282:8859	Этаж № 2	50	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
82	78:40:0019282:8860	Этаж № 3	51	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.4
83	78:40:0019282:8861	Этаж № 3	52	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
84	78:40:0019282:8862	Этаж № 3	53	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
85	78:40:0019282:8800	Этаж № Подвал	4-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	12.4
86	78:40:0019282:8797	Этаж № Подвал	1-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	13.4
87	78:40:0019282:8987	Этаж № 1	178	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.3
88	78:40:0019282:8988	Этаж № 1	179	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.8
89	78:40:0019282:8989	Этаж № 1	180	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40
90	78:40:0019282:8990	Этаж № 2	181	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
91	78:40:0019282:8991	Этаж № 2	182	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55
92	78:40:0019282:8992	Этаж № 2	183	данные отсутствуют	данные отсутствуют	65
93	78:40:0019282:8876	Этаж № 1	67	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.3
94	78:40:0019282:8875	Этаж № 1	66	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.4
95	78:40:0019282:8937	Этаж № 2	128	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.8

96	78:40:0019282:8938	Этаж № 3	129	данные отсутствуют	данные отсутствуют	69.7
97	78:40:0019282:8890	Этаж № 3	81	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.5
98	78:40:0019282:8863	Этаж № 3	54	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.8
99	78:40:0019282:8864	Этаж № 3	55	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
100	78:40:0019282:8865	Этаж № 4	56	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.4
101	78:40:0019282:8837	Этаж № 4	28	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.7
102	78:40:0019282:8836	Этаж № 4	27	данные отсутствуют	данные отсутствуют	65.1
103	78:40:0019282:8835	Этаж № 4	26	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55
104	78:40:0019282:8993	Этаж № 2	184	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.5
105	78:40:0019282:8994	Этаж № 2	185	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
106	78:40:0019282:8995	Этаж № 2	186	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.8
107	78:40:0019282:8996	Этаж № 2	187	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.4
108	78:40:0019282:8997	Этаж № 2	188	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
109	78:40:0019282:8998	Этаж № 3	189	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
110	78:40:0019282:8939	Этаж № 3	130	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.5
111	78:40:0019282:8940	Этаж № 3	131	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.7
112	78:40:0019282:8941	Этаж № 3	132	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
113	78:40:0019282:8942	Этаж № 3	133	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.7
114	78:40:0019282:8943	Этаж № 4	134	данные отсутствуют	данные отсутствуют	69.7
115	78:40:0019282:8944	Этаж № 4	135	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.5
116	78:40:0019282:8913	Этаж № 2	104	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
117	78:40:0019282:8912	Этаж № 2	103	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
118	78:40:0019282:8911	Этаж № 2	102	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.7
119	78:40:0019282:8834	Этаж № 4	25	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
120	78:40:0019282:8830	Этаж № 3	21	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.7
121	78:40:0019282:8833	Этаж № 3	24	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
122	78:40:0019282:8832	Этаж № 3	23	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.2
123	78:40:0019282:8831	Этаж № 3	22	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.9
124	78:40:0019282:8999	Этаж № 3	190	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.1
125	78:40:0019282:9000	Этаж № 3	191	данные отсутствуют	данные отсутствуют	65.2
126	78:40:0019282:9001	Этаж № 3	192	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.7
127	78:40:0019282:9002	Этаж № 3	193	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
128	78:40:0019282:9003	Этаж № 3	194	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.8
129	78:40:0019282:9004	Этаж № 3	195	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.3

130	78:40:0019282:8982	Этаж № 5	173	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44
131	78:40:0019282:8945	Этаж № 4	136	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.7
132	78:40:0019282:8946	Этаж № 4	137	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
133	78:40:0019282:8947	Этаж № 4	138	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
134	78:40:0019282:8948	Этаж № 5	139	данные отсутствуют	данные отсутствуют	69.7
135	78:40:0019282:8910	Этаж № 2	101	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.5
136	78:40:0019282:8909	Этаж № 2	100	данные отсутствуют	данные отсутствуют	69.8
137	78:40:0019282:8908	Этаж № 1	99	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.1
138	78:40:0019282:8907	Этаж № 1	98	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
139	78:40:0019282:8906	Этаж № 1	97	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
140	78:40:0019282:8905	Этаж № 1	96	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.4
141	78:40:0019282:9021	Этаж № 5	212	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
142	78:40:0019282:9022	Этаж № 1	213	данные отсутствуют	данные отсутствуют	41.4
143	78:40:0019282:9023	Этаж № 1	214	данные отсутствуют	данные отсутствуют	47.3
144	78:40:0019282:9024	Этаж № 1	215	данные отсутствуют	данные отсутствуют	50.8
145	78:40:0019282:9025	Этаж № 1	216	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.1
146	78:40:0019282:9005	Этаж № 3	196	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
147	78:40:0019282:9006	Этаж № 4	197	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
148	78:40:0019282:9007	Этаж № 4	198	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55
149	78:40:0019282:9008	Этаж № 4	199	данные отсутствуют	данные отсутствуют	65.1
150	78:40:0019282:9009	Этаж № 4	200	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.5
151	78:40:0019282:8967	Этаж № 3	158	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.5
152	78:40:0019282:8968	Этаж № 3	159	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.2
153	78:40:0019282:8969	Этаж № 3	160	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
154	78:40:0019282:8970	Этаж № 3	161	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44
155	78:40:0019282:8904	Этаж № 5	95	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.9
156	78:40:0019282:8903	Этаж № 5	94	данные отсутствуют	данные отсутствуют	52.9
157	78:40:0019282:8902	Этаж № 5	93	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.6
158	78:40:0019282:8901	Этаж № 5	92	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
159	78:40:0019282:8900	Этаж № 5	91	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.2
160	78:40:0019282:8899	Этаж № 5	90	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44
161	78:40:0019282:8986	Этаж № 1	177	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.8
162	78:40:0019282:9026	Этаж № 1	217	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.6
163	78:40:0019282:9027	Этаж № 1	218	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.9

164	78:40:0019282:9028	Этаж № 1	219	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.7
165	78:40:0019282:9029	Этаж № 2	220	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.2
166	78:40:0019282:9030	Этаж № 2	221	данные отсутствуют	данные отсутствуют	46.8
167	78:40:0019282:9031	Этаж № 2	222	данные отсутствуют	данные отсутствуют	50.4
168	78:40:0019282:9010	Этаж № 4	201	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
169	78:40:0019282:9011	Этаж № 4	202	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.9
170	78:40:0019282:9012	Этаж № 4	203	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.3
171	78:40:0019282:9013	Этаж № 4	204	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
172	78:40:0019282:9014	Этаж № 5	205	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
173	78:40:0019282:8971	Этаж № 4	162	данные отсутствуют	данные отсутствуют	71
174	78:40:0019282:8972	Этаж № 4	163	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.1
175	78:40:0019282:8973	Этаж № 4	164	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.5
176	78:40:0019282:8974	Этаж № 4	165	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
177	78:40:0019282:8975	Этаж № 4	166	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.5
178	78:40:0019282:8976	Этаж № 4	167	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44
179	78:40:0019282:8898	Этаж № 4	89	данные отсутствуют	данные отсутствуют	71
180	78:40:0019282:8897	Этаж № 4	88	данные отсутствуют	данные отсутствуют	52.9
181	78:40:0019282:8896	Этаж № 4	87	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.4
182	78:40:0019282:8895	Этаж № 4	86	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
183	78:40:0019282:8953	Этаж № 1	144	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59.5
184	78:40:0019282:8806	Этаж № 1	11-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	8.9
185	78:40:0019282:9032	Этаж № 2	223	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
186	78:40:0019282:9033	Этаж № 2	224	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.4
187	78:40:0019282:9034	Этаж № 2	225	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.4
188	78:40:0019282:9035	Этаж № 2	226	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.3
189	78:40:0019282:9036	Этаж № 3	227	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.3
190	78:40:0019282:9037	Этаж № 3	228	данные отсутствуют	данные отсутствуют	47
191	78:40:0019282:9015	Этаж № 5	206	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.1
192	78:40:0019282:9016	Этаж № 5	207	данные отсутствуют	данные отсутствуют	65.2
193	78:40:0019282:9017	Этаж № 5	208	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
194	78:40:0019282:9018	Этаж № 5	209	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.5
195	78:40:0019282:8977	Этаж № 5	168	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.8
196	78:40:0019282:8978	Этаж № 5	169	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53
197	78:40:0019282:8979	Этаж № 5	170	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.5

198	78:40:0019282:8980	Этаж № 5	171	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
199	78:40:0019282:8981	Этаж № 5	172	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
200	78:40:0019282:8894	Этаж № 4	85	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.3
201	78:40:0019282:8893	Этаж № 4	84	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44
202	78:40:0019282:8892	Этаж № 3	83	данные отсутствуют	данные отсутствуют	71.1
203	78:40:0019282:8891	Этаж № 3	82	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53
204	78:40:0019282:9038	Этаж № 3	229	данные отсутствуют	данные отсутствуют	50.3
205	78:40:0019282:9039	Этаж № 3	230	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
206	78:40:0019282:9040	Этаж № 3	231	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.5
207	78:40:0019282:9041	Этаж № 3	232	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.5
208	78:40:0019282:9042	Этаж № 3	233	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.3
209	78:40:0019282:9043	Этаж № 4	234	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.4
210	78:40:0019282:9019	Этаж № 5	210	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.9
211	78:40:0019282:9020	Этаж № 5	211	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.4
212	78:40:0019282:8983	Этаж № 1	174	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.3
213	78:40:0019282:8984	Этаж № 1	175	данные отсутствуют	данные отсутствуют	65.5
214	78:40:0019282:8810	Этаж № 1	1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.2
215	78:40:0019282:8811	Этаж № 1	2	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.4
216	78:40:0019282:8812	Этаж № 1	3	данные отсутствуют	данные отсутствуют	65.6
217	78:40:0019282:8813	Этаж № 1	4	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.9
218	78:40:0019282:9044	Этаж № 4	235	данные отсутствуют	данные отсутствуют	46.9
219	78:40:0019282:9045	Этаж № 4	236	данные отсутствуют	данные отсутствуют	50.4
220	78:40:0019282:9046	Этаж № 4	237	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
221	78:40:0019282:9047	Этаж № 4	238	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.4
222	78:40:0019282:9048	Этаж № 4	239	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.5
223	78:40:0019282:9049	Этаж № 4	240	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.5
224	78:40:0019282:8814	Этаж № 1	5	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26
225	78:40:0019282:8815	Этаж № 1	6	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.3
226	78:40:0019282:8816	Этаж № 1	7	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.7
227	78:40:0019282:8817	Этаж № 1	8	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.1
228	78:40:0019282:8818	Этаж № 2	9	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
229	78:40:0019282:8819	Этаж № 2	10	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.2
230	78:40:0019282:9050	Этаж № 5	241	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.3
231	78:40:0019282:9051	Этаж № 5	242	данные отсутствуют	данные отсутствуют	47

232	78:40:0019282:9052	Этаж № 5	243	данные отсутствуют	данные отсутствуют	50.3
233	78:40:0019282:9053	Этаж № 5	244	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
234	78:40:0019282:8914	Этаж № 3	105	данные отсутствуют	данные отсутствуют	69.8
235	78:40:0019282:8915	Этаж № 3	106	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.2
236	78:40:0019282:8916	Этаж № 3	107	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.7
237	78:40:0019282:8917	Этаж № 3	108	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
238	78:40:0019282:9056	Этаж № 5	247	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.5
239	78:40:0019282:9054	Этаж № 5	245	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.5
240	78:40:0019282:9055	Этаж № 5	246	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.4
241	78:40:0019282:8885	Этаж № 2	76	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.1
242	78:40:0019282:8886	Этаж № 2	77	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.8
243	78:40:0019282:8887	Этаж № 3	78	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44.1
244	78:40:0019282:8888	Этаж № 3	79	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
245	78:40:0019282:8889	Этаж № 3	80	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
246	78:40:0019282:8820	Этаж № 2	11	данные отсутствуют	данные отсутствуют	65.1
247	78:40:0019282:8821	Этаж № 2	12	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
248	78:40:0019282:8822	Этаж № 2	13	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.7
249	78:40:0019282:8823	Этаж № 2	14	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.9
250	78:40:0019282:8824	Этаж № 2	15	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.3
251	78:40:0019282:8825	Этаж № 2	16	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
252	78:40:0019282:8951	Этаж № 5	142	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
253	78:40:0019282:8952	Этаж № 5	143	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.7
254	78:40:0019282:8954	Этаж № 1	145	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.1
255	78:40:0019282:8918	Этаж № 3	109	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.8
256	78:40:0019282:8919	Этаж № 4	110	данные отсутствуют	данные отсутствуют	69.9
257	78:40:0019282:8920	Этаж № 4	111	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.5
258	78:40:0019282:8921	Этаж № 4	112	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.6
259	78:40:0019282:8922	Этаж № 4	113	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.9
260	78:40:0019282:8869	Этаж № 4	60	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
261	78:40:0019282:8870	Этаж № 5	61	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.3
262	78:40:0019282:8871	Этаж № 5	62	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.2
263	78:40:0019282:8872	Этаж № 5	63	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.4
264	78:40:0019282:8873	Этаж № 5	64	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59
265	78:40:0019282:8874	Этаж № 5	65	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8

266	78:40:0019282:8826	Этаж № 3	17	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.6
267	78:40:0019282:8827	Этаж № 3	18	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55.1
268	78:40:0019282:8828	Этаж № 3	19	данные отсутствуют	данные отсутствуют	65.2
269	78:40:0019282:8829	Этаж № 3	20	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.7

Государственный регистратор					ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности			подпись		инициалы, фамилия	

М.П.