

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.05.2018 г., поступившего на рассмотрение 24.05.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Здание		
вид объекта недвижимости		
Лист № ___ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : ___	Всего разделов: ___
Всего листов выписки: ___		
24.05.2018 № 99/2018/100107880		
Кадастровый номер:	78:40:0019282:8156	
Номер кадастрового квартала:	78:40:0019282	
Дата присвоения кадастрового номера:	21.05.2018	
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют	
Адрес:	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Петергоф, Парковая улица, дом 16, корпус 3, строение 1	
Площадь, м ² :	13693.3	
Назначение:	Многokвартирный дом	
Наименование:	Многokвартирный дом	
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	6, в том числе подземных 1	
Материал наружных стен:	Из прочих материалов	
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	2018	
Год завершения строительства:	данные отсутствуют	
Кадастровая стоимость, руб.:	419906139.96	
Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.


Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.05.2018 г., поступившего на рассмотрение 24.05.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № <u> </u> Раздела <u>1</u>	Всего листов раздела <u>1</u> : <u> </u>	Всего разделов: <u> </u>	Всего листов выписки: <u> </u>
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:40:0019282:96	
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	78:40:0019282:8273, 78:40:0019282:8274, 78:40:0019282:8275, 78:40:0019282:8276, 78:40:0019282:8277, 78:40:0019282:8278, 78:40:0019282:8164, 78:40:0019282:8163, 78:40:0019282:8162, 78:40:0019282:8161, 78:40:0019282:8340, 78:40:0019282:8279, 78:40:0019282:8280, 78:40:0019282:8281, 78:40:0019282:8224, 78:40:0019282:8225, 78:40:0019282:8226, 78:40:0019282:8346, 78:40:0019282:8345, 78:40:0019282:8344, 78:40:0019282:8298, 78:40:0019282:8227, 78:40:0019282:8228, 78:40:0019282:8229, 78:40:0019282:8230, 78:40:0019282:8231, 78:40:0019282:8232, 78:40:0019282:8343, 78:40:0019282:8342, 78:40:0019282:8341, 78:40:0019282:8297, 78:40:0019282:8296, 78:40:0019282:8295, 78:40:0019282:8294, 78:40:0019282:8293, 78:40:0019282:8292, 78:40:0019282:8233, 78:40:0019282:8234, 78:40:0019282:8235, 78:40:0019282:8236, 78:40:0019282:8237, 78:40:0019282:8238, 78:40:0019282:8160, 78:40:0019282:8159, 78:40:0019282:8158, 78:40:0019282:8157, 78:40:0019282:8291, 78:40:0019282:8290, 78:40:0019282:8289, 78:40:0019282:8288, 78:40:0019282:8287, 78:40:0019282:8286, 78:40:0019282:8239, 78:40:0019282:8240, 78:40:0019282:8241, 78:40:0019282:8242, 78:40:0019282:8243, 78:40:0019282:8244, 78:40:0019282:8285, 78:40:0019282:8284, 78:40:0019282:8283, 78:40:0019282:8282, 78:40:0019282:8318, 78:40:0019282:8317, 78:40:0019282:8245, 78:40:0019282:8246, 78:40:0019282:8247, 78:40:0019282:8248, 78:40:0019282:8249, 78:40:0019282:8250, 78:40:0019282:8316, 78:40:0019282:8315, 78:40:0019282:8314, 78:40:0019282:8313, 78:40:0019282:8312, 78:40:0019282:8311, 78:40:0019282:8251, 78:40:0019282:8214, 78:40:0019282:8215, 78:40:0019282:8216, 78:40:0019282:8217, 78:40:0019282:8218, 78:40:0019282:8310, 78:40:0019282:8309, 78:40:0019282:8308, 78:40:0019282:8307, 78:40:0019282:8306, 78:40:0019282:8305, 78:40:0019282:8219, 78:40:0019282:8220, 78:40:0019282:8221, 78:40:0019282:8222, 78:40:0019282:8223, 78:40:0019282:8191, 78:40:0019282:8304, 78:40:0019282:8303, 78:40:0019282:8302, 78:40:0019282:8301, 78:40:0019282:8300, 78:40:0019282:8299, 78:40:0019282:8192, 78:40:0019282:8193, 78:40:0019282:8194, 78:40:0019282:8195, 78:40:0019282:8196, 78:40:0019282:8197, 78:40:0019282:8332, 78:40:0019282:8331, 78:40:0019282:8330, 78:40:0019282:8329, 78:40:0019282:8328, 78:40:0019282:8327, 78:40:0019282:8198, 78:40:0019282:8199, 78:40:0019282:8200, 78:40:0019282:8201, 78:40:0019282:8202, 78:40:0019282:8203, 78:40:0019282:8326, 78:40:0019282:8325, 78:40:0019282:8324, 78:40:0019282:8323, 78:40:0019282:8322, 78:40:0019282:8321, 78:40:0019282:8204, 78:40:0019282:8206, 78:40:0019282:8207, 78:40:0019282:8208, 78:40:0019282:8209, 78:40:0019282:8210, 78:40:0019282:8320, 78:40:0019282:8319, 78:40:0019282:8337, 78:40:0019282:8336, 78:40:0019282:8335, 78:40:0019282:8334, 78:40:0019282:8211, 78:40:0019282:8212, 78:40:0019282:8205, 78:40:0019282:8213, 78:40:0019282:8180, 78:40:0019282:8181, 78:40:0019282:8333, 78:40:0019282:8338, 78:40:0019282:8339, 78:40:0019282:8252, 78:40:0019282:8253, 78:40:0019282:8254, 78:40:0019282:8182, 78:40:0019282:8183, 78:40:0019282:8184, 78:40:0019282:8185, 78:40:0019282:8186, 78:40:0019282:8187, 78:40:0019282:8255, 78:40:0019282:8256, 78:40:0019282:8257, 78:40:0019282:8258, 78:40:0019282:8259, 78:40:0019282:8260, 78:40:0019282:8188, 78:40:0019282:8189, 78:40:0019282:8190, 78:40:0019282:8179, 78:40:0019282:8178, 78:40:0019282:8177, 78:40:0019282:8261, 78:40:0019282:8262, 78:40:0019282:8263, 78:40:0019282:8264, 78:40:0019282:8265, 78:40:0019282:8266, 78:40:0019282:8176, 78:40:0019282:8175, 78:40:0019282:8174, 78:40:0019282:8173, 78:40:0019282:8172, 78:40:0019282:8171, 78:40:0019282:8267, 78:40:0019282:8268, 78:40:0019282:8269, 78:40:0019282:8270, 78:40:0019282:8271, 78:40:0019282:8272, 78:40:0019282:8170, 78:40:0019282:8169, 78:40:0019282:8168, 78:40:0019282:8167, 78:40:0019282:8166, 78:40:0019282:8165	
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют	
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:		
Кадастровый номер земельного участка, если входящие в состав единого недвижимого комплекса объекты недвижимости расположены на одном земельном участке	данные отсутствуют	
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют	
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют	
Сведения о кадастровом инженерере:	Сергеев Сергей Владимирович №78-13-776	
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"	
Особые отметки:	В соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 03.05.2018 №78-14-06-2018, количество этажей в здании: 6, в том числе подземных - 1; материалы стен - сборный железобетон. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.	
Получатель выписки:	Брагина Александра Викторовна	
Государственный регистратор	ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____ Раздела <u>5</u>	Всего листов раздела <u>5</u> : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	
Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)			
			
Масштаб 1:	Условные обозначения:		
Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности		подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание						
вид объекта недвижимости						
Лист № __ Раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1 : __		Всего разделов: __		Всего листов выписки: __
24.05.2018 № 99/2018/100107880						
Кадастровый номер:				78:40:0019282:8156		
1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости						
Система координат: мск 64						
Зона №						
Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.1	85745.32	92733.65	данные отсутствуют	0.1		
1.2	85741.17	92747.54	данные отсутствуют	0.1		
1.3	85731.87	92744.79	данные отсутствуют	0.1		
1.4	85731.49	92746.05	данные отсутствуют	0.1		
1.5	85726.68	92744.64	данные отсутствуют	0.1		
1.6	85727.06	92743.35	данные отсутствуют	0.1		
1.7	85717.22	92740.41	данные отсутствуют	0.1		
1.8	85717.59	92739.15	данные отсутствуют	0.1		
1.9	85710.76	92737.1	данные отсутствуют	0.1		
1.10	85710.37	92738.37	данные отсутствуют	0.1		
1.11	85706.83	92737.34	данные отсутствуют	0.1		
1.12	85707.7	92734.35	данные отсутствуют	0.1		
1.13	85701.95	92732.67	данные отсутствуют	0.1		
Государственный регистратор				ФГИС ЕГРН		
полное наименование должности				подпись		инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.14	85701.2	92735.22	данные отсутствуют	0.1		
1.15	85702.74	92735.68	данные отсутствуют	0.1		
1.16	85699.94	92744.89	данные отсутствуют	0.1		
1.17	85701.23	92745.29	данные отсутствуют	0.1		
1.18	85700.18	92748.8	данные отсутствуют	0.1		
1.19	85701.45	92749.18	данные отсутствуют	0.1		
1.20	85700.02	92753.98	данные отсутствуют	0.1		
1.21	85698.76	92753.61	данные отсутствуют	0.1		
1.22	85693.49	92771.32	данные отсутствуют	0.1		
1.23	85694.72	92771.69	данные отсутствуют	0.1		
1.24	85693.33	92776.5	данные отсутствуют	0.1		
1.25	85692.06	92776.14	данные отсутствуют	0.1		
1.26	85691.01	92779.68	данные отсутствуют	0.1		
1.27	85689.73	92779.3	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.28	85686.99	92788.56	данные отсутствуют	0.1		
1.29	85685.48	92788.11	данные отсутствуют	0.1		
1.30	85684.73	92790.63	данные отсутствуют	0.1		
1.31	85690.47	92792.33	данные отсутствуют	0.1		
1.32	85691.35	92789.39	данные отсутствуют	0.1		
1.33	85694.9	92790.46	данные отсутствуют	0.1		
1.34	85694.52	92791.72	данные отсутствуют	0.1		
1.35	85701.33	92793.75	данные отсутствуют	0.1		
1.36	85701.71	92792.48	данные отсутствуют	0.1		
1.37	85711.58	92795.42	данные отсутствуют	0.1		
1.38	85711.96	92794.12	данные отсутствуют	0.1		
1.39	85716.75	92795.59	данные отсутствуют	0.1		
1.40	85716.41	92796.85	данные отсутствуют	0.1		
1.41	85725.69	92799.61	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.42	85721.55	92813.48	данные отсутствуют	0.1		
1.43	85697.59	92806.37	данные отсутствуют	0.1		
1.44	85697.97	92805.09	данные отсутствуют	0.1		
1.45	85692.11	92803.35	данные отсутствуют	0.1		
1.46	85691.73	92804.63	данные отсутствуют	0.1		
1.47	85669.12	92797.89	данные отсутствуют	0.1		
1.48	85674.19	92780.84	данные отсутствуют	0.1		
1.49	85676.59	92781.55	данные отсутствуют	0.1		
1.50	85678.26	92775.91	данные отсутствуют	0.1		
1.51	85675.88	92775.2	данные отсутствуют	0.1		
1.52	85679.28	92763.76	данные отсутствуют	0.1		
1.53	85680.45	92764.12	данные отсутствуют	0.1		
1.54	85681.37	92761.08	данные отсутствуют	0.1		
1.55	85682.65	92761.46	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.56	85684.28	92755.97	данные отсутствуют	0.1		
1.57	85683.01	92755.58	данные отсутствуют	0.1		
1.58	85683.9	92752.48	данные отсутствуют	0.1		
1.59	85682.73	92752.18	данные отсутствуют	0.1		
1.60	85686.13	92740.75	данные отсутствуют	0.1		
1.61	85688.54	92741.46	данные отсутствуют	0.1		
1.62	85690.24	92735.78	данные отсутствуют	0.1		
1.63	85687.84	92735.07	данные отсутствуют	0.1		
1.64	85692.87	92718.03	данные отсутствуют	0.1		
1.65	85715.47	92724.76	данные отсутствуют	0.1		
1.66	85715.07	92726.03	данные отсутствуют	0.1		
1.67	85721	92727.8	данные отсутствуют	0.1		
1.68	85721.38	92726.51	данные отсутствуют	0.1		
1.1	85745.32	92733.65	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.1	85745.32	92733.65	данные отсутствуют	0.1		
2.2	85741.17	92747.54	данные отсутствуют	0.1		
2.3	85731.87	92744.79	данные отсутствуют	0.1		
2.4	85731.37	92744.63	данные отсутствуют	0.1		
2.5	85731.72	92743.47	данные отсутствуют	0.1		
2.6	85727.91	92742.34	данные отсутствуют	0.1		
2.7	85727.56	92743.5	данные отсутствуют	0.1		
2.8	85727.06	92743.35	данные отсутствуют	0.1		
2.9	85717.22	92740.41	данные отсутствуют	0.1		
2.10	85717.59	92739.15	данные отсутствуют	0.1		
2.11	85710.76	92737.1	данные отсутствуют	0.1		
2.12	85710.37	92738.37	данные отсутствуют	0.1		
2.13	85706.83	92737.34	данные отсутствуют	0.1		
2.14	85707.7	92734.35	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.15	85701.95	92732.67	данные отсутствуют	0.1		
2.16	85701.2	92735.22	данные отсутствуют	0.1		
2.17	85702.74	92735.68	данные отсутствуют	0.1		
2.18	85699.94	92744.89	данные отсутствуют	0.1		
2.19	85701.23	92745.29	данные отсутствуют	0.1		
2.20	85700.18	92748.8	данные отсутствуют	0.1		
2.21	85700.03	92749.3	данные отсутствуют	0.1		
2.22	85699.05	92749.02	данные отсутствуют	0.1		
2.23	85697.92	92752.87	данные отсутствуют	0.1		
2.24	85698.9	92753.15	данные отсутствуют	0.1		
2.25	85698.76	92753.61	данные отсутствуют	0.1		
2.26	85693.49	92771.32	данные отсутствуют	0.1		
2.27	85693.33	92771.84	данные отсутствуют	0.1		
2.28	85692.34	92771.54	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.29	85691.21	92775.35	данные отсутствуют	0.1		
2.30	85692.2	92775.65	данные отсутствуют	0.1		
2.31	85692.06	92776.14	данные отсутствуют	0.1		
2.32	85691.01	92779.68	данные отсутствуют	0.1		
2.33	85689.73	92779.3	данные отсутствуют	0.1		
2.34	85686.99	92788.56	данные отсутствуют	0.1		
2.35	85685.48	92788.11	данные отсутствуют	0.1		
2.36	85684.73	92790.63	данные отсутствуют	0.1		
2.37	85690.47	92792.33	данные отсутствуют	0.1		
2.38	85691.35	92789.39	данные отсутствуют	0.1		
2.39	85694.9	92790.46	данные отсутствуют	0.1		
2.40	85694.52	92791.72	данные отсутствуют	0.1		
2.41	85701.33	92793.75	данные отсутствуют	0.1		
2.42	85701.71	92792.48	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.43	85711.58	92795.42	данные отсутствуют	0.1		
2.44	85712.06	92795.57	данные отсутствуют	0.1		
2.45	85711.72	92796.73	данные отсутствуют	0.1		
2.46	85715.56	92797.86	данные отсутствуют	0.1		
2.47	85715.91	92796.69	данные отсутствуют	0.1		
2.48	85716.41	92796.85	данные отсутствуют	0.1		
2.49	85725.69	92799.61	данные отсутствуют	0.1		
2.50	85721.55	92813.48	данные отсутствуют	0.1		
2.51	85697.59	92806.37	данные отсутствуют	0.1		
2.52	85697.97	92805.09	данные отсутствуют	0.1		
2.53	85692.11	92803.35	данные отсутствуют	0.1		
2.54	85691.73	92804.63	данные отсутствуют	0.1		
2.55	85669.12	92797.89	данные отсутствуют	0.1		
2.56	85674.19	92780.84	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.57	85676.59	92781.55	данные отсутствуют	0.1		
2.58	85678.26	92775.91	данные отсутствуют	0.1		
2.59	85675.88	92775.2	данные отсутствуют	0.1		
2.60	85679.28	92763.76	данные отсутствуют	0.1		
2.61	85680.45	92764.12	данные отсутствуют	0.1		
2.62	85681.37	92761.08	данные отсутствуют	0.1		
2.63	85682.65	92761.46	данные отсутствуют	0.1		
2.64	85684.28	92755.97	данные отсутствуют	0.1		
2.65	85683.01	92755.58	данные отсутствуют	0.1		
2.66	85683.9	92752.48	данные отсутствуют	0.1		
2.67	85682.73	92752.18	данные отсутствуют	0.1		
2.68	85686.13	92740.75	данные отсутствуют	0.1		
2.69	85688.54	92741.46	данные отсутствуют	0.1		
2.70	85690.24	92735.78	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.71	85687.84	92735.07	данные отсутствуют	0.1		
2.72	85692.87	92718.03	данные отсутствуют	0.1		
2.73	85715.47	92724.76	данные отсутствуют	0.1		
2.74	85715.07	92726.03	данные отсутствуют	0.1		
2.75	85721	92727.8	данные отсутствуют	0.1		
2.76	85721.38	92726.51	данные отсутствуют	0.1		
2.1	85745.32	92733.65	данные отсутствуют	0.1		
3.1	85745.32	92733.65	данные отсутствуют	0.1		
3.2	85741.17	92747.54	данные отсутствуют	0.1		
3.3	85740.93	92747.47	данные отсутствуют	0.1		
3.4	85740.57	92748.7	данные отсутствуют	0.1		
3.5	85734.22	92746.85	данные отсутствуют	0.1		
3.6	85734.6	92745.59	данные отсутствуют	0.1		
3.7	85731.87	92744.79	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.8	85731.37	92744.63	данные отсутствуют	0.1		
3.9	85731.72	92743.47	данные отсутствуют	0.1		
3.10	85727.91	92742.34	данные отсутствуют	0.1		
3.11	85727.56	92743.5	данные отсутствуют	0.1		
3.12	85727.06	92743.35	данные отсутствуют	0.1		
3.13	85723.66	92742.34	данные отсутствуют	0.1		
3.14	85723.3	92743.55	данные отсутствуют	0.1		
3.15	85720.06	92742.62	данные отсутствуют	0.1		
3.16	85720.43	92741.37	данные отсутствуют	0.1		
3.17	85717.22	92740.41	данные отсутствуют	0.1		
3.18	85710.37	92738.37	данные отсутствуют	0.1		
3.19	85706.83	92737.34	данные отсутствуют	0.1		
3.20	85707.7	92734.35	данные отсутствуют	0.1		
3.21	85701.95	92732.67	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.22	85701.2	92735.22	данные отсутствуют	0.1		
3.23	85702.74	92735.68	данные отсутствуют	0.1		
3.24	85701.78	92738.83	данные отсутствуют	0.1		
3.25	85703.21	92739.26	данные отсутствуют	0.1		
3.26	85701.41	92745.34	данные отсутствуют	0.1		
3.27	85701.23	92745.29	данные отсутствуют	0.1		
3.28	85700.18	92748.8	данные отсутствуют	0.1		
3.29	85700.03	92749.3	данные отсутствуют	0.1		
3.30	85699.05	92749.02	данные отсутствуют	0.1		
3.31	85697.92	92752.87	данные отсутствуют	0.1		
3.32	85698.9	92753.15	данные отсутствуют	0.1		
3.33	85698.76	92753.61	данные отсутствуют	0.1		
3.34	85693.49	92771.32	данные отсутствуют	0.1		
3.35	85693.33	92771.84	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.36	85692.34	92771.54	данные отсутствуют	0.1		
3.37	85691.21	92775.35	данные отсутствуют	0.1		
3.38	85692.2	92775.65	данные отсутствуют	0.1		
3.39	85692.06	92776.14	данные отсутствуют	0.1		
3.40	85691.01	92779.68	данные отсутствуют	0.1		
3.41	85691.18	92779.73	данные отсутствуют	0.1		
3.42	85689.39	92785.82	данные отсутствуют	0.1		
3.43	85687.93	92785.39	данные отсутствуют	0.1		
3.44	85686.99	92788.56	данные отсутствуют	0.1		
3.45	85685.48	92788.11	данные отсутствуют	0.1		
3.46	85684.73	92790.63	данные отсутствуют	0.1		
3.47	85690.47	92792.33	данные отсутствуют	0.1		
3.48	85691.35	92789.39	данные отсутствуют	0.1		
3.49	85694.9	92790.46	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.50	85701.71	92792.48	данные отсутствуют	0.1		
3.51	85704.92	92793.44	данные отсутствуют	0.1		
3.52	85705.29	92792.2	данные отсутствуют	0.1		
3.53	85708.54	92793.16	данные отсутствуют	0.1		
3.54	85708.17	92794.41	данные отсутствуют	0.1		
3.55	85711.58	92795.42	данные отсутствуют	0.1		
3.56	85712.06	92795.57	данные отсутствуют	0.1		
3.57	85711.72	92796.73	данные отсутствуют	0.1		
3.58	85715.56	92797.86	данные отсутствуют	0.1		
3.59	85715.91	92796.69	данные отсутствуют	0.1		
3.60	85716.41	92796.85	данные отсутствуют	0.1		
3.61	85719.13	92797.66	данные отсутствуют	0.1		
3.62	85719.5	92796.42	данные отсутствуют	0.1		
3.63	85725.83	92798.31	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.64	85725.46	92799.54	данные отсутствуют	0.1		
3.65	85725.69	92799.61	данные отсутствуют	0.1		
3.66	85721.55	92813.48	данные отсутствуют	0.1		
3.67	85712.01	92810.65	данные отсутствуют	0.1		
3.68	85711.59	92812.08	данные отсутствуют	0.1		
3.69	85703.59	92809.7	данные отсутствуют	0.1		
3.70	85704.01	92808.27	данные отсутствуют	0.1		
3.71	85697.59	92806.37	данные отсутствуют	0.1		
3.72	85691.73	92804.63	данные отсутствуют	0.1		
3.73	85685.63	92802.81	данные отсутствуют	0.1		
3.74	85685.26	92804.06	данные отсутствуют	0.1		
3.75	85679.34	92802.29	данные отсутствуют	0.1		
3.76	85679.71	92801.04	данные отсутствуют	0.1		
3.77	85672.4	92798.86	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.78	85672.03	92800.11	данные отсутствуют	0.1		
3.79	85668.77	92799.13	данные отсутствуют	0.1		
3.80	85669.12	92797.89	данные отсутствуют	0.1		
3.81	85670.89	92791.93	данные отсутствуют	0.1		
3.82	85669.45	92791.52	данные отсутствуют	0.1		
3.83	85671.75	92783.77	данные отсутствуют	0.1		
3.84	85673.19	92784.2	данные отсутствуют	0.1		
3.85	85674.19	92780.84	данные отсутствуют	0.1		
3.86	85676.59	92781.55	данные отсутствуют	0.1		
3.87	85678.26	92775.91	данные отсутствуют	0.1		
3.88	85675.88	92775.2	данные отсутствуют	0.1		
3.89	85674.65	92774.81	данные отсутствуют	0.1		
3.90	85675.82	92770.73	данные отсутствуют	0.1		
3.91	85675.66	92770.67	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.92	85677.84	92763.33	данные отсутствуют	0.1		
3.93	85679.28	92763.76	данные отсутствуют	0.1		
3.94	85680.45	92764.12	данные отсутствуют	0.1		
3.95	85681.37	92761.08	данные отсутствуют	0.1		
3.96	85683.01	92755.58	данные отсутствуют	0.1		
3.97	85683.9	92752.48	данные отсутствуют	0.1		
3.98	85682.73	92752.18	данные отсутствуют	0.1		
3.99	85681.3	92751.74	данные отсутствуют	0.1		
3.100	85683.47	92744.41	данные отсутствуют	0.1		
3.101	85683.62	92744.46	данные отсутствуют	0.1		
3.102	85684.88	92740.36	данные отсутствуют	0.1		
3.103	85686.13	92740.75	данные отсутствуют	0.1		
3.104	85688.54	92741.46	данные отсутствуют	0.1		
3.105	85690.24	92735.78	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.106	85687.84	92735.07	данные отсутствуют	0.1		
3.107	85688.82	92731.78	данные отсутствуют	0.1		
3.108	85687.35	92731.34	данные отсутствуют	0.1		
3.109	85689.66	92723.6	данные отсутствуют	0.1		
3.110	85691.1	92724.02	данные отсутствуют	0.1		
3.111	85692.87	92718.03	данные отсутствуют	0.1		
3.112	85693.24	92716.8	данные отсутствуют	0.1		
3.113	85696.54	92717.79	данные отсутствуют	0.1		
3.114	85696.18	92719.01	данные отсутствуют	0.1		
3.115	85703.34	92721.15	данные отсутствуют	0.1		
3.116	85703.78	92719.73	данные отсутствуют	0.1		
3.117	85709.91	92721.56	данные отсутствуют	0.1		
3.118	85709.49	92722.98	данные отсутствуют	0.1		
3.119	85715.47	92724.76	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.120	85721.38	92726.51	данные отсутствуют	0.1		
3.121	85727.72	92728.4	данные отсутствуют	0.1		
3.122	85728.15	92726.97	данные отсутствуют	0.1		
3.123	85736.04	92729.53	данные отсутствуют	0.1		
3.124	85735.67	92730.77	данные отсутствуют	0.1		
3.1	85745.32	92733.65	данные отсутствуют	0.1		

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости	
Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м	данные отсутствуют
Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности		подпись	
		инициалы, фамилия	

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ___ Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
24.05.2018 № 99/2018/100107880			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:8156	

3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Система координат: мск 64

Зона №

Номера характерных точек контура	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м		Кадастровые номера иных объектов недвижимости, с контурами которых пересекается контур данного объекта недвижимости
	X	Y		H1	H2	
1	2	3	4	5	6	7

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

Здание						
вид объекта недвижимости						
Лист № ____ Раздела <u>7</u>		Всего листов раздела <u>7</u> : ____		Всего разделов: ____		Всего листов выписки: ____
24.05.2018 № 99/2018/100107880						
Кадастровый номер:				78:40:0019282:8156		
№ п/п	Кадастровый номер помещения, машино-места	Номер этажа (этажей)	Обозначение (номер) помещения, машино-места на поэтажном плане	Назначение помещения	Вид разрешенного использования	Площадь, м ²
1	78:40:0019282:8273	Этаж № 5	113	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.8
2	78:40:0019282:8274	Этаж № 5	114	данные отсутствуют	данные отсутствуют	73.9
3	78:40:0019282:8275	Этаж № 1	115	данные отсутствуют	данные отсутствуют	55
4	78:40:0019282:8276	Этаж № 1	116	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35
5	78:40:0019282:8277	Этаж № 1	117	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.9
6	78:40:0019282:8278	Этаж № 1	118	данные отсутствуют	данные отсутствуют	44.1
7	78:40:0019282:8164	Этаж № 1	4	данные отсутствуют	данные отсутствуют	41.4
8	78:40:0019282:8163	Этаж № 1	3	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.3
9	78:40:0019282:8162	Этаж № 1	2	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.6
10	78:40:0019282:8161	Этаж № 1	1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
11	78:40:0019282:8340	Подвал № Подвал	1нч-бнч	данные отсутствуют	данные отсутствуют	1862.5
12	78:40:0019282:8279	Этаж № 1	119	данные отсутствуют	данные отсутствуют	24.8
13	78:40:0019282:8280	Этаж № 1	120	данные отсутствуют	данные отсутствуют	51.4
14	78:40:0019282:8281	Этаж № 1	121	данные отсутствуют	данные отсутствуют	80.7
15	78:40:0019282:8224	Этаж № 5	64	данные отсутствуют	данные отсутствуют	80.1
16	78:40:0019282:8225	Этаж № 1	65	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.1
17	78:40:0019282:8226	Этаж № 1	66	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.1
18	78:40:0019282:8346	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	6ЛК, , , ,	данные отсутствуют	данные отсутствуют	237.9
19	78:40:0019282:8345	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	5ЛК, , , ,	данные отсутствуют	данные отсутствуют	266
20	78:40:0019282:8344	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	4ЛК, , , ,	данные отсутствуют	данные отсутствуют	190.1
21	78:40:0019282:8298	Этаж № 4	138	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
22	78:40:0019282:8227	Этаж № 1	67	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.7
23	78:40:0019282:8228	Этаж № 1	68	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.2
24	78:40:0019282:8229	Этаж № 1	69	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74
25	78:40:0019282:8230	Этаж № 2	70	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.8
26	78:40:0019282:8231	Этаж № 2	71	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.9
27	78:40:0019282:8232	Этаж № 2	72	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.5

28	78:40:0019282:8343	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	3ЛК, , , ,	данные отсутствуют	данные отсутствуют	183.5
29	78:40:0019282:8342	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	2ЛК, , , ,	данные отсутствуют	данные отсутствуют	267.3
30	78:40:0019282:8341	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	1ЛК, , , ,	данные отсутствуют	данные отсутствуют	237.6
31	78:40:0019282:8297	Этаж № 4	137	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.9
32	78:40:0019282:8296	Этаж № 4	136	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.4
33	78:40:0019282:8295	Этаж № 3	135	данные отсутствуют	данные отсутствуют	80.2
34	78:40:0019282:8294	Этаж № 3	134	данные отсутствуют	данные отсутствуют	51.1
35	78:40:0019282:8293	Этаж № 3	133	данные отсутствуют	данные отсутствуют	32.5
36	78:40:0019282:8292	Этаж № 3	132	данные отсутствуют	данные отсутствуют	43.4
37	78:40:0019282:8233	Этаж № 2	73	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.7
38	78:40:0019282:8234	Этаж № 2	74	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74
39	78:40:0019282:8235	Этаж № 3	75	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.7
40	78:40:0019282:8236	Этаж № 3	76	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27
41	78:40:0019282:8237	Этаж № 3	77	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.4
42	78:40:0019282:8238	Этаж № 3	78	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.9
43	78:40:0019282:8160	Подвал № Подвал	4-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	17.6
44	78:40:0019282:8159	Подвал № Подвал	3-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	15.1
45	78:40:0019282:8158	Этаж № 1	2-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	3.8
46	78:40:0019282:8157	Этаж № 1	1-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	11.7
47	78:40:0019282:8291	Этаж № 3	131	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
48	78:40:0019282:8290	Этаж № 3	130	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35
49	78:40:0019282:8289	Этаж № 3	129	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.5
50	78:40:0019282:8288	Этаж № 2	128	данные отсутствуют	данные отсутствуют	80.2
51	78:40:0019282:8287	Этаж № 2	127	данные отсутствуют	данные отсутствуют	51
52	78:40:0019282:8286	Этаж № 2	126	данные отсутствуют	данные отсутствуют	32.6
53	78:40:0019282:8239	Этаж № 3	79	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74.1
54	78:40:0019282:8240	Этаж № 4	80	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.6
55	78:40:0019282:8241	Этаж № 4	81	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.9
56	78:40:0019282:8242	Этаж № 4	82	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.6
57	78:40:0019282:8243	Этаж № 4	83	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.8
58	78:40:0019282:8244	Этаж № 4	84	данные отсутствуют	данные отсутствуют	73.9
59	78:40:0019282:8285	Этаж № 2	125	данные отсутствуют	данные отсутствуют	43.4
60	78:40:0019282:8284	Этаж № 2	124	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
61	78:40:0019282:8283	Этаж № 2	123	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.9

62	78:40:0019282:8282	Этаж № 2	122	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.5
63	78:40:0019282:8318	Этаж № 2	158	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58
64	78:40:0019282:8317	Этаж № 2	157	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.4
65	78:40:0019282:8245	Этаж № 5	85	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.6
66	78:40:0019282:8246	Этаж № 5	86	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
67	78:40:0019282:8247	Этаж № 5	87	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.4
68	78:40:0019282:8248	Этаж № 5	88	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.9
69	78:40:0019282:8249	Этаж № 5	89	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74
70	78:40:0019282:8250	Этаж № 1	90	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54
71	78:40:0019282:8316	Этаж № 2	156	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.5
72	78:40:0019282:8315	Этаж № 1	155	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.8
73	78:40:0019282:8314	Этаж № 1	154	данные отсутствуют	данные отсутствуют	62.3
74	78:40:0019282:8313	Этаж № 1	153	данные отсутствуют	данные отсутствуют	41.2
75	78:40:0019282:8312	Этаж № 1	152	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.3
76	78:40:0019282:8311	Этаж № 1	151	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
77	78:40:0019282:8251	Этаж № 1	91	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27
78	78:40:0019282:8214	Этаж № 4	54	данные отсутствуют	данные отсутствуют	43.5
79	78:40:0019282:8215	Этаж № 4	55	данные отсутствуют	данные отсутствуют	32.4
80	78:40:0019282:8216	Этаж № 4	56	данные отсутствуют	данные отсутствуют	51.5
81	78:40:0019282:8217	Этаж № 4	57	данные отсутствуют	данные отсутствуют	80.4
82	78:40:0019282:8218	Этаж № 5	58	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.4
83	78:40:0019282:8310	Этаж № 1	150	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
84	78:40:0019282:8309	Этаж № 5	149	данные отсутствуют	данные отсутствуют	80.2
85	78:40:0019282:8308	Этаж № 5	148	данные отсутствуют	данные отсутствуют	51
86	78:40:0019282:8307	Этаж № 5	147	данные отсутствуют	данные отсутствуют	32.4
87	78:40:0019282:8306	Этаж № 5	146	данные отсутствуют	данные отсутствуют	43.5
88	78:40:0019282:8305	Этаж № 5	145	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
89	78:40:0019282:8219	Этаж № 5	59	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.1
90	78:40:0019282:8220	Этаж № 5	60	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.1
91	78:40:0019282:8221	Этаж № 5	61	данные отсутствуют	данные отсутствуют	43.3
92	78:40:0019282:8222	Этаж № 5	62	данные отсутствуют	данные отсутствуют	32.4
93	78:40:0019282:8223	Этаж № 5	63	данные отсутствуют	данные отсутствуют	51.4
94	78:40:0019282:8191	Этаж № 1	31	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.9
95	78:40:0019282:8304	Этаж № 5	144	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.9

96	78:40:0019282:8303	Этаж № 5	143	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.3
97	78:40:0019282:8302	Этаж № 4	142	данные отсутствуют	данные отсутствуют	80.1
98	78:40:0019282:8301	Этаж № 4	141	данные отсутствуют	данные отсутствуют	51.2
99	78:40:0019282:8300	Этаж № 4	140	данные отсутствуют	данные отсутствуют	32.8
100	78:40:0019282:8299	Этаж № 4	139	данные отсутствуют	данные отсутствуют	43.6
101	78:40:0019282:8192	Этаж № 1	32	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.7
102	78:40:0019282:8193	Этаж № 1	33	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.3
103	78:40:0019282:8194	Этаж № 1	34	данные отсутствуют	данные отсутствуют	60.4
104	78:40:0019282:8195	Этаж № 1	35	данные отсутствуют	данные отсутствуют	43.5
105	78:40:0019282:8196	Этаж № 1	36	данные отсутствуют	данные отсутствуют	80.5
106	78:40:0019282:8197	Этаж № 2	37	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.5
107	78:40:0019282:8332	Этаж № 4	172	данные отсутствуют	данные отсутствуют	62
108	78:40:0019282:8331	Этаж № 4	171	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.9
109	78:40:0019282:8330	Этаж № 4	170	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.8
110	78:40:0019282:8329	Этаж № 4	169	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.5
111	78:40:0019282:8328	Этаж № 4	168	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.4
112	78:40:0019282:8327	Этаж № 3	167	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.5
113	78:40:0019282:8198	Этаж № 2	38	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.3
114	78:40:0019282:8199	Этаж № 2	39	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.1
115	78:40:0019282:8200	Этаж № 2	40	данные отсутствуют	данные отсутствуют	43.4
116	78:40:0019282:8201	Этаж № 2	41	данные отсутствуют	данные отсутствуют	32.5
117	78:40:0019282:8202	Этаж № 2	42	данные отсутствуют	данные отсутствуют	51.5
118	78:40:0019282:8203	Этаж № 2	43	данные отсутствуют	данные отсутствуют	80.1
119	78:40:0019282:8326	Этаж № 3	166	данные отсутствуют	данные отсутствуют	62
120	78:40:0019282:8325	Этаж № 3	165	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.9
121	78:40:0019282:8324	Этаж № 3	164	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58
122	78:40:0019282:8323	Этаж № 3	163	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.3
123	78:40:0019282:8322	Этаж № 3	162	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.5
124	78:40:0019282:8321	Этаж № 2	161	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.5
125	78:40:0019282:8204	Этаж № 3	44	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.5
126	78:40:0019282:8206	Этаж № 3	46	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.1
127	78:40:0019282:8207	Этаж № 3	47	данные отсутствуют	данные отсутствуют	43.3
128	78:40:0019282:8208	Этаж № 3	48	данные отсутствуют	данные отсутствуют	32.4
129	78:40:0019282:8209	Этаж № 3	49	данные отсутствуют	данные отсутствуют	51.4

130	78:40:0019282:8210	Этаж № 3	50	данные отсутствуют	данные отсутствуют	80.2
131	78:40:0019282:8320	Этаж № 2	160	данные отсутствуют	данные отсутствуют	61.9
132	78:40:0019282:8319	Этаж № 2	159	данные отсутствуют	данные отсутствуют	41
133	78:40:0019282:8337	Этаж № 5	177	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.9
134	78:40:0019282:8336	Этаж № 5	176	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.8
135	78:40:0019282:8335	Этаж № 5	175	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.3
136	78:40:0019282:8334	Этаж № 5	174	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.4
137	78:40:0019282:8211	Этаж № 4	51	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.5
138	78:40:0019282:8212	Этаж № 4	52	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.1
139	78:40:0019282:8205	Этаж № 3	45	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.3
140	78:40:0019282:8213	Этаж № 4	53	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.3
141	78:40:0019282:8180	Этаж № 4	20	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.2
142	78:40:0019282:8181	Этаж № 4	21	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58
143	78:40:0019282:8333	Этаж № 4	173	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.5
144	78:40:0019282:8338	Этаж № 5	178	данные отсутствуют	данные отсутствуют	61.8
145	78:40:0019282:8339	Этаж № 5	179	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.4
146	78:40:0019282:8252	Этаж № 1	92	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.6
147	78:40:0019282:8253	Этаж № 1	93	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.8
148	78:40:0019282:8254	Этаж № 1	94	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74.4
149	78:40:0019282:8182	Этаж № 4	22	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.9
150	78:40:0019282:8183	Этаж № 4	23	данные отсутствуют	данные отсутствуют	62
151	78:40:0019282:8184	Этаж № 4	24	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.4
152	78:40:0019282:8185	Этаж № 5	25	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
153	78:40:0019282:8186	Этаж № 5	26	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.2
154	78:40:0019282:8187	Этаж № 5	27	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.9
155	78:40:0019282:8255	Этаж № 2	95	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.6
156	78:40:0019282:8256	Этаж № 2	96	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.9
157	78:40:0019282:8257	Этаж № 2	97	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.6
158	78:40:0019282:8258	Этаж № 2	98	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.5
159	78:40:0019282:8259	Этаж № 2	99	данные отсутствуют	данные отсутствуют	73.7
160	78:40:0019282:8260	Этаж № 3	100	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.8
161	78:40:0019282:8188	Этаж № 5	28	данные отсутствуют	данные отсутствуют	41
162	78:40:0019282:8189	Этаж № 5	29	данные отсутствуют	данные отсутствуют	61.9
163	78:40:0019282:8190	Этаж № 5	30	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.2

164	78:40:0019282:8179	Этаж № 4	19	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
165	78:40:0019282:8178	Этаж № 3	18	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.5
166	78:40:0019282:8177	Этаж № 3	17	данные отсутствуют	данные отсутствуют	62
167	78:40:0019282:8261	Этаж № 3	101	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.9
168	78:40:0019282:8262	Этаж № 3	102	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.5
169	78:40:0019282:8263	Этаж № 3	103	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.5
170	78:40:0019282:8264	Этаж № 3	104	данные отсутствуют	данные отсутствуют	73.7
171	78:40:0019282:8265	Этаж № 4	105	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
172	78:40:0019282:8266	Этаж № 4	106	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.9
173	78:40:0019282:8176	Этаж № 3	16	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.8
174	78:40:0019282:8175	Этаж № 3	15	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.1
175	78:40:0019282:8174	Этаж № 3	14	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.2
176	78:40:0019282:8173	Этаж № 3	13	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
177	78:40:0019282:8172	Этаж № 2	12	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.4
178	78:40:0019282:8171	Этаж № 2	11	данные отсутствуют	данные отсутствуют	62
179	78:40:0019282:8267	Этаж № 4	107	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.6
180	78:40:0019282:8268	Этаж № 4	108	данные отсутствуют	данные отсутствуют	38.8
181	78:40:0019282:8269	Этаж № 4	109	данные отсутствуют	данные отсутствуют	73.6
182	78:40:0019282:8270	Этаж № 5	110	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.8
183	78:40:0019282:8271	Этаж № 5	111	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.7
184	78:40:0019282:8272	Этаж № 5	112	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.5
185	78:40:0019282:8170	Этаж № 2	10	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.9
186	78:40:0019282:8169	Этаж № 2	9	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.8
187	78:40:0019282:8168	Этаж № 2	8	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.5
188	78:40:0019282:8167	Этаж № 2	7	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.6
189	78:40:0019282:8166	Этаж № 1	6	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.8
190	78:40:0019282:8165	Этаж № 1	5	данные отсутствуют	данные отсутствуют	62.1

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности		подпись	инициалы, фамилия

М.П.