

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.05.2018 г., поступившего на рассмотрение 24.05.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

| | | |
|---|---|----------------------|
| Здание | | |
| вид объекта недвижимости | | |
| Лист № ____ Раздела 1 | Всего листов раздела 1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| Всего листов выписки: ____ | | |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | |
| Кадастровый номер: | 78:40:0019282:8617 | |
| Номер кадастрового квартала: | 78:40:0019282 | |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 22.05.2018 | |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют | |
| Адрес: | Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Петергоф, Парковая улица, дом 14, корпус 1, строение 1 | |
| Площадь, м²: | 12299.8 | |
| Назначение: | Многоквартирный дом | |
| Наименование: | Многоквартирный дом | |
| Количество этажей, в том числе подземных этажей: | 6, в том числе подземных 1 | |
| Материал наружных стен: | Из прочих материалов | |
| Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: | 2018 | |
| Год завершения строительства: | данные отсутствуют | |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 377174350.98 | |
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.


Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.05.2018 г., поступившего на рассмотрение 24.05.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № <u> </u> Раздела <u>1</u> | Всего листов раздела <u>1</u> : <u> </u> | Всего разделов: <u> </u> | Всего листов выписки: <u> </u> |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости: | 78:40:0019282:96 | |
| Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении: | 78:40:0019282:8774, 78:40:0019282:8773, 78:40:0019282:8772, 78:40:0019282:8771, 78:40:0019282:8770, 78:40:0019282:8769, 78:40:0019282:8678, 78:40:0019282:8677, 78:40:0019282:8676, 78:40:0019282:8675, 78:40:0019282:8674, 78:40:0019282:8673, 78:40:0019282:8678, 78:40:0019282:8677, 78:40:0019282:8676, 78:40:0019282:8675, 78:40:0019282:8670, 78:40:0019282:8669, 78:40:0019282:8668, 78:40:0019282:8667, 78:40:0019282:8672, 78:40:0019282:8761, 78:40:0019282:8760, 78:40:0019282:8759, 78:40:0019282:8758, 78:40:0019282:8757, 78:40:0019282:8666, 78:40:0019282:8665, 78:40:0019282:8664, 78:40:0019282:8663, 78:40:0019282:8662, 78:40:0019282:8661, 78:40:0019282:8756, 78:40:0019282:8755, 78:40:0019282:8754, 78:40:0019282:8753, 78:40:0019282:8752, 78:40:0019282:8751, 78:40:0019282:8660, 78:40:0019282:8659, 78:40:0019282:8658, 78:40:0019282:8657, 78:40:0019282:8656, 78:40:0019282:8655, 78:40:0019282:8750, 78:40:0019282:8749, 78:40:0019282:8748, 78:40:0019282:8747, 78:40:0019282:8746, 78:40:0019282:8745, 78:40:0019282:8654, 78:40:0019282:8653, 78:40:0019282:8652, 78:40:0019282:8651, 78:40:0019282:8650, 78:40:0019282:8649, 78:40:0019282:8744, 78:40:0019282:8743, 78:40:0019282:8742, 78:40:0019282:8741, 78:40:0019282:8740, 78:40:0019282:8739, 78:40:0019282:8648, 78:40:0019282:8647, 78:40:0019282:8646, 78:40:0019282:8645, 78:40:0019282:8644, 78:40:0019282:8643, 78:40:0019282:8738, 78:40:0019282:8737, 78:40:0019282:8736, 78:40:0019282:8735, 78:40:0019282:8734, 78:40:0019282:8733, 78:40:0019282:8642, 78:40:0019282:8641, 78:40:0019282:8640, 78:40:0019282:8639, 78:40:0019282:8638, 78:40:0019282:8637, 78:40:0019282:8732, 78:40:0019282:8731, 78:40:0019282:8730, 78:40:0019282:8729, 78:40:0019282:8728, 78:40:0019282:8727, 78:40:0019282:8636, 78:40:0019282:8635, 78:40:0019282:8634, 78:40:0019282:8633, 78:40:0019282:8632, 78:40:0019282:8631, 78:40:0019282:8726, 78:40:0019282:8725, 78:40:0019282:8724, 78:40:0019282:8723, 78:40:0019282:8722, 78:40:0019282:8721, 78:40:0019282:8630, 78:40:0019282:8629, 78:40:0019282:8628, 78:40:0019282:8627, 78:40:0019282:8626, 78:40:0019282:8625, 78:40:0019282:8720, 78:40:0019282:8719, 78:40:0019282:8718, 78:40:0019282:8717, 78:40:0019282:8716, 78:40:0019282:8715, 78:40:0019282:8624, 78:40:0019282:8623, 78:40:0019282:8622, 78:40:0019282:8621, 78:40:0019282:8620, 78:40:0019282:8619, 78:40:0019282:8714, 78:40:0019282:8713, 78:40:0019282:8712, 78:40:0019282:8711, 78:40:0019282:8710, 78:40:0019282:8709, 78:40:0019282:8618, 78:40:0019282:8795, 78:40:0019282:8794, 78:40:0019282:8708, 78:40:0019282:8707, 78:40:0019282:8706, 78:40:0019282:8705, 78:40:0019282:8704, 78:40:0019282:8703, 78:40:0019282:8793, 78:40:0019282:8792, 78:40:0019282:8791, 78:40:0019282:8702, 78:40:0019282:8701, 78:40:0019282:8700, 78:40:0019282:8699, 78:40:0019282:8698, 78:40:0019282:8697, 78:40:0019282:8790, 78:40:0019282:8789, 78:40:0019282:8788, 78:40:0019282:8787, 78:40:0019282:8786, 78:40:0019282:8696, 78:40:0019282:8695, 78:40:0019282:8694, 78:40:0019282:8693, 78:40:0019282:8692, 78:40:0019282:8691, 78:40:0019282:8785, 78:40:0019282:8784, 78:40:0019282:8783, 78:40:0019282:8782, 78:40:0019282:8781, 78:40:0019282:8780, 78:40:0019282:8690, 78:40:0019282:8689, 78:40:0019282:8688, 78:40:0019282:8687, 78:40:0019282:8686, 78:40:0019282:8685, 78:40:0019282:8779, 78:40:0019282:8778, 78:40:0019282:8777, 78:40:0019282:8776, 78:40:0019282:8775, 78:40:0019282:8684, 78:40:0019282:8683, 78:40:0019282:8682, 78:40:0019282:8681, 78:40:0019282:8680, 78:40:0019282:8679 | |
| Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости: | данные отсутствуют | |
| Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: | данные отсутствуют | |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса: | | |
| Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса: | | |
| Кадастровый номер земельного участка, если входящие в состав единого недвижимого комплекса объекты недвижимости расположены на одном земельном участке | данные отсутствуют | |
| Виды разрешенного использования: | данные отсутствуют | |
| Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия: | данные отсутствуют | |
| Сведения о кадастровом инженере: | Сергеев Сергей Владимирович №78-13-776 | |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" | |
| Особые отметки: | Согласно Разрешению на ввод объекта в эксплуатацию № 78-14-06-2018 от 03 мая 2018 г., количество этажей 6, в том числе подземных 1. Материал стен: сборный железобетон. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют. | |
| Получатель выписки: | Брагина Александра Викторовна | |
| Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН | |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5 | Всего листов раздела 5 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | Всего листов выписки: ____ | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |
| Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах) | | | |
|  | | | |
| Масштаб 1: | Условные обозначения: | | |
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН | |
| полное наименование должности | | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| Здание | | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------------|
| вид объекта недвижимости | | | | | | |
| Лист № __ Раздела 5.1 | | Всего листов раздела 5.1 : __ | | Всего разделов: __ | | Всего листов выписки: __ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | | | | |
| Кадастровый номер: | | | | 78:40:0019282:8617 | | |
| 1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости | | | | | | |
| Система координат: мск 64 | | | | | | |
| Зона № | | | | | | |
| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | 85908.66 | 92553.69 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.2 | 85906.76 | 92559.94 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.3 | 85905.85 | 92559.68 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.4 | 85904.58 | 92563.81 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.5 | 85905.53 | 92564.11 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.6 | 85903.56 | 92570.68 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.7 | 85902.32 | 92570.29 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.8 | 85900.68 | 92575.83 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.9 | 85901.97 | 92576.21 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.10 | 85900.01 | 92582.75 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.11 | 85899.02 | 92582.45 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.12 | 85897.87 | 92586.35 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.13 | 85898.81 | 92586.64 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| Государственный регистратор | | | | ФГИС ЕГРН | | |
| полное наименование должности | | | | подпись | | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.14 | 85897.64 | 92590.63 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.15 | 85896.38 | 92590.26 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.16 | 85894.63 | 92596.16 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.17 | 85895.87 | 92596.53 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.18 | 85894.7 | 92600.49 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.19 | 85893.73 | 92600.2 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.20 | 85892.57 | 92604.09 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.21 | 85893.54 | 92604.38 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.22 | 85891.58 | 92610.97 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.23 | 85890.32 | 92610.58 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.24 | 85889.45 | 92613.54 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.25 | 85876.85 | 92609.79 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.26 | 85877.74 | 92606.82 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.27 | 85876.49 | 92606.45 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.28 | 85880.8 | 92592.02 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.29 | 85883.19 | 92592.73 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.30 | 85884.95 | 92586.84 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.31 | 85882.55 | 92586.13 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.32 | 85885.93 | 92574.73 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.33 | 85887.16 | 92575.11 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.34 | 85888.08 | 92572.06 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.35 | 85889.22 | 92572.4 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.36 | 85892.69 | 92560.84 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.37 | 85889.18 | 92559.83 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.38 | 85888.32 | 92562.68 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.39 | 85881.94 | 92560.76 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.40 | 85882.33 | 92559.57 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.41 | 85875.5 | 92557.5 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.42 | 85874.79 | 92558.66 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.43 | 85874.37 | 92559.35 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.44 | 85873.25 | 92561.02 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.45 | 85871.74 | 92563.12 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.46 | 85870.85 | 92564.3 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.47 | 85870.01 | 92565.43 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.48 | 85868.97 | 92564.6 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.49 | 85868.05 | 92565.64 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.50 | 85866.55 | 92567.35 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.51 | 85865.78 | 92568.15 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.52 | 85863.91 | 92570 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.53 | 85864.79 | 92571.01 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.54 | 85863.76 | 92571.9 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.55 | 85861.88 | 92573.55 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.56 | 85862.71 | 92574.65 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.57 | 85858.15 | 92578.13 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.58 | 85857.34 | 92576.97 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.59 | 85855.82 | 92577.97 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.60 | 85854.06 | 92579.11 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.61 | 85853.39 | 92577.98 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.62 | 85851.87 | 92578.82 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.63 | 85850.3 | 92579.68 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.64 | 85848.44 | 92580.58 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.65 | 85846.67 | 92581.37 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.66 | 85844.83 | 92582.16 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.67 | 85843.22 | 92582.8 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.68 | 85843.74 | 92584.01 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.69 | 85839.96 | 92585.22 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.70 | 85840.31 | 92586.56 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.71 | 85834.71 | 92587.9 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.72 | 85834.43 | 92586.58 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.73 | 85832.27 | 92586.94 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.74 | 85830.82 | 92587.14 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.75 | 85829.91 | 92587.27 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.76 | 85828.43 | 92587.41 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.77 | 85826.73 | 92587.58 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.78 | 85826.63 | 92586.28 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.79 | 85825.26 | 92586.31 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.80 | 85823.67 | 92586.34 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.81 | 85821.56 | 92586.35 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.82 | 85820.07 | 92586.29 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.83 | 85818.35 | 92586.24 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.84 | 85822.19 | 92573.31 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.85 | 85823.64 | 92573.27 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.86 | 85825.32 | 92573.2 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.87 | 85827.37 | 92573.04 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.88 | 85830.04 | 92572.66 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.89 | 85831.76 | 92572.39 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.90 | 85832.35 | 92572.26 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.91 | 85833.7 | 92571.96 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.92 | 85835.74 | 92571.44 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.93 | 85837.14 | 92571 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.94 | 85838.79 | 92570.46 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.95 | 85839.22 | 92571.69 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.96 | 85840.57 | 92571.14 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.97 | 85841.96 | 92570.6 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.98 | 85842.88 | 92570.16 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.99 | 85844.6 | 92569.34 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.100 | 85844.03 | 92568.18 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.101 | 85845.15 | 92567.57 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.102 | 85846.56 | 92566.79 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.103 | 85846.82 | 92566.63 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.104 | 85847.96 | 92565.91 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.105 | 85848.99 | 92565.24 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.106 | 85849.94 | 92564.57 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.107 | 85851.13 | 92563.68 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.108 | 85852.27 | 92562.79 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.109 | 85852.48 | 92562.61 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.110 | 85853.57 | 92561.67 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.111 | 85854.9 | 92560.5 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.112 | 85855.78 | 92561.44 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.113 | 85856.74 | 92560.47 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.114 | 85857.88 | 92559.39 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.115 | 85858.65 | 92558.46 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.116 | 85859.81 | 92557.15 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.117 | 85858.81 | 92556.31 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.118 | 85859.6 | 92555.28 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.119 | 85860.75 | 92553.77 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.120 | 85861.62 | 92552.48 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.121 | 85862.38 | 92551.33 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.122 | 85863.2 | 92549.97 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.123 | 85863.8 | 92548.92 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.124 | 85863.91 | 92548.71 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.125 | 85864.98 | 92546.57 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.126 | 85865.44 | 92545.53 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.127 | 85865.88 | 92544.49 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.128 | 85866.65 | 92542.57 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.129 | 85869.78 | 92543.52 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.130 | 85870.16 | 92542.22 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.131 | 85883.2 | 92546.11 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.132 | 85882.82 | 92547.39 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.133 | 85888.76 | 92549.15 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.134 | 85889.15 | 92547.89 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 1.1 | 85908.66 | 92553.69 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.1 | 85909.03 | 92552.42 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.2 | 85908.66 | 92553.69 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.3 | 85906.76 | 92559.94 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.4 | 85905.85 | 92559.68 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5 | 85904.58 | 92563.81 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.6 | 85905.53 | 92564.11 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.7 | 85903.66 | 92570.34 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.8 | 85904.85 | 92570.7 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.9 | 85903 | 92576.85 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.10 | 85901.88 | 92576.51 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.11 | 85900.01 | 92582.75 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.12 | 85899.02 | 92582.45 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.13 | 85897.87 | 92586.35 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.14 | 85898.81 | 92586.64 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.15 | 85897.74 | 92590.28 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.16 | 85898.9 | 92590.64 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.17 | 85896.94 | 92597.18 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.18 | 85895.78 | 92596.84 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.19 | 85894.7 | 92600.49 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.20 | 85893.73 | 92600.2 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.21 | 85892.57 | 92604.09 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.22 | 85893.54 | 92604.38 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.23 | 85891.58 | 92610.97 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.24 | 85890.72 | 92613.94 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.25 | 85889.45 | 92613.54 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.26 | 85876.85 | 92609.79 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.27 | 85875.58 | 92609.43 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.28 | 85876.49 | 92606.45 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.29 | 85877.45 | 92603.26 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.30 | 85876.16 | 92602.88 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.31 | 85877.1 | 92599.78 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.32 | 85876.9 | 92599.72 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.33 | 85879.33 | 92591.57 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.34 | 85880.8 | 92592.02 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.35 | 85883.19 | 92592.73 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.36 | 85884.95 | 92586.84 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.37 | 85882.55 | 92586.13 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.38 | 85881.07 | 92585.7 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.39 | 85883.5 | 92577.56 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.40 | 85883.71 | 92577.62 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.41 | 85884.67 | 92574.37 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.42 | 85885.93 | 92574.73 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.43 | 85887.16 | 92575.11 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.44 | 85888.08 | 92572.06 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.45 | 85889.22 | 92572.4 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.46 | 85891.82 | 92563.73 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.47 | 85888.32 | 92562.68 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.48 | 85881.94 | 92560.76 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.49 | 85874.79 | 92558.66 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.50 | 85874.37 | 92559.35 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.51 | 85873.25 | 92561.02 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.52 | 85871.74 | 92563.12 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.53 | 85870.85 | 92564.3 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.54 | 85870.01 | 92565.43 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.55 | 85867.51 | 92568.27 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.56 | 85864.79 | 92571.01 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.57 | 85863.76 | 92571.9 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.58 | 85861.88 | 92573.55 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.59 | 85861.46 | 92573.88 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.60 | 85860.86 | 92573.15 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.61 | 85857.16 | 92575.95 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.62 | 85857.71 | 92576.69 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.63 | 85857.34 | 92576.97 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.64 | 85855.82 | 92577.97 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.65 | 85854.06 | 92579.11 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.66 | 85850.76 | 92580.94 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.67 | 85847.23 | 92582.6 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.68 | 85843.74 | 92584.01 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.69 | 85839.96 | 92585.22 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.70 | 85839.47 | 92585.34 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.71 | 85839.24 | 92584.39 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.72 | 85834.74 | 92585.49 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.73 | 85834.94 | 92586.48 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.74 | 85834.43 | 92586.58 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.75 | 85832.27 | 92586.94 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.76 | 85830.82 | 92587.14 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.77 | 85829.91 | 92587.27 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.78 | 85828.43 | 92587.41 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.79 | 85826.73 | 92587.58 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.80 | 85823.01 | 92587.72 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.81 | 85818.22 | 92587.56 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.82 | 85818.61 | 92586.25 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.83 | 85818.35 | 92586.24 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.84 | 85822.19 | 92573.31 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.85 | 85823.64 | 92573.27 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.86 | 85825.32 | 92573.2 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.87 | 85827.37 | 92573.04 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.88 | 85828.93 | 92572.82 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.89 | 85828.69 | 92571.37 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.90 | 85831.8 | 92570.84 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.91 | 85835.36 | 92569.98 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.92 | 85835.71 | 92571.45 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.93 | 85837.14 | 92571 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.94 | 85838.79 | 92570.46 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.95 | 85839.22 | 92571.69 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.96 | 85840.57 | 92571.14 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.97 | 85841.96 | 92570.6 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.98 | 85842.88 | 92570.16 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.99 | 85844.6 | 92569.34 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.100 | 85844.03 | 92568.18 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.101 | 85845.15 | 92567.57 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.102 | 85846.56 | 92566.79 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.103 | 85846.82 | 92566.63 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.104 | 85846.1 | 92565.51 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.105 | 85848.57 | 92563.93 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.106 | 85851.7 | 92561.57 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.107 | 85852.48 | 92562.61 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.108 | 85853.57 | 92561.67 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.109 | 85854.9 | 92560.5 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.110 | 85855.78 | 92561.44 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.111 | 85856.74 | 92560.47 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.112 | 85857.88 | 92559.39 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.113 | 85858.65 | 92558.46 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.114 | 85859.81 | 92557.15 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.115 | 85858.81 | 92556.31 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.116 | 85859.6 | 92555.28 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.117 | 85860.75 | 92553.77 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.118 | 85859.63 | 92553.03 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.119 | 85861.28 | 92550.6 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.120 | 85862.73 | 92548.04 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.121 | 85863.91 | 92548.71 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.122 | 85864.98 | 92546.57 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.123 | 85865.44 | 92545.53 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.124 | 85865.88 | 92544.49 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.125 | 85866.65 | 92542.57 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.126 | 85867.13 | 92541.31 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.127 | 85870.16 | 92542.22 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.128 | 85875.02 | 92543.67 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.129 | 85875.4 | 92542.4 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.130 | 85880.35 | 92543.89 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ | Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

| Номер точки | Координаты, м | | Радиус, м | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | |
|-------------|---------------|----------|--------------------|---|--------------------|----|
| | X | Y | | | H1 | H2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.131 | 85879.98 | 92545.15 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.132 | 85883.2 | 92546.11 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.133 | 85889.15 | 92547.89 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.134 | 85892.13 | 92548.77 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.135 | 85892.5 | 92547.51 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.136 | 85898.44 | 92549.28 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.137 | 85898.06 | 92550.54 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.138 | 85905.35 | 92552.7 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.139 | 85905.72 | 92551.44 | данные отсутствуют | 0.1 | | |
| 2.1 | 85909.03 | 92552.42 | данные отсутствуют | 0.1 | | |

| | |
|---|--------------------|
| 2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости | |
| Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м | данные отсутствуют |
| Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м | данные отсутствуют |
| Государственный регистратор | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись |
| | инициалы, фамилия |

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| Здание | | | |
| вид объекта недвижимости | | | |
| Лист № ____ Раздела 5.1 | Всего листов раздела 5.1 : ____ | Всего разделов: ____ | Всего листов выписки: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | |
| Кадастровый номер: | | 78:40:0019282:8617 | |

3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Система координат: мск 64

Зона №

| Номера характерных точек контура | Координаты, м | | Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м | Глубина, высота, м | | Кадастровые номера иных объектов недвижимости, с контурами которых пересекается контур данного объекта недвижимости |
|----------------------------------|---------------|---|---|--------------------|----|---|
| | X | Y | | H1 | H2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН |
| полное наименование должности | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

| Здание | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| вид объекта недвижимости | | | | | | |
| Лист № ____ Раздела <u>7</u> | | Всего листов раздела <u>7</u> : ____ | | Всего разделов: ____ | | Всего листов выписки: ____ |
| 24.05.2018 № 99/2018/100108079 | | | | | | |
| Кадастровый номер: | | | | 78:40:0019282:8617 | | |
| № п/п | Кадастровый номер помещения, машино-места | Номер этажа (этажей) | Обозначение (номер) помещения, машино-места на поэтажном плане | Назначение помещения | Вид разрешенного использования | Площадь, м ² |
| 1 | 78:40:0019282:8774 | Этаж № 5 | 157 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 59.8 |
| 2 | 78:40:0019282:8773 | Этаж № 5 | 156 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 56.8 |
| 3 | 78:40:0019282:8772 | Этаж № 4 | 155 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 53.8 |
| 4 | 78:40:0019282:8771 | Этаж № 4 | 154 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 26.7 |
| 5 | 78:40:0019282:8770 | Этаж № 4 | 153 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 27.3 |
| 6 | 78:40:0019282:8769 | Этаж № 4 | 152 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 60.1 |
| 7 | 78:40:0019282:8678 | Этаж № 2 | 61 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 62.6 |
| 8 | 78:40:0019282:8677 | Этаж № 2 | 60 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.4 |
| 9 | 78:40:0019282:8676 | Этаж № 2 | 59 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.5 |
| 10 | 78:40:0019282:8675 | Этаж № 2 | 58 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 36.8 |
| 11 | 78:40:0019282:8674 | Этаж № 2 | 57 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 27.6 |
| 12 | 78:40:0019282:8673 | Этаж № 2 | 56 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 56.2 |
| 13 | 78:40:0019282:8768 | Этаж № 4 | 151 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 56.7 |
| 14 | 78:40:0019282:8767 | Этаж № 3 | 150 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 53.7 |
| 15 | 78:40:0019282:8766 | Этаж № 3 | 149 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 26.5 |
| 16 | 78:40:0019282:8765 | Этаж № 3 | 148 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 27.3 |
| 17 | 78:40:0019282:8764 | Этаж № 3 | 147 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 59.8 |
| 18 | 78:40:0019282:8763 | Этаж № 3 | 146 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 56.8 |
| 19 | 78:40:0019282:8672 | Этаж № 2 | 55 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 38.1 |
| 20 | 78:40:0019282:8671 | Этаж № 1 | 54 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 50.1 |
| 21 | 78:40:0019282:8670 | Этаж № 1 | 53 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.7 |
| 22 | 78:40:0019282:8669 | Этаж № 1 | 52 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.7 |
| 23 | 78:40:0019282:8668 | Этаж № 1 | 51 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 37 |
| 24 | 78:40:0019282:8667 | Этаж № 1 | 50 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 27.8 |
| 25 | 78:40:0019282:8762 | Этаж № 2 | 145 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 53.6 |
| 26 | 78:40:0019282:8761 | Этаж № 2 | 144 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 26.7 |
| 27 | 78:40:0019282:8760 | Этаж № 2 | 143 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 27.2 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|----------|-----|--------------------|--------------------|------|
| 28 | 78:40:0019282:8759 | Этаж № 2 | 142 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 59.8 |
| 29 | 78:40:0019282:8758 | Этаж № 2 | 141 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 56.8 |
| 30 | 78:40:0019282:8757 | Этаж № 1 | 140 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 54.1 |
| 31 | 78:40:0019282:8666 | Этаж № 1 | 49 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 56.6 |
| 32 | 78:40:0019282:8665 | Этаж № 1 | 48 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 38.5 |
| 33 | 78:40:0019282:8664 | Этаж № 5 | 47 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 36 |
| 34 | 78:40:0019282:8663 | Этаж № 5 | 46 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 38.2 |
| 35 | 78:40:0019282:8662 | Этаж № 5 | 45 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.3 |
| 36 | 78:40:0019282:8661 | Этаж № 5 | 44 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 41.6 |
| 37 | 78:40:0019282:8756 | Этаж № 1 | 139 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 26.6 |
| 38 | 78:40:0019282:8755 | Этаж № 1 | 138 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 60.9 |
| 39 | 78:40:0019282:8754 | Этаж № 1 | 137 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 45 |
| 40 | 78:40:0019282:8753 | Этаж № 5 | 136 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 53.8 |
| 41 | 78:40:0019282:8752 | Этаж № 5 | 135 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 26.6 |
| 42 | 78:40:0019282:8751 | Этаж № 5 | 134 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 27.3 |
| 43 | 78:40:0019282:8660 | Этаж № 5 | 43 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 59.9 |
| 44 | 78:40:0019282:8659 | Этаж № 4 | 42 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 36 |
| 45 | 78:40:0019282:8658 | Этаж № 4 | 41 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 38.2 |
| 46 | 78:40:0019282:8657 | Этаж № 4 | 40 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.6 |
| 47 | 78:40:0019282:8656 | Этаж № 4 | 39 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 41.7 |
| 48 | 78:40:0019282:8655 | Этаж № 4 | 38 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 60.3 |
| 49 | 78:40:0019282:8750 | Этаж № 5 | 133 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 38.3 |
| 50 | 78:40:0019282:8749 | Этаж № 5 | 132 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 69.8 |
| 51 | 78:40:0019282:8748 | Этаж № 4 | 131 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 53.6 |
| 52 | 78:40:0019282:8747 | Этаж № 4 | 130 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 26.6 |
| 53 | 78:40:0019282:8746 | Этаж № 4 | 129 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 27.3 |
| 54 | 78:40:0019282:8745 | Этаж № 4 | 128 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 38.5 |
| 55 | 78:40:0019282:8654 | Этаж № 3 | 37 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 36.1 |
| 56 | 78:40:0019282:8653 | Этаж № 3 | 36 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 38.1 |
| 57 | 78:40:0019282:8652 | Этаж № 3 | 35 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.3 |
| 58 | 78:40:0019282:8651 | Этаж № 3 | 34 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 41.7 |
| 59 | 78:40:0019282:8650 | Этаж № 3 | 33 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 60 |
| 60 | 78:40:0019282:8649 | Этаж № 2 | 32 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 36 |
| 61 | 78:40:0019282:8744 | Этаж № 4 | 127 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 70.2 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------|----------|-----|--------------------|--------------------|------|
| 62 | 78:40:0019282:8743 | Этаж № 3 | 126 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 53.7 |
| 63 | 78:40:0019282:8742 | Этаж № 3 | 125 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 26.7 |
| 64 | 78:40:0019282:8741 | Этаж № 3 | 124 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 27.2 |
| 65 | 78:40:0019282:8740 | Этаж № 3 | 123 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 38.5 |
| 66 | 78:40:0019282:8739 | Этаж № 3 | 122 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 70 |
| 67 | 78:40:0019282:8648 | Этаж № 2 | 31 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 38.3 |
| 68 | 78:40:0019282:8647 | Этаж № 2 | 30 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.7 |
| 69 | 78:40:0019282:8646 | Этаж № 2 | 29 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 41.7 |
| 70 | 78:40:0019282:8645 | Этаж № 2 | 28 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 60.1 |
| 71 | 78:40:0019282:8644 | Этаж № 1 | 27 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 36.3 |
| 72 | 78:40:0019282:8643 | Этаж № 1 | 26 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 38.7 |
| 73 | 78:40:0019282:8738 | Этаж № 2 | 121 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 53.6 |
| 74 | 78:40:0019282:8737 | Этаж № 2 | 120 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 26.7 |
| 75 | 78:40:0019282:8736 | Этаж № 2 | 119 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 27.3 |
| 76 | 78:40:0019282:8735 | Этаж № 2 | 118 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 38.6 |
| 77 | 78:40:0019282:8734 | Этаж № 2 | 117 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 69.9 |
| 78 | 78:40:0019282:8733 | Этаж № 1 | 116 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 53.9 |
| 79 | 78:40:0019282:8642 | Этаж № 1 | 25 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.9 |
| 80 | 78:40:0019282:8641 | Этаж № 1 | 24 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 42 |
| 81 | 78:40:0019282:8640 | Этаж № 1 | 23 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 60.6 |
| 82 | 78:40:0019282:8639 | Этаж № 5 | 22 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 41.1 |
| 83 | 78:40:0019282:8638 | Этаж № 5 | 21 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 65 |
| 84 | 78:40:0019282:8637 | Этаж № 5 | 20 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.6 |
| 85 | 78:40:0019282:8732 | Этаж № 1 | 115 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 26.7 |
| 86 | 78:40:0019282:8731 | Этаж № 1 | 114 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 39.2 |
| 87 | 78:40:0019282:8730 | Этаж № 1 | 113 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 58.1 |
| 88 | 78:40:0019282:8729 | Этаж № 5 | 112 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 44.3 |
| 89 | 78:40:0019282:8728 | Этаж № 5 | 111 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 33.2 |
| 90 | 78:40:0019282:8727 | Этаж № 5 | 110 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 33.2 |
| 91 | 78:40:0019282:8636 | Этаж № 5 | 19 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 41 |
| 92 | 78:40:0019282:8635 | Этаж № 5 | 18 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 58.1 |
| 93 | 78:40:0019282:8634 | Этаж № 4 | 17 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 41.2 |
| 94 | 78:40:0019282:8633 | Этаж № 4 | 16 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 65 |
| 95 | 78:40:0019282:8632 | Этаж № 4 | 15 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.3 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 96 | 78:40:0019282:8631 | Этаж № 4 | 14 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 40.9 |
| 97 | 78:40:0019282:8726 | Этаж № 5 | 109 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 55.6 |
| 98 | 78:40:0019282:8725 | Этаж № 5 | 108 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 53.3 |
| 99 | 78:40:0019282:8724 | Этаж № 5 | 107 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 71.1 |
| 100 | 78:40:0019282:8723 | Этаж № 4 | 106 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 44 |
| 101 | 78:40:0019282:8722 | Этаж № 4 | 105 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 33.2 |
| 102 | 78:40:0019282:8721 | Этаж № 4 | 104 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 33.2 |
| 103 | 78:40:0019282:8630 | Этаж № 4 | 13 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 58 |
| 104 | 78:40:0019282:8629 | Этаж № 3 | 12 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 41.3 |
| 105 | 78:40:0019282:8628 | Этаж № 3 | 11 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 65.2 |
| 106 | 78:40:0019282:8627 | Этаж № 3 | 10 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.8 |
| 107 | 78:40:0019282:8626 | Этаж № 3 | 9 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 41.1 |
| 108 | 78:40:0019282:8625 | Этаж № 3 | 8 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 58 |
| 109 | 78:40:0019282:8720 | Этаж № 4 | 103 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 55.9 |
| 110 | 78:40:0019282:8719 | Этаж № 4 | 102 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 53.2 |
| 111 | 78:40:0019282:8718 | Этаж № 4 | 101 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 71.1 |
| 112 | 78:40:0019282:8717 | Этаж № 3 | 100 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 44 |
| 113 | 78:40:0019282:8716 | Этаж № 3 | 99 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 33.2 |
| 114 | 78:40:0019282:8715 | Этаж № 3 | 98 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 33.2 |
| 115 | 78:40:0019282:8624 | Этаж № 2 | 7 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 41.3 |
| 116 | 78:40:0019282:8623 | Этаж № 2 | 6 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 65 |
| 117 | 78:40:0019282:8622 | Этаж № 2 | 5 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.4 |
| 118 | 78:40:0019282:8621 | Этаж № 2 | 4 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 41.1 |
| 119 | 78:40:0019282:8620 | Этаж № 2 | 3 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 57.6 |
| 120 | 78:40:0019282:8619 | Этаж № 1 | 2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 41 |
| 121 | 78:40:0019282:8714 | Этаж № 3 | 97 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 55.8 |
| 122 | 78:40:0019282:8713 | Этаж № 3 | 96 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 53.1 |
| 123 | 78:40:0019282:8712 | Этаж № 3 | 95 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 70.8 |
| 124 | 78:40:0019282:8711 | Этаж № 2 | 94 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 44.2 |
| 125 | 78:40:0019282:8710 | Этаж № 2 | 93 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 33.1 |
| 126 | 78:40:0019282:8709 | Этаж № 2 | 92 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 33.3 |
| 127 | 78:40:0019282:8618 | Этаж № 1 | 1 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 57.9 |
| 128 | 78:40:0019282:8795 | Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5 | БЛК, БЛК, БЛК, БЛК, БЛК | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 206.3 |
| 129 | 78:40:0019282:8794 | Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5 | 5ЛК, 5ЛК, 5ЛК, 5ЛК, 5ЛК | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 203.8 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 130 | 78:40:0019282:8708 | Этаж № 2 | 91 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 55.8 |
| 131 | 78:40:0019282:8707 | Этаж № 2 | 90 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 53 |
| 132 | 78:40:0019282:8706 | Этаж № 2 | 89 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 70.9 |
| 133 | 78:40:0019282:8705 | Этаж № 1 | 88 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.3 |
| 134 | 78:40:0019282:8704 | Этаж № 1 | 87 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 59.5 |
| 135 | 78:40:0019282:8703 | Этаж № 1 | 86 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 44.4 |
| 136 | 78:40:0019282:8793 | Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5 | 4ЛК, 4ЛК, 4ЛК, 4ЛК, 4ЛК | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 262 |
| 137 | 78:40:0019282:8792 | Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5 | 3ЛК, 3ЛК, 3ЛК, 3ЛК, 3ЛК | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 264.8 |
| 138 | 78:40:0019282:8791 | Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5 | 2ЛК, 2ЛК, 2ЛК, 2ЛК, 2ЛК | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 186.2 |
| 139 | 78:40:0019282:8702 | Этаж № 1 | 85 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 33.5 |
| 140 | 78:40:0019282:8701 | Этаж № 1 | 84 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 33.5 |
| 141 | 78:40:0019282:8700 | Этаж № 1 | 83 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 56.2 |
| 142 | 78:40:0019282:8699 | Этаж № 5 | 82 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 62.4 |
| 143 | 78:40:0019282:8698 | Этаж № 5 | 81 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.5 |
| 144 | 78:40:0019282:8697 | Этаж № 5 | 80 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.4 |
| 145 | 78:40:0019282:8790 | Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5 | 1ЛК, 1ЛК, 1ЛК, 1ЛК, 1ЛК | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 206.8 |
| 146 | 78:40:0019282:8789 | Этаж № Подвал | 1нч-6нч | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 1757.2 |
| 147 | 78:40:0019282:8788 | Этаж № Подвал | 11-Н | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 23.9 |
| 148 | 78:40:0019282:8787 | Этаж № Подвал | 10-Н | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 12.5 |
| 149 | 78:40:0019282:8786 | Этаж № Подвал | 9-Н | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 8.5 |
| 150 | 78:40:0019282:8696 | Этаж № 5 | 79 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 37 |
| 151 | 78:40:0019282:8695 | Этаж № 5 | 78 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 27.7 |
| 152 | 78:40:0019282:8694 | Этаж № 5 | 77 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 56.2 |
| 153 | 78:40:0019282:8693 | Этаж № 5 | 76 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 38 |
| 154 | 78:40:0019282:8692 | Этаж № 4 | 75 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 62.5 |
| 155 | 78:40:0019282:8691 | Этаж № 4 | 74 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.7 |
| 156 | 78:40:0019282:8785 | Этаж № Подвал | 8-Н | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 16.2 |
| 157 | 78:40:0019282:8784 | Этаж № 1 | 7-Н | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 9.2 |
| 158 | 78:40:0019282:8783 | Этаж № 1 | 6-Н | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 4 |
| 159 | 78:40:0019282:8782 | Этаж № 1 | 5-Н | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 4 |
| 160 | 78:40:0019282:8781 | Этаж № 1 | 4-Н | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 9.2 |
| 161 | 78:40:0019282:8780 | Этаж № 1 | 3-Н | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 3.9 |
| 162 | 78:40:0019282:8690 | Этаж № 4 | 73 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.4 |
| 163 | 78:40:0019282:8689 | Этаж № 4 | 72 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 36.9 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|----------|-----|--------------------|--------------------|-------|
| 164 | 78:40:0019282:8688 | Этаж № 4 | 71 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 27.8 |
| 165 | 78:40:0019282:8687 | Этаж № 4 | 70 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 55.8 |
| 166 | 78:40:0019282:8686 | Этаж № 4 | 69 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 38 |
| 167 | 78:40:0019282:8685 | Этаж № 3 | 68 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 62.5 |
| 168 | 78:40:0019282:8779 | Этаж № 1 | 2-Н | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 11.8 |
| 169 | 78:40:0019282:8778 | Этаж № 1 | 1-Н | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 157.2 |
| 170 | 78:40:0019282:8777 | Этаж № 5 | 160 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 53.8 |
| 171 | 78:40:0019282:8776 | Этаж № 5 | 159 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 26.7 |
| 172 | 78:40:0019282:8775 | Этаж № 5 | 158 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 27.2 |
| 173 | 78:40:0019282:8684 | Этаж № 3 | 67 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.4 |
| 174 | 78:40:0019282:8683 | Этаж № 3 | 66 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 35.5 |
| 175 | 78:40:0019282:8682 | Этаж № 3 | 65 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 36.7 |
| 176 | 78:40:0019282:8681 | Этаж № 3 | 64 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 27.7 |
| 177 | 78:40:0019282:8680 | Этаж № 3 | 63 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 56.2 |
| 178 | 78:40:0019282:8679 | Этаж № 3 | 62 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | 37.8 |

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-------------------|
| Государственный регистратор | | ФГИС ЕГРН | |
| полное наименование должности | | подпись | инициалы, фамилия |

М.П.