

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.05.2018 г., поступившего на рассмотрение 24.05.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Здание		
вид объекта недвижимости		
Лист № __ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : __	Всего разделов: __
Всего листов выписки: __		
24.05.2018 № 99/2018/100108293		
Кадастровый номер:	78:40:0019282:7887	
Номер кадастрового квартала:	78:40:0019282	
Дата присвоения кадастрового номера:	21.05.2018	
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют	
Адрес:	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Петергоф, Парковая улица, дом 16, корпус 2, строение 1	
Площадь, м²:	18362	
Назначение:	Многоквартирный дом	
Наименование:	Многоквартирный дом	
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	6, в том числе подземных 1	
Материал наружных стен:	Из прочих материалов	
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	данные отсутствуют	
Год завершения строительства:	2018	
Кадастровая стоимость, руб.:	563072198.96	
Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.05.2018 г., поступившего на рассмотрение 24.05.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:


Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № <u> </u> Раздела <u>1</u>	Всего листов раздела <u>1</u> : <u> </u>	Всего разделов: <u> </u>	Всего листов выписки: <u> </u>
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	78:40:0019282:96
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	78:40:0019282:8077, 78:40:0019282:8076, 78:40:0019282:8050, 78:40:0019282:8049, 78:40:0019282:8048, 78:40:0019282:8047, 78:40:0019282:7998, 78:40:0019282:7983, 78:40:0019282:7982, 78:40:0019282:7981, 78:40:0019282:7980, 78:40:0019282:7979, 78:40:0019282:7978, 78:40:0019282:7890, 78:40:0019282:8106, 78:40:0019282:8105, 78:40:0019282:8104, 78:40:0019282:8103, 78:40:0019282:8075, 78:40:0019282:8074, 78:40:0019282:8073, 78:40:0019282:8072, 78:40:0019282:8046, 78:40:0019282:8045, 78:40:0019282:8044, 78:40:0019282:7977, 78:40:0019282:7976, 78:40:0019282:7975, 78:40:0019282:7974, 78:40:0019282:7973, 78:40:0019282:7972, 78:40:0019282:8102, 78:40:0019282:8101, 78:40:0019282:8100, 78:40:0019282:8099, 78:40:0019282:8098, 78:40:0019282:8097, 78:40:0019282:8071, 78:40:0019282:8070, 78:40:0019282:8043, 78:40:0019282:8042, 78:40:0019282:7997, 78:40:0019282:7996, 78:40:0019282:7971, 78:40:0019282:7970, 78:40:0019282:7969, 78:40:0019282:7968, 78:40:0019282:7967, 78:40:0019282:7966, 78:40:0019282:8096, 78:40:0019282:8095, 78:40:0019282:8094, 78:40:0019282:8069, 78:40:0019282:8068, 78:40:0019282:8067, 78:40:0019282:8041, 78:40:0019282:8040, 78:40:0019282:8039, 78:40:0019282:8038, 78:40:0019282:7995, 78:40:0019282:7994, 78:40:0019282:7965, 78:40:0019282:7964, 78:40:0019282:7963, 78:40:0019282:7962, 78:40:0019282:7961, 78:40:0019282:7960, 78:40:0019282:8093, 78:40:0019282:8066, 78:40:0019282:8065, 78:40:0019282:8037, 78:40:0019282:7993, 78:40:0019282:7992, 78:40:0019282:7991, 78:40:0019282:7959, 78:40:0019282:7958, 78:40:0019282:7957, 78:40:0019282:7956, 78:40:0019282:7955, 78:40:0019282:7954, 78:40:0019282:8145, 78:40:0019282:8144, 78:40:0019282:8092, 78:40:0019282:8091, 78:40:0019282:8090, 78:40:0019282:8064, 78:40:0019282:8063, 78:40:0019282:8062, 78:40:0019282:7953, 78:40:0019282:7952, 78:40:0019282:7951, 78:40:0019282:7950, 78:40:0019282:7949, 78:40:0019282:7948, 78:40:0019282:8143, 78:40:0019282:8142, 78:40:0019282:8089, 78:40:0019282:8088, 78:40:0019282:8036, 78:40:0019282:8035, 78:40:0019282:8034, 78:40:0019282:8033, 78:40:0019282:8032, 78:40:0019282:8022, 78:40:0019282:8021, 78:40:0019282:7947, 78:40:0019282:7946, 78:40:0019282:7945, 78:40:0019282:7944, 78:40:0019282:7943, 78:40:0019282:7942, 78:40:0019282:8141, 78:40:0019282:8140, 78:40:0019282:8139, 78:40:0019282:8138, 78:40:0019282:8137, 78:40:0019282:8087, 78:40:0019282:8086, 78:40:0019282:8085, 78:40:0019282:8031, 78:40:0019282:8146, 78:40:0019282:7941, 78:40:0019282:7940, 78:40:0019282:7939, 78:40:0019282:7938, 78:40:0019282:7937, 78:40:0019282:7936, 78:40:0019282:8136, 78:40:0019282:8135, 78:40:0019282:8134, 78:40:0019282:8084, 78:40:0019282:8083, 78:40:0019282:8030, 78:40:0019282:8029, 78:40:0019282:8020, 78:40:0019282:8019, 78:40:0019282:7935, 78:40:0019282:7934, 78:40:0019282:7933, 78:40:0019282:7932, 78:40:0019282:7931, 78:40:0019282:7930, 78:40:0019282:8152, 78:40:0019282:8150, 78:40:0019282:8147, 78:40:0019282:8133, 78:40:0019282:8132, 78:40:0019282:8131, 78:40:0019282:8082, 78:40:0019282:8081, 78:40:0019282:8061, 78:40:0019282:8028, 78:40:0019282:8027, 78:40:0019282:8018, 78:40:0019282:8017, 78:40:0019282:8016, 78:40:0019282:8015, 78:40:0019282:8014, 78:40:0019282:8013, 78:40:0019282:7929, 78:40:0019282:7928, 78:40:0019282:7927, 78:40:0019282:7926, 78:40:0019282:7925, 78:40:0019282:7924, 78:40:0019282:8155, 78:40:0019282:8154, 78:40:0019282:8153, 78:40:0019282:8130, 78:40:0019282:8129, 78:40:0019282:8128, 78:40:0019282:8127, 78:40:0019282:8012, 78:40:0019282:8011, 78:40:0019282:8010, 78:40:0019282:8009, 78:40:0019282:8008, 78:40:0019282:8007, 78:40:0019282:7923, 78:40:0019282:7922, 78:40:0019282:7921, 78:40:0019282:7920, 78:40:0019282:7919, 78:40:0019282:7918, 78:40:0019282:8151, 78:40:0019282:8149, 78:40:0019282:8148, 78:40:0019282:8126, 78:40:0019282:8125, 78:40:0019282:8060, 78:40:0019282:8026, 78:40:0019282:8006, 78:40:0019282:7917, 78:40:0019282:7916, 78:40:0019282:7915, 78:40:0019282:7889, 78:40:0019282:7888, 78:40:0019282:7914, 78:40:0019282:7900, 78:40:0019282:7899, 78:40:0019282:7898, 78:40:0019282:7896, 78:40:0019282:7897, 78:40:0019282:7895, 78:40:0019282:8124, 78:40:0019282:8123, 78:40:0019282:8122, 78:40:0019282:8121, 78:40:0019282:8120, 78:40:0019282:8059, 78:40:0019282:8025, 78:40:0019282:8024, 78:40:0019282:8023, 78:40:0019282:8005, 78:40:0019282:8004, 78:40:0019282:8003, 78:40:0019282:7913, 78:40:0019282:7912, 78:40:0019282:7911, 78:40:0019282:7910, 78:40:0019282:7909, 78:40:0019282:7908, 78:40:0019282:7894, 78:40:0019282:7893, 78:40:0019282:8119, 78:40:0019282:8118, 78:40:0019282:8117, 78:40:0019282:8058, 78:40:0019282:8057, 78:40:0019282:8056, 78:40:0019282:8002, 78:40:0019282:8001, 78:40:0019282:8000, 78:40:0019282:7907, 78:40:0019282:7906, 78:40:0019282:7905, 78:40:0019282:7904, 78:40:0019282:7903, 78:40:0019282:7902, 78:40:0019282:8116, 78:40:0019282:8115, 78:40:0019282:8080, 78:40:0019282:8079, 78:40:0019282:8055, 78:40:0019282:8054, 78:40:0019282:7999, 78:40:0019282:7990, 78:40:0019282:7901, 78:40:0019282:8114, 78:40:0019282:8113, 78:40:0019282:8078, 78:40:0019282:8053, 78:40:0019282:8052, 78:40:0019282:8051, 78:40:0019282:7989, 78:40:0019282:7988, 78:40:0019282:7987, 78:40:0019282:7986, 78:40:0019282:7985, 78:40:0019282:7984, 78:40:0019282:7892, 78:40:0019282:7891, 78:40:0019282:8112, 78:40:0019282:8111, 78:40:0019282:8110, 78:40:0019282:8109, 78:40:0019282:8108, 78:40:0019282:8107
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Кадастровый номер земельного участка, если входящие в состав единого недвижимого комплекса объекты недвижимости расположены на одном земельном участке	данные отсутствуют
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют	
Сведения о кадастровом инженеру:	Сергеев Сергей Владимирович №78-13-776	
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"	
Особые отметки:	В соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 03.05.2018 №78-14-06-2018, количество этажей в здании: 6, в том числе подземных - 1; материалы стен - сборный железобетон. Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.	
Получатель выписки:	Брагина Александра Викторовна	
Государственный регистратор	ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела <u>5</u>	Всего листов раздела <u>5</u> : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293		Всего листов выписки: ____	
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	
Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)			
			
Масштаб 1:	Условные обозначения:		
Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности		подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание						
вид объекта недвижимости						
Лист № __ Раздела 5.1		Всего листов раздела 5.1 : __		Всего разделов: __		Всего листов выписки: __
24.05.2018 № 99/2018/100108293						
Кадастровый номер:				78:40:0019282:7887		
1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости						
Система координат: мск 64						
Зона №						
Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.1	85801.8	92571.58	данные отсутствуют	0.1		
1.2	85798.76	92581.59	данные отсутствуют	0.1		
1.3	85794.92	92579.67	данные отсутствуют	0.1		
1.4	85794.33	92580.85	данные отсутствуют	0.1		
1.5	85790.88	92578.89	данные отсутствуют	0.1		
1.6	85787.29	92576.49	данные отсутствуют	0.1		
1.7	85785.33	92575.05	данные отсутствуют	0.1		
1.8	85782.7	92572.91	данные отсутствуют	0.1		
1.9	85783.56	92571.91	данные отсутствуют	0.1		
1.10	85781.87	92570.39	данные отсутствуют	0.1		
1.11	85777.22	92571.42	данные отсутствуют	0.1		
1.12	85776.97	92570.27	данные отсутствуют	0.1		
1.13	85774.01	92570.96	данные отсутствуют	0.1		
Государственный регистратор				ФГИС ЕГРН		
полное наименование должности				подпись		инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.14	85774.28	92572.13	данные отсутствуют	0.1		
1.15	85771.2	92572.85	данные отсутствуют	0.1		
1.16	85771.48	92574.14	данные отсутствуют	0.1		
1.17	85767.51	92575.07	данные отсутствуют	0.1		
1.18	85767.8	92576.32	данные отсутствуют	0.1		
1.19	85763.01	92577.47	данные отсутствуют	0.1		
1.20	85762.69	92576.14	данные отсутствуют	0.1		
1.21	85759.05	92577.01	данные отсутствуют	0.1		
1.22	85758.74	92575.73	данные отсутствуют	0.1		
1.23	85752.77	92577.13	данные отсутствуют	0.1		
1.24	85753.09	92578.38	данные отсутствуют	0.1		
1.25	85749.42	92579.23	данные отсутствуют	0.1		
1.26	85749.74	92580.5	данные отсутствуют	0.1		
1.27	85744.96	92581.63	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.28	85744.66	92580.35	данные отсутствуют	0.1		
1.29	85740.61	92581.27	данные отсутствуют	0.1		
1.30	85740.34	92580.04	данные отсутствуют	0.1		
1.31	85733.86	92581.47	данные отсутствуют	0.1		
1.32	85733.58	92580.26	данные отсутствуют	0.1		
1.33	85728.15	92581.53	данные отсутствуют	0.1		
1.34	85729.68	92588.09	данные отсутствуют	0.1		
1.35	85732.55	92587.42	данные отсутствуют	0.1		
1.36	85736.09	92602.63	данные отсутствуют	0.1		
1.37	85737.37	92602.33	данные отсутствуют	0.1		
1.38	85738.43	92607.16	данные отсутствуют	0.1		
1.39	85737.21	92607.44	данные отсутствуют	0.1		
1.40	85738.05	92611.06	данные отсутствуют	0.1		
1.41	85736.77	92611.35	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.42	85738.16	92617.37	данные отсутствуют	0.1		
1.43	85739.43	92617.07	данные отсутствуют	0.1		
1.44	85740.31	92620.69	данные отсутствуют	0.1		
1.45	85741.55	92620.4	данные отсутствуют	0.1		
1.46	85742.72	92625.15	данные отсутствуют	0.1		
1.47	85741.39	92625.48	данные отсутствуют	0.1		
1.48	85745.59	92643.49	данные отсутствуют	0.1		
1.49	85746.91	92643.19	данные отсутствуют	0.1		
1.50	85748.02	92648.12	данные отсутствуют	0.1		
1.51	85746.74	92648.42	данные отсутствуют	0.1		
1.52	85747.56	92652.05	данные отсутствуют	0.1		
1.53	85746.28	92652.35	данные отсутствуют	0.1		
1.54	85747.67	92658.29	данные отсутствуют	0.1		
1.55	85748.93	92658	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.56	85749.76	92661.6	данные отсутствуют	0.1		
1.57	85751.06	92661.32	данные отсутствуют	0.1		
1.58	85752.15	92666.11	данные отсутствуют	0.1		
1.59	85750.89	92666.39	данные отсутствуют	0.1		
1.60	85752.98	92675.54	данные отсутствуют	0.1		
1.61	85751.73	92675.83	данные отсутствуют	0.1		
1.62	85753.01	92681.31	данные отсутствуют	0.1		
1.63	85754.81	92680.88	данные отсутствуют	0.1		
1.64	85757.75	92681.75	данные отсутствуют	0.1		
1.65	85757.42	92682.88	данные отсутствуют	0.1		
1.66	85763.57	92684.78	данные отсутствуют	0.1		
1.67	85763.18	92686.02	данные отсутствуют	0.1		
1.68	85766.34	92686.94	данные отсутствуют	0.1		
1.69	85762.51	92699.5	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.70	85742.22	92693.32	данные отсутствуют	0.1		
1.71	85739.48	92681.51	данные отсутствуют	0.1		
1.72	85740.7	92681.23	данные отсутствуют	0.1		
1.73	85739.42	92675.67	данные отсутствуют	0.1		
1.74	85738.19	92675.95	данные отсутствуют	0.1		
1.75	85737.46	92672.82	данные отсутствуют	0.1		
1.76	85736.28	92673.08	данные отсутствуют	0.1		
1.77	85733.59	92661.52	данные отсутствуют	0.1		
1.78	85736.04	92660.94	данные отсутствуют	0.1		
1.79	85734.68	92654.98	данные отсутствуют	0.1		
1.80	85732.22	92655.55	данные отсутствуют	0.1		
1.81	85729.54	92643.99	данные отсутствуют	0.1		
1.82	85730.72	92643.73	данные отсутствуют	0.1		
1.83	85729.99	92640.6	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.84	85731.25	92640.32	данные отсутствуют	0.1		
1.85	85729.94	92634.7	данные отсутствуют	0.1		
1.86	85728.68	92634.97	данные отсутствуют	0.1		
1.87	85727.97	92631.92	данные отсутствуют	0.1		
1.88	85726.8	92632.19	данные отсутствуют	0.1		
1.89	85724.11	92620.58	данные отсутствуют	0.1		
1.90	85726.56	92620.01	данные отсутствуют	0.1		
1.91	85725.17	92614.02	данные отсутствуют	0.1		
1.92	85722.73	92614.61	данные отсутствуют	0.1		
1.93	85720.01	92603.06	данные отсутствуют	0.1		
1.94	85721.2	92602.78	данные отсутствуют	0.1		
1.95	85720.5	92599.64	данные отсутствуют	0.1		
1.96	85721.74	92599.38	данные отсутствуют	0.1		
1.97	85720.39	92593.77	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.98	85719.17	92594.06	данные отсутствуют	0.1		
1.99	85714.65	92574.53	данные отсутствуют	0.1		
1.100	85715.85	92574.27	данные отсутствуют	0.1		
1.101	85715.16	92571.04	данные отсутствуют	0.1		
1.102	85731.06	92567.34	данные отсутствуют	0.1		
1.103	85731.35	92568.61	данные отсутствуют	0.1		
1.104	85737.35	92567.22	данные отсутствуют	0.1		
1.105	85737.05	92565.95	данные отсутствуют	0.1		
1.106	85749.53	92563.08	данные отсутствуют	0.1		
1.107	85749.83	92564.35	данные отсутствуют	0.1		
1.108	85755.78	92562.97	данные отсутствуют	0.1		
1.109	85755.48	92561.69	данные отсутствуют	0.1		
1.110	85767.92	92558.81	данные отсутствуют	0.1		
1.111	85768.21	92560.04	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.112	85774.23	92558.69	данные отсутствуют	0.1		
1.113	85773.94	92557.42	данные отсутствуют	0.1		
1.114	85785.39	92554.75	данные отсутствуют	0.1		
1.115	85786.45	92556.03	данные отсутствуют	0.1		
1.116	85787.5	92557.3	данные отсутствуют	0.1		
1.117	85788.43	92558.33	данные отсутствуют	0.1		
1.118	85789.42	92559.38	данные отсутствуют	0.1		
1.119	85790.09	92560.05	данные отсутствуют	0.1		
1.120	85790.96	92560.88	данные отсутствуют	0.1		
1.121	85792.49	92562.26	данные отсутствуют	0.1		
1.122	85791.8	92563.02	данные отсутствуют	0.1		
1.123	85795.07	92565.53	данные отсутствуют	0.1		
1.124	85795.61	92564.75	данные отсутствуют	0.1		
1.125	85797.3	92565.85	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1.126	85798.3	92566.51	данные отсутствуют	0.1		
1.127	85799.01	92566.92	данные отсутствуют	0.1		
1.128	85799.84	92567.4	данные отсутствуют	0.1		
1.129	85801.09	92568.12	данные отсутствуют	0.1		
1.130	85799.81	92570.57	данные отсутствуют	0.1		
1.1	85801.8	92571.58	данные отсутствуют	0.1		
2.1	85801.8	92571.58	данные отсутствуют	0.1		
2.2	85798.76	92581.59	данные отсутствуют	0.1		
2.3	85794.92	92579.67	данные отсутствуют	0.1		
2.4	85794.33	92580.85	данные отсутствуют	0.1		
2.5	85790.88	92578.89	данные отсутствуют	0.1		
2.6	85787.29	92576.49	данные отсутствуют	0.1		
2.7	85785.33	92575.05	данные отсутствуют	0.1		
2.8	85782.7	92572.91	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.9	85783.56	92571.91	данные отсутствуют	0.1		
2.10	85781.87	92570.39	данные отсутствуют	0.1		
2.11	85777.22	92571.42	данные отсутствуют	0.1		
2.12	85776.97	92570.27	данные отсутствуют	0.1		
2.13	85774.01	92570.96	данные отсутствуют	0.1		
2.14	85774.28	92572.13	данные отсутствуют	0.1		
2.15	85771.2	92572.85	данные отсутствуют	0.1		
2.16	85771.48	92574.14	данные отсутствуют	0.1		
2.17	85767.51	92575.07	данные отсутствуют	0.1		
2.18	85767.05	92575.18	данные отсутствуют	0.1		
2.19	85766.75	92573.89	данные отсутствуют	0.1		
2.20	85762.84	92574.8	данные отсутствуют	0.1		
2.21	85763.12	92576.05	данные отсутствуют	0.1		
2.22	85762.69	92576.14	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.23	85759.05	92577.01	данные отсутствуют	0.1		
2.24	85758.74	92575.73	данные отсутствуют	0.1		
2.25	85752.77	92577.13	данные отсутствуют	0.1		
2.26	85753.09	92578.38	данные отсутствуют	0.1		
2.27	85749.42	92579.23	данные отсутствуют	0.1		
2.28	85749	92579.33	данные отсутствуют	0.1		
2.29	85748.7	92578.05	данные отсутствуют	0.1		
2.30	85744.8	92578.97	данные отсутствуют	0.1		
2.31	85745.1	92580.25	данные отсутствуют	0.1		
2.32	85744.66	92580.35	данные отсутствуют	0.1		
2.33	85740.61	92581.27	данные отсутствуют	0.1		
2.34	85740.34	92580.04	данные отсутствуют	0.1		
2.35	85733.86	92581.47	данные отсутствуют	0.1		
2.36	85733.58	92580.26	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.37	85728.15	92581.53	данные отсутствуют	0.1		
2.38	85729.68	92588.09	данные отсутствуют	0.1		
2.39	85732.55	92587.42	данные отсутствуют	0.1		
2.40	85736.09	92602.63	данные отсутствуют	0.1		
2.41	85736.2	92603.08	данные отсутствуют	0.1		
2.42	85735.23	92603.32	данные отсутствуют	0.1		
2.43	85736.13	92607.21	данные отсутствуют	0.1		
2.44	85737.11	92606.99	данные отсутствуют	0.1		
2.45	85737.21	92607.44	данные отсутствуют	0.1		
2.46	85738.05	92611.06	данные отсутствуют	0.1		
2.47	85736.77	92611.35	данные отсутствуют	0.1		
2.48	85738.16	92617.37	данные отсутствуют	0.1		
2.49	85739.43	92617.07	данные отсутствуют	0.1		
2.50	85740.31	92620.69	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.51	85740.41	92621.1	данные отсутствуют	0.1		
2.52	85739.39	92621.35	данные отсутствуют	0.1		
2.53	85740.3	92625.24	данные отсутствуют	0.1		
2.54	85741.29	92625.01	данные отсутствуют	0.1		
2.55	85741.39	92625.48	данные отсутствуют	0.1		
2.56	85745.59	92643.49	данные отсутствуют	0.1		
2.57	85745.72	92644.03	данные отсутствуют	0.1		
2.58	85744.72	92644.26	данные отсутствуют	0.1		
2.59	85745.64	92648.14	данные отсутствуют	0.1		
2.60	85746.62	92647.91	данные отсутствуют	0.1		
2.61	85746.74	92648.42	данные отсутствуют	0.1		
2.62	85747.56	92652.05	данные отсутствуют	0.1		
2.63	85746.28	92652.35	данные отсутствуют	0.1		
2.64	85747.67	92658.29	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.65	85748.93	92658	данные отсутствуют	0.1		
2.66	85749.76	92661.6	данные отсутствуют	0.1		
2.67	85749.88	92662.07	данные отсутствуют	0.1		
2.68	85748.9	92662.29	данные отсутствуют	0.1		
2.69	85749.82	92666.18	данные отсутствуют	0.1		
2.70	85750.79	92665.96	данные отсутствуют	0.1		
2.71	85750.89	92666.39	данные отсутствуют	0.1		
2.72	85752.98	92675.54	данные отсутствуют	0.1		
2.73	85751.73	92675.83	данные отсутствуют	0.1		
2.74	85753.01	92681.31	данные отсутствуют	0.1		
2.75	85753.11	92681.7	данные отсутствуют	0.1		
2.76	85752.87	92682.51	данные отсутствуют	0.1		
2.77	85756.7	92683.69	данные отсутствуют	0.1		
2.78	85756.99	92682.74	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.79	85757.42	92682.88	данные отсутствуют	0.1		
2.80	85763.57	92684.78	данные отсутствуют	0.1		
2.81	85763.18	92686.02	данные отсутствуют	0.1		
2.82	85766.34	92686.94	данные отсутствуют	0.1		
2.83	85762.51	92699.5	данные отсутствуют	0.1		
2.84	85742.22	92693.32	данные отсутствуют	0.1		
2.85	85739.48	92681.51	данные отсутствуют	0.1		
2.86	85740.7	92681.23	данные отсутствуют	0.1		
2.87	85739.42	92675.67	данные отсутствуют	0.1		
2.88	85738.19	92675.95	данные отсутствуют	0.1		
2.89	85737.46	92672.82	данные отсутствуют	0.1		
2.90	85736.28	92673.08	данные отсутствуют	0.1		
2.91	85733.59	92661.52	данные отсутствуют	0.1		
2.92	85736.04	92660.94	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.93	85734.68	92654.98	данные отсутствуют	0.1		
2.94	85732.22	92655.55	данные отсутствуют	0.1		
2.95	85729.54	92643.99	данные отсутствуют	0.1		
2.96	85730.72	92643.73	данные отсутствуют	0.1		
2.97	85729.99	92640.6	данные отсутствуют	0.1		
2.98	85731.25	92640.32	данные отсутствуют	0.1		
2.99	85729.94	92634.7	данные отсутствуют	0.1		
2.100	85728.68	92634.97	данные отсутствуют	0.1		
2.101	85727.97	92631.92	данные отсутствуют	0.1		
2.102	85726.8	92632.19	данные отсутствуют	0.1		
2.103	85724.11	92620.58	данные отсутствуют	0.1		
2.104	85726.56	92620.01	данные отсутствуют	0.1		
2.105	85725.17	92614.02	данные отсутствуют	0.1		
2.106	85722.73	92614.61	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.107	85720.01	92603.06	данные отсутствуют	0.1		
2.108	85721.2	92602.78	данные отсутствуют	0.1		
2.109	85720.5	92599.64	данные отсутствуют	0.1		
2.110	85721.74	92599.38	данные отсутствуют	0.1		
2.111	85720.39	92593.77	данные отсутствуют	0.1		
2.112	85719.17	92594.06	данные отсутствуют	0.1		
2.113	85714.65	92574.53	данные отсутствуют	0.1		
2.114	85715.85	92574.27	данные отсутствуют	0.1		
2.115	85715.16	92571.04	данные отсутствуют	0.1		
2.116	85731.06	92567.34	данные отсутствуют	0.1		
2.117	85731.35	92568.61	данные отсутствуют	0.1		
2.118	85737.35	92567.22	данные отсутствуют	0.1		
2.119	85737.05	92565.95	данные отсутствуют	0.1		
2.120	85749.53	92563.08	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.121	85749.83	92564.35	данные отсутствуют	0.1		
2.122	85755.78	92562.97	данные отсутствуют	0.1		
2.123	85755.48	92561.69	данные отсутствуют	0.1		
2.124	85767.92	92558.81	данные отсутствуют	0.1		
2.125	85768.21	92560.04	данные отсутствуют	0.1		
2.126	85774.23	92558.69	данные отсутствуют	0.1		
2.127	85773.94	92557.42	данные отсутствуют	0.1		
2.128	85785.39	92554.75	данные отсутствуют	0.1		
2.129	85786.45	92556.03	данные отсутствуют	0.1		
2.130	85787.5	92557.3	данные отсутствуют	0.1		
2.131	85788.43	92558.33	данные отсутствуют	0.1		
2.132	85789.42	92559.38	данные отсутствуют	0.1		
2.133	85790.09	92560.05	данные отсутствуют	0.1		
2.134	85790.96	92560.88	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
2.135	85792.49	92562.26	данные отсутствуют	0.1		
2.136	85791.8	92563.02	данные отсутствуют	0.1		
2.137	85795.07	92565.53	данные отсутствуют	0.1		
2.138	85795.61	92564.75	данные отсутствуют	0.1		
2.139	85797.3	92565.85	данные отсутствуют	0.1		
2.140	85798.3	92566.51	данные отсутствуют	0.1		
2.141	85799.01	92566.92	данные отсутствуют	0.1		
2.142	85799.84	92567.4	данные отсутствуют	0.1		
2.143	85801.09	92568.12	данные отсутствуют	0.1		
2.144	85799.81	92570.57	данные отсутствуют	0.1		
2.1	85801.8	92571.58	данные отсутствуют	0.1		
3.1	85802.33	92568.79	данные отсутствуют	0.1		
3.2	85801.51	92571.43	данные отсутствуют	0.1		
3.3	85801.8	92571.58	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.4	85798.76	92581.59	данные отсутствуют	0.1		
3.5	85798.63	92581.52	данные отсутствуют	0.1		
3.6	85798.07	92582.69	данные отсутствуют	0.1		
3.7	85794.33	92580.85	данные отсутствуют	0.1		
3.8	85790.88	92578.89	данные отсутствуют	0.1		
3.9	85790.01	92580.15	данные отсутствуют	0.1		
3.10	85786.58	92577.93	данные отсутствуют	0.1		
3.11	85784.41	92576.31	данные отсутствуют	0.1		
3.12	85785.33	92575.05	данные отсутствуют	0.1		
3.13	85782.7	92572.91	данные отсутствуют	0.1		
3.14	85780.3	92570.74	данные отсутствуют	0.1		
3.15	85777.22	92571.42	данные отсутствуют	0.1		
3.16	85774.28	92572.13	данные отсутствуют	0.1		
3.17	85774.14	92572.16	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.18	85774.43	92573.42	данные отсутствуют	0.1		
3.19	85771.48	92574.14	данные отсутствуют	0.1		
3.20	85767.51	92575.07	данные отсутствуют	0.1		
3.21	85767.05	92575.18	данные отсутствуют	0.1		
3.22	85766.75	92573.89	данные отсутствуют	0.1		
3.23	85762.84	92574.8	данные отсутствуют	0.1		
3.24	85763.12	92576.05	данные отсутствуют	0.1		
3.25	85762.69	92576.14	данные отсутствуют	0.1		
3.26	85759.05	92577.01	данные отсутствуют	0.1		
3.27	85753.09	92578.38	данные отсутствуют	0.1		
3.28	85749.42	92579.23	данные отсутствуют	0.1		
3.29	85749	92579.33	данные отсутствуют	0.1		
3.30	85748.7	92578.05	данные отсутствуют	0.1		
3.31	85744.8	92578.97	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.32	85745.1	92580.25	данные отсутствуют	0.1		
3.33	85744.66	92580.35	данные отсутствуют	0.1		
3.34	85740.61	92581.27	данные отсутствуют	0.1		
3.35	85737.66	92581.97	данные отсутствуют	0.1		
3.36	85737.38	92580.69	данные отсутствуют	0.1		
3.37	85733.86	92581.47	данные отсутствуют	0.1		
3.38	85729.77	92582.48	данные отсутствуют	0.1		
3.39	85729.49	92581.22	данные отсутствуют	0.1		
3.40	85728.15	92581.53	данные отсутствуют	0.1		
3.41	85729.68	92588.09	данные отсутствуют	0.1		
3.42	85732.55	92587.42	данные отсутствуют	0.1		
3.43	85733.84	92587.11	данные отсутствуют	0.1		
3.44	85735.25	92593.29	данные отсутствуют	0.1		
3.45	85733.98	92593.59	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.46	85736.09	92602.63	данные отсутствуют	0.1		
3.47	85736.2	92603.08	данные отсутствуют	0.1		
3.48	85735.23	92603.32	данные отсутствуют	0.1		
3.49	85736.13	92607.21	данные отсутствуют	0.1		
3.50	85737.11	92606.99	данные отсутствуют	0.1		
3.51	85737.21	92607.44	данные отсутствуют	0.1		
3.52	85737.98	92610.74	данные отсутствуют	0.1		
3.53	85739.15	92610.47	данные отсутствуют	0.1		
3.54	85740.68	92617	данные отсутствуют	0.1		
3.55	85739.48	92617.28	данные отсутствуют	0.1		
3.56	85740.31	92620.69	данные отсутствуют	0.1		
3.57	85740.41	92621.1	данные отсутствуют	0.1		
3.58	85739.39	92621.35	данные отсутствуют	0.1		
3.59	85740.3	92625.24	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.60	85741.29	92625.01	данные отсутствуют	0.1		
3.61	85741.39	92625.48	данные отсутствуют	0.1		
3.62	85745.59	92643.49	данные отсутствуют	0.1		
3.63	85745.72	92644.03	данные отсутствуют	0.1		
3.64	85744.72	92644.26	данные отсутствуют	0.1		
3.65	85745.64	92648.14	данные отсутствуют	0.1		
3.66	85746.62	92647.91	данные отсутствуют	0.1		
3.67	85746.74	92648.42	данные отсутствуют	0.1		
3.68	85747.48	92651.67	данные отсутствуют	0.1		
3.69	85748.65	92651.39	данные отсутствуют	0.1		
3.70	85750.19	92658	данные отсутствуют	0.1		
3.71	85749	92658.27	данные отсутствуют	0.1		
3.72	85749.76	92661.6	данные отсутствуют	0.1		
3.73	85749.88	92662.07	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.74	85748.9	92662.29	данные отсутствуют	0.1		
3.75	85749.82	92666.18	данные отсутствуют	0.1		
3.76	85750.79	92665.96	данные отсутствуют	0.1		
3.77	85750.89	92666.39	данные отсутствуют	0.1		
3.78	85752.98	92675.54	данные отсутствуют	0.1		
3.79	85751.73	92675.83	данные отсутствуют	0.1		
3.80	85753.01	92681.31	данные отсутствуют	0.1		
3.81	85753.11	92681.7	данные отсутствуют	0.1		
3.82	85752.87	92682.51	данные отсутствуют	0.1		
3.83	85756.7	92683.69	данные отсутствуют	0.1		
3.84	85756.99	92682.74	данные отсутствуют	0.1		
3.85	85757.42	92682.88	данные отсутствуют	0.1		
3.86	85763.57	92684.78	данные отсутствуют	0.1		
3.87	85766.72	92685.7	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.88	85766.34	92686.94	данные отсутствуют	0.1		
3.89	85762.51	92699.5	данные отсутствуют	0.1		
3.90	85757.95	92698.11	данные отсутствуют	0.1		
3.91	85757.56	92699.38	данные отсутствуют	0.1		
3.92	85751.35	92697.48	данные отсутствуют	0.1		
3.93	85751.73	92696.22	данные отсутствуют	0.1		
3.94	85742.22	92693.32	данные отсутствуют	0.1		
3.95	85741.67	92690.96	данные отсутствуют	0.1		
3.96	85740.21	92691.3	данные отсутствуют	0.1		
3.97	85738.74	92684.91	данные отсутствуют	0.1		
3.98	85740.19	92684.58	данные отсутствуют	0.1		
3.99	85739.48	92681.51	данные отсутствуют	0.1		
3.100	85738.19	92675.95	данные отсутствуют	0.1		
3.101	85737.46	92672.82	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.102	85736.28	92673.08	данные отсутствуют	0.1		
3.103	85734.82	92673.42	данные отсутствуют	0.1		
3.104	85733.08	92665.92	данные отсутствуют	0.1		
3.105	85733.27	92665.87	данные отсутствуют	0.1		
3.106	85732.33	92661.81	данные отсутствуют	0.1		
3.107	85733.59	92661.52	данные отсутствуют	0.1		
3.108	85736.04	92660.94	данные отсутствуют	0.1		
3.109	85734.68	92654.98	данные отсутствуют	0.1		
3.110	85732.22	92655.55	данные отсутствуют	0.1		
3.111	85730.93	92655.82	данные отсутствуют	0.1		
3.112	85729.99	92651.77	данные отсутствуют	0.1		
3.113	85729.8	92651.82	данные отсутствуют	0.1		
3.114	85728.07	92644.31	данные отсутствуют	0.1		
3.115	85729.54	92643.99	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.116	85730.72	92643.73	данные отсутствуют	0.1		
3.117	85729.99	92640.6	данные отсутствуют	0.1		
3.118	85728.68	92634.97	данные отсутствуют	0.1		
3.119	85727.97	92631.92	данные отсутствуют	0.1		
3.120	85726.8	92632.19	данные отсутствуют	0.1		
3.121	85725.33	92632.52	данные отсутствуют	0.1		
3.122	85723.58	92625.01	данные отсутствуют	0.1		
3.123	85723.78	92624.96	данные отсутствуют	0.1		
3.124	85722.84	92620.91	данные отсутствуют	0.1		
3.125	85724.11	92620.58	данные отсутствуют	0.1		
3.126	85726.56	92620.01	данные отсутствуют	0.1		
3.127	85725.17	92614.02	данные отсутствуют	0.1		
3.128	85722.73	92614.61	данные отсутствуют	0.1		
3.129	85721.44	92614.91	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.130	85720.5	92610.85	данные отсутствуют	0.1		
3.131	85720.31	92610.89	данные отсутствуют	0.1		
3.132	85718.56	92603.39	данные отсутствуют	0.1		
3.133	85720.01	92603.06	данные отсутствуют	0.1		
3.134	85721.2	92602.78	данные отсутствуют	0.1		
3.135	85720.5	92599.64	данные отсутствуют	0.1		
3.136	85719.17	92594.06	данные отсутствуют	0.1		
3.137	85718.51	92591.19	данные отсутствуют	0.1		
3.138	85717.05	92591.52	данные отсутствуют	0.1		
3.139	85715.57	92585.17	данные отсутствуют	0.1		
3.140	85717.03	92584.83	данные отсутствуют	0.1		
3.141	85714.65	92574.53	данные отсутствуют	0.1		
3.142	85713.9	92571.33	данные отсутствуют	0.1		
3.143	85715.16	92571.04	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.144	85720.12	92569.89	данные отсутствуют	0.1		
3.145	85719.82	92568.61	данные отсутствуют	0.1		
3.146	85727.67	92566.79	данные отсутствуют	0.1		
3.147	85727.97	92568.06	данные отсутствуют	0.1		
3.148	85731.06	92567.34	данные отсутствуют	0.1		
3.149	85731.35	92568.61	данные отсутствуют	0.1		
3.150	85737.35	92567.22	данные отсутствуют	0.1		
3.151	85737.05	92565.95	данные отсутствуют	0.1		
3.152	85736.72	92564.48	данные отсутствуют	0.1		
3.153	85745.02	92562.55	данные отсутствуют	0.1		
3.154	85745.07	92562.74	данные отсутствуют	0.1		
3.155	85749.23	92561.78	данные отсутствуют	0.1		
3.156	85749.53	92563.08	данные отсутствуют	0.1		
3.157	85749.83	92564.35	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.158	85755.78	92562.97	данные отсутствуют	0.1		
3.159	85755.48	92561.69	данные отсутствуют	0.1		
3.160	85755.2	92560.41	данные отсутствуют	0.1		
3.161	85759.34	92559.45	данные отсутствуют	0.1		
3.162	85759.29	92559.24	данные отсутствуют	0.1		
3.163	85767.61	92557.33	данные отсутствуют	0.1		
3.164	85767.92	92558.81	данные отсутствуют	0.1		
3.165	85768.21	92560.04	данные отсутствуют	0.1		
3.166	85774.23	92558.69	данные отсутствуют	0.1		
3.167	85773.94	92557.42	данные отсутствуют	0.1		
3.168	85774.09	92557.38	данные отсутствуют	0.1		
3.169	85773.78	92556.07	данные отсутствуют	0.1		
3.170	85780.14	92554.6	данные отсутствуют	0.1		
3.171	85780.44	92555.9	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.172	85785.39	92554.75	данные отсутствуют	0.1		
3.173	85786.45	92556.03	данные отсутствуют	0.1		
3.174	85787.5	92557.3	данные отсутствуют	0.1		
3.175	85788.06	92557.92	данные отсутствуют	0.1		
3.176	85789.01	92557.05	данные отсутствуют	0.1		
3.177	85791.07	92559.2	данные отсутствуют	0.1		
3.178	85793.31	92561.26	данные отсутствуют	0.1		
3.179	85792.49	92562.26	данные отсутствуют	0.1		
3.180	85791.8	92563.02	данные отсутствуют	0.1		
3.181	85795.07	92565.53	данные отсутствуют	0.1		
3.182	85795.61	92564.75	данные отсутствуют	0.1		
3.183	85795.78	92564.86	данные отсутствуют	0.1		
3.184	85796.46	92563.82	данные отсутствуют	0.1		
3.185	85798.97	92565.48	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____	Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
3.186	85798.3	92566.51	данные отсутствуют	0.1		
3.187	85799.01	92566.92	данные отсутствуют	0.1		
3.188	85799.84	92567.4	данные отсутствуют	0.1		
3.189	85801.09	92568.12	данные отсутствуют	0.1		
3.1	85802.33	92568.79	данные отсутствуют	0.1		

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости	
Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м	данные отсутствуют
Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м	данные отсутствуют
Государственный регистратор	
полное наименование должности	ФГИС ЕГРН
	подпись
	инициалы, фамилия

М.П.

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____ Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов выписки: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293			
Кадастровый номер:		78:40:0019282:7887	

3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Система координат: мск 64

Зона №

Номера характерных точек контура	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м		Кадастровые номера иных объектов недвижимости, с контурами которых пересекается контур данного объекта недвижимости
	X	Y		H1	H2	
1	2	3	4	5	6	7

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

Здание						
вид объекта недвижимости						
Лист № ____ Раздела <u>7</u>		Всего листов раздела <u>7</u> : ____		Всего разделов: ____		Всего листов выписки: ____
24.05.2018 № 99/2018/100108293						
Кадастровый номер:				78:40:0019282:7887		
№ п/п	Кадастровый номер помещения, машино-места	Номер этажа (этажей)	Обозначение (номер) помещения, машино-места на поэтажном плане	Назначение помещения	Вид разрешенного использования	Площадь, м ²
1	78:40:0019282:8077	Этаж № 3	179	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
2	78:40:0019282:8076	Этаж № 2	178	данные отсутствуют	данные отсутствуют	73.8
3	78:40:0019282:8050	Этаж № 2	152	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
4	78:40:0019282:8049	Этаж № 2	151	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.7
5	78:40:0019282:8048	Этаж № 2	150	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
6	78:40:0019282:8047	Этаж № 2	149	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.8
7	78:40:0019282:7998	Этаж № 3	100	данные отсутствуют	данные отсутствуют	51.2
8	78:40:0019282:7983	Этаж № 1	85	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.6
9	78:40:0019282:7982	Этаж № 5	84	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.5
10	78:40:0019282:7981	Этаж № 5	83	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.2
11	78:40:0019282:7980	Этаж № 5	82	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.5
12	78:40:0019282:7979	Этаж № 5	81	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
13	78:40:0019282:7978	Этаж № 5	80	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59.8
14	78:40:0019282:7890	Этаж № 1	1-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	12
15	78:40:0019282:8106	Этаж № 4	208	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
16	78:40:0019282:8105	Этаж № 3	207	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74
17	78:40:0019282:8104	Этаж № 3	206	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
18	78:40:0019282:8103	Этаж № 3	205	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
19	78:40:0019282:8075	Этаж № 2	177	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
20	78:40:0019282:8074	Этаж № 2	176	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.7
21	78:40:0019282:8073	Этаж № 2	175	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
22	78:40:0019282:8072	Этаж № 2	174	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.8
23	78:40:0019282:8046	Этаж № 1	148	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74.6
24	78:40:0019282:8045	Этаж № 1	147	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.2
25	78:40:0019282:8044	Этаж № 1	146	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.1
26	78:40:0019282:7977	Этаж № 4	79	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.4
27	78:40:0019282:7976	Этаж № 4	78	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.1

28	78:40:0019282:7975	Этаж № 4	77	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.5
29	78:40:0019282:7974	Этаж № 4	76	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
30	78:40:0019282:7973	Этаж № 4	75	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59.8
31	78:40:0019282:7972	Этаж № 3	74	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.5
32	78:40:0019282:8102	Этаж № 3	204	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27
33	78:40:0019282:8101	Этаж № 3	203	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
34	78:40:0019282:8100	Этаж № 2	202	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74.1
35	78:40:0019282:8099	Этаж № 2	201	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
36	78:40:0019282:8098	Этаж № 2	200	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
37	78:40:0019282:8097	Этаж № 2	199	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
38	78:40:0019282:8071	Этаж № 1	173	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74.6
39	78:40:0019282:8070	Этаж № 1	172	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.3
40	78:40:0019282:8043	Этаж № 1	145	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.1
41	78:40:0019282:8042	Этаж № 1	144	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.3
42	78:40:0019282:7997	Этаж № 3	99	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.7
43	78:40:0019282:7996	Этаж № 3	98	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.8
44	78:40:0019282:7971	Этаж № 3	73	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.3
45	78:40:0019282:7970	Этаж № 3	72	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
46	78:40:0019282:7969	Этаж № 3	71	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.7
47	78:40:0019282:7968	Этаж № 3	70	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59.8
48	78:40:0019282:7967	Этаж № 2	69	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.4
49	78:40:0019282:7966	Этаж № 2	68	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.2
50	78:40:0019282:8096	Этаж № 2	198	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
51	78:40:0019282:8095	Этаж № 1	197	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74.7
52	78:40:0019282:8094	Этаж № 1	196	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.2
53	78:40:0019282:8069	Этаж № 1	171	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27
54	78:40:0019282:8068	Этаж № 1	170	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27
55	78:40:0019282:8067	Этаж № 1	169	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.3
56	78:40:0019282:8041	Этаж № 5	143	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74
57	78:40:0019282:8040	Этаж № 5	142	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
58	78:40:0019282:8039	Этаж № 5	141	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.9
59	78:40:0019282:8038	Этаж № 5	140	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
60	78:40:0019282:7995	Этаж № 2	97	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.9
61	78:40:0019282:7994	Этаж № 2	96	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34

62	78:40:0019282:7965	Этаж № 2	67	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.8
63	78:40:0019282:7964	Этаж № 2	66	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.7
64	78:40:0019282:7963	Этаж № 2	65	данные отсутствуют	данные отсутствуют	60
65	78:40:0019282:7962	Этаж № 1	64	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.9
66	78:40:0019282:7961	Этаж № 1	63	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.5
67	78:40:0019282:7960	Этаж № 1	62	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.9
68	78:40:0019282:8093	Этаж № 1	195	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.5
69	78:40:0019282:8066	Этаж № 5	168	данные отсутствуют	данные отсутствуют	73.8
70	78:40:0019282:8065	Этаж № 5	167	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
71	78:40:0019282:8037	Этаж № 5	139	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
72	78:40:0019282:7993	Этаж № 2	95	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.2
73	78:40:0019282:7992	Этаж № 2	94	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
74	78:40:0019282:7991	Этаж № 2	93	данные отсутствуют	данные отсутствуют	51.1
75	78:40:0019282:7959	Этаж № 1	61	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.9
76	78:40:0019282:7958	Этаж № 1	60	данные отсутствуют	данные отсутствуют	60.2
77	78:40:0019282:7957	Этаж № 5	59	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.5
78	78:40:0019282:7956	Этаж № 5	58	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.2
79	78:40:0019282:7955	Этаж № 5	57	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25
80	78:40:0019282:7954	Этаж № 5	56	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
81	78:40:0019282:8145	Этаж № 5	247	данные отсутствуют	данные отсутствуют	61.7
82	78:40:0019282:8144	Этаж № 5	246	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.2
83	78:40:0019282:8092	Этаж № 1	194	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.3
84	78:40:0019282:8091	Этаж № 5	193	данные отсутствуют	данные отсутствуют	73.7
85	78:40:0019282:8090	Этаж № 5	192	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
86	78:40:0019282:8064	Этаж № 5	166	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
87	78:40:0019282:8063	Этаж № 5	165	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
88	78:40:0019282:8062	Этаж № 5	164	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
89	78:40:0019282:7953	Этаж № 5	55	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59.8
90	78:40:0019282:7952	Этаж № 4	54	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.4
91	78:40:0019282:7951	Этаж № 4	53	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.2
92	78:40:0019282:7950	Этаж № 4	52	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25
93	78:40:0019282:7949	Этаж № 4	51	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
94	78:40:0019282:7948	Этаж № 4	50	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59.9
95	78:40:0019282:8143	Этаж № 5	245	данные отсутствуют	данные отсутствуют	48.5

96	78:40:0019282:8142	Этаж № 5	244	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.7
97	78:40:0019282:8089	Этаж № 5	191	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.7
98	78:40:0019282:8088	Этаж № 5	190	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.7
99	78:40:0019282:8036	Этаж № 4	138	данные отсутствуют	данные отсутствуют	73.9
100	78:40:0019282:8035	Этаж № 4	137	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
101	78:40:0019282:8034	Этаж № 4	136	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
102	78:40:0019282:8033	Этаж № 4	135	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
103	78:40:0019282:8032	Этаж № 4	134	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
104	78:40:0019282:8022	Этаж № 2	124	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
105	78:40:0019282:8021	Этаж № 1	123	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74.6
106	78:40:0019282:7947	Этаж № 3	49	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.4
107	78:40:0019282:7946	Этаж № 3	48	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.2
108	78:40:0019282:7945	Этаж № 3	47	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25
109	78:40:0019282:7944	Этаж № 3	46	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.5
110	78:40:0019282:7943	Этаж № 3	45	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59.8
111	78:40:0019282:7942	Этаж № 2	44	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.5
112	78:40:0019282:8141	Этаж № 5	243	данные отсутствуют	данные отсутствуют	52.9
113	78:40:0019282:8140	Этаж № 5	242	данные отсутствуют	данные отсутствуют	49.8
114	78:40:0019282:8139	Этаж № 4	241	данные отсутствуют	данные отсутствуют	61.8
115	78:40:0019282:8138	Этаж № 4	240	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35
116	78:40:0019282:8137	Этаж № 4	239	данные отсутствуют	данные отсутствуют	48.6
117	78:40:0019282:8087	Этаж № 5	189	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
118	78:40:0019282:8086	Этаж № 4	188	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74
119	78:40:0019282:8085	Этаж № 4	187	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
120	78:40:0019282:8031	Этаж № 3	133	данные отсутствуют	данные отсутствуют	73.9
121	78:40:0019282:8146	Подвал № Подвал	1нч-12нч	данные отсутствуют	данные отсутствуют	303
122	78:40:0019282:7941	Этаж № 2	43	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.1
123	78:40:0019282:7940	Этаж № 2	42	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25
124	78:40:0019282:7939	Этаж № 2	41	данные отсутствуют	данные отсутствуют	25.6
125	78:40:0019282:7938	Этаж № 2	40	данные отсутствуют	данные отсутствуют	59.9
126	78:40:0019282:7937	Этаж № 5	39	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.8
127	78:40:0019282:7936	Этаж № 5	38	данные отсутствуют	данные отсутствуют	47.9
128	78:40:0019282:8136	Этаж № 4	238	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.6
129	78:40:0019282:8135	Этаж № 4	237	данные отсутствуют	данные отсутствуют	52.8

130	78:40:0019282:8134	Этаж № 4	236	данные отсутствуют	данные отсутствуют	49.7
131	78:40:0019282:8084	Этаж № 4	186	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
132	78:40:0019282:8083	Этаж № 4	185	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
133	78:40:0019282:8030	Этаж № 3	132	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
134	78:40:0019282:8029	Этаж № 3	131	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.7
135	78:40:0019282:8020	Этаж № 1	122	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.2
136	78:40:0019282:8019	Этаж № 1	121	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.1
137	78:40:0019282:7935	Этаж № 5	37	данные отсутствуют	данные отсутствуют	56.6
138	78:40:0019282:7934	Этаж № 5	36	данные отсутствуют	данные отсутствуют	50.7
139	78:40:0019282:7933	Этаж № 5	35	данные отсутствуют	данные отсутствуют	30.9
140	78:40:0019282:7932	Этаж № 5	34	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.8
141	78:40:0019282:7931	Этаж № 5	33	данные отсутствуют	данные отсутствуют	30.4
142	78:40:0019282:7930	Этаж № 5	32	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35
143	78:40:0019282:8152	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	6ЛК, 6ЛК, 6ЛК, 6ЛК, 6ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	191.6
144	78:40:0019282:8150	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	4ЛК, 4ЛК, 4ЛК, 4ЛК, 4ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	311.1
145	78:40:0019282:8147	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	1ЛК, 1ЛК, 1ЛК, 1ЛК, 1ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	286.8
146	78:40:0019282:8133	Этаж № 3	235	данные отсутствуют	данные отсутствуют	61.9
147	78:40:0019282:8132	Этаж № 3	234	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.1
148	78:40:0019282:8131	Этаж № 3	233	данные отсутствуют	данные отсутствуют	48.4
149	78:40:0019282:8082	Этаж № 4	184	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
150	78:40:0019282:8081	Этаж № 3	183	данные отсутствуют	данные отсутствуют	73.8
151	78:40:0019282:8061	Этаж № 4	163	данные отсутствуют	данные отсутствуют	73.8
152	78:40:0019282:8028	Этаж № 3	130	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
153	78:40:0019282:8027	Этаж № 3	129	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54
154	78:40:0019282:8018	Этаж № 1	120	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.1
155	78:40:0019282:8017	Этаж № 1	119	данные отсутствуют	данные отсутствуют	54.2
156	78:40:0019282:8016	Этаж № 5	118	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.9
157	78:40:0019282:8015	Этаж № 5	117	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.1
158	78:40:0019282:8014	Этаж № 5	116	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.3
159	78:40:0019282:8013	Этаж № 5	115	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40
160	78:40:0019282:7929	Этаж № 4	31	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.9
161	78:40:0019282:7928	Этаж № 4	30	данные отсутствуют	данные отсутствуют	47.8
162	78:40:0019282:7927	Этаж № 4	29	данные отсутствуют	данные отсутствуют	56.3
163	78:40:0019282:7926	Этаж № 4	28	данные отсутствуют	данные отсутствуют	50.6

164	78:40:0019282:7925	Этаж № 4	27	данные отсутствуют	данные отсутствуют	30.9
165	78:40:0019282:7924	Этаж № 4	26	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.9
166	78:40:0019282:8155	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	9ЛК, 9ЛК, 9ЛК, 9ЛК, 9ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	224.2
167	78:40:0019282:8154	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	8ЛК, 8ЛК, 8ЛК, 8ЛК, 8ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	201.6
168	78:40:0019282:8153	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	7ЛК, 7ЛК, 7ЛК, 7ЛК, 7ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	191.9
169	78:40:0019282:8130	Этаж № 3	232	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.6
170	78:40:0019282:8129	Этаж № 3	231	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53
171	78:40:0019282:8128	Этаж № 3	230	данные отсутствуют	данные отсутствуют	49.7
172	78:40:0019282:8127	Этаж № 2	229	данные отсутствуют	данные отсутствуют	61.9
173	78:40:0019282:8012	Этаж № 5	114	данные отсутствуют	данные отсутствуют	51.2
174	78:40:0019282:8011	Этаж № 5	113	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.7
175	78:40:0019282:8010	Этаж № 5	112	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.9
176	78:40:0019282:8009	Этаж № 4	111	данные отсутствуют	данные отсутствуют	57.9
177	78:40:0019282:8008	Этаж № 4	110	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.9
178	78:40:0019282:8007	Этаж № 4	109	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.3
179	78:40:0019282:7923	Этаж № 4	25	данные отсутствуют	данные отсутствуют	30.3
180	78:40:0019282:7922	Этаж № 4	24	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35
181	78:40:0019282:7921	Этаж № 3	23	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35
182	78:40:0019282:7920	Этаж № 3	22	данные отсутствуют	данные отсутствуют	47.8
183	78:40:0019282:7919	Этаж № 3	21	данные отсутствуют	данные отсутствуют	56.4
184	78:40:0019282:7918	Этаж № 3	20	данные отсутствуют	данные отсутствуют	50.6
185	78:40:0019282:8151	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	5ЛК, 5ЛК, 5ЛК, 5ЛК, 5ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	192.1
186	78:40:0019282:8149	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	3ЛК, 3ЛК, 3ЛК, 3ЛК, 3ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	195.4
187	78:40:0019282:8148	Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 4, Этаж № 5	2ЛК, 2ЛК, 2ЛК, 2ЛК, 2ЛК	данные отсутствуют	данные отсутствуют	182.2
188	78:40:0019282:8126	Этаж № 2	228	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.1
189	78:40:0019282:8125	Этаж № 2	227	данные отсутствуют	данные отсутствуют	48.5
190	78:40:0019282:8060	Этаж № 4	162	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
191	78:40:0019282:8026	Этаж № 2	128	данные отсутствуют	данные отсутствуют	73.9
192	78:40:0019282:8006	Этаж № 4	108	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40
193	78:40:0019282:7917	Этаж № 3	19	данные отсутствуют	данные отсутствуют	30.9
194	78:40:0019282:7916	Этаж № 3	18	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.8
195	78:40:0019282:7915	Этаж № 3	17	данные отсутствуют	данные отсутствуют	30.5
196	78:40:0019282:7889	Этаж № 3	16	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.9
197	78:40:0019282:7888	Этаж № 2	15	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.9

198	78:40:0019282:7914	Этаж № 2	14	данные отсутствуют	данные отсутствуют	48
199	78:40:0019282:7900	Этаж № 1	11-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	219.6
200	78:40:0019282:7899	Подвал № Подвал	10-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	19.2
201	78:40:0019282:7898	Подвал № Подвал	9-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	15.9
202	78:40:0019282:7896	Подвал № Подвал	7-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	8.2
203	78:40:0019282:7897	Подвал № Подвал	8-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	19.2
204	78:40:0019282:7895	Подвал № Подвал	6-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	9.7
205	78:40:0019282:8124	Этаж № 2	226	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.7
206	78:40:0019282:8123	Этаж № 2	225	данные отсутствуют	данные отсутствуют	52.9
207	78:40:0019282:8122	Этаж № 2	224	данные отсутствуют	данные отсутствуют	49.8
208	78:40:0019282:8121	Этаж № 1	223	данные отсутствуют	данные отсутствуют	62.4
209	78:40:0019282:8120	Этаж № 1	222	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.3
210	78:40:0019282:8059	Этаж № 4	161	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
211	78:40:0019282:8025	Этаж № 2	127	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
212	78:40:0019282:8024	Этаж № 2	126	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.9
213	78:40:0019282:8023	Этаж № 2	125	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
214	78:40:0019282:8005	Этаж № 4	107	данные отсутствуют	данные отсутствуют	51.3
215	78:40:0019282:8004	Этаж № 4	106	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.8
216	78:40:0019282:8003	Этаж № 4	105	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.9
217	78:40:0019282:7913	Этаж № 2	13	данные отсутствуют	данные отсутствуют	56.3
218	78:40:0019282:7912	Этаж № 2	12	данные отсутствуют	данные отсутствуют	50.3
219	78:40:0019282:7911	Этаж № 2	11	данные отсутствуют	данные отсутствуют	30.9
220	78:40:0019282:7910	Этаж № 2	10	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.7
221	78:40:0019282:7909	Этаж № 2	9	данные отсутствуют	данные отсутствуют	30.3
222	78:40:0019282:7908	Этаж № 2	8	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.9
223	78:40:0019282:7894	Подвал № Подвал	5-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	11.3
224	78:40:0019282:7893	Подвал № Подвал	4-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	9.3
225	78:40:0019282:8119	Этаж № 1	221	данные отсутствуют	данные отсутствуют	48.6
226	78:40:0019282:8118	Этаж № 1	220	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.9
227	78:40:0019282:8117	Этаж № 1	219	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.3
228	78:40:0019282:8058	Этаж № 4	160	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
229	78:40:0019282:8057	Этаж № 4	159	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.7
230	78:40:0019282:8056	Этаж № 3	158	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74
231	78:40:0019282:8002	Этаж № 3	104	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58

232	78:40:0019282:8001	Этаж № 3	103	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34
233	78:40:0019282:8000	Этаж № 3	102	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.3
234	78:40:0019282:7907	Этаж № 1	7	данные отсутствуют	данные отсутствуют	35.2
235	78:40:0019282:7906	Этаж № 1	6	данные отсутствуют	данные отсутствуют	48.3
236	78:40:0019282:7905	Этаж № 1	5	данные отсутствуют	данные отсутствуют	56.7
237	78:40:0019282:7904	Этаж № 1	4	данные отсутствуют	данные отсутствуют	67.6
238	78:40:0019282:7903	Этаж № 1	3	данные отсутствуют	данные отсутствуют	41.4
239	78:40:0019282:7902	Этаж № 1	2	данные отсутствуют	данные отсутствуют	30.6
240	78:40:0019282:8116	Этаж № 1	218	данные отсутствуют	данные отсутствуют	50.2
241	78:40:0019282:8115	Этаж № 5	217	данные отсутствуют	данные отсутствуют	73.9
242	78:40:0019282:8080	Этаж № 3	182	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.9
243	78:40:0019282:8079	Этаж № 3	181	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
244	78:40:0019282:8055	Этаж № 3	157	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.8
245	78:40:0019282:8054	Этаж № 3	156	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.7
246	78:40:0019282:7999	Этаж № 3	101	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40
247	78:40:0019282:7990	Этаж № 2	92	данные отсутствуют	данные отсутствуют	33.9
248	78:40:0019282:7901	Этаж № 1	1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	28.7
249	78:40:0019282:8114	Этаж № 5	216	данные отсутствуют	данные отсутствуют	39.7
250	78:40:0019282:8113	Этаж № 5	215	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
251	78:40:0019282:8078	Этаж № 3	180	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.9
252	78:40:0019282:8053	Этаж № 3	155	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
253	78:40:0019282:8052	Этаж № 3	154	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.8
254	78:40:0019282:8051	Этаж № 2	153	данные отсутствуют	данные отсутствуют	73.9
255	78:40:0019282:7989	Этаж № 2	91	данные отсутствуют	данные отсутствуют	70.9
256	78:40:0019282:7988	Этаж № 1	90	данные отсутствуют	данные отсутствуют	58.3
257	78:40:0019282:7987	Этаж № 1	89	данные отсутствуют	данные отсутствуют	34.3
258	78:40:0019282:7986	Этаж № 1	88	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.6
259	78:40:0019282:7985	Этаж № 1	87	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40.4
260	78:40:0019282:7984	Этаж № 1	86	данные отсутствуют	данные отсутствуют	42.4
261	78:40:0019282:7892	Этаж № 1	3-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	5.8
262	78:40:0019282:7891	Этаж № 1	2-Н	данные отсутствуют	данные отсутствуют	3.8
263	78:40:0019282:8112	Этаж № 5	214	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
264	78:40:0019282:8111	Этаж № 5	213	данные отсутствуют	данные отсутствуют	53.9
265	78:40:0019282:8110	Этаж № 4	212	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74

266	78:40:0019282:8109	Этаж № 4	211	данные отсутствуют	данные отсутствуют	40
267	78:40:0019282:8108	Этаж № 4	210	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8
268	78:40:0019282:8107	Этаж № 4	209	данные отсутствуют	данные отсутствуют	26.8

Государственный регистратор					ФГИС ЕГРН	
полное наименование должности			подпись		инициалы, фамилия	

М.П.